		Ф.И.О.			та	Подпись															
Дубл.																					
Взам.																					
Подп.																					
	•				•															1	1
Разраб.																					
Разраб.									вапавп												
																16514					
Н.контр	 										gdf				кди						
M01	†						Стаг	ь P6M5	ЛСТ	У ГС	OCT 7.1:200										
	\vdash	Ко			EB	МД	EH H.pacx.		киг			-	Проф	иль и па	азмеры	КД		M3			
M02	КОД				КГ	33443	1				Пруток			3443x34		1					
А	цех										Обозначение документа										
Б				Код, н	аимено	вание оборуд	дования			СМ	Проф.	Р	УТ	KP	КОИд	EH	ОП	К шт.	Тп.:	3.	Т шт.
					<u> </u>																
n c		Ф.И.О. Дата Подпись																			
Дубл.																					
Взам.																					
Подп.	1																			1	1
													ı								
										вапавп											
	Код				EB	МД	EH	Н.расх.	КИ	M	КОД загот.	Проф	иль и ра	азмеры	іеры қд МЗ						
M02				КГ		33443	1				Пруток	Ø3	3443x34	344	1						
	, I , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								<u> </u>		1: 3 - 2										

Α	цех	Уч.	Рм	Опер	Код, наименование операции	Обозначение документа											
Б		Код, наименование оборудования					Проф.	Р	УТ	KP	КОИд	EH	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт.	
																ĺ	