1. Система магнитной левитации

Схема системы изображена на рис. 1. Задача управления состоит в том, чтобы перевести шарик в некоторую точку в воздухе между электромагнитом и постаментом и стабилизировать в окрестности этой заданной точки. Управлением выступает напряжение, подаваемое на электромагнит.

Математическая модель системы имеет вид

$$\begin{split} \dot{\bar{x}}_1 &= \bar{x}_2 \,, \\ \dot{\bar{x}}_2 &= g - \frac{1}{2} \cdot \frac{K_m \bar{x}_3^2}{M \bar{x}_1^2} \,, \\ \dot{\bar{x}}_3 &= -\frac{R}{L} \bar{x}_3 + \frac{1}{L} \bar{u} \,. \end{split}$$

где $\overline{x}_1 = x_b$ — положение шарика, $\overline{x}_3 = I$ — ток в катушке электромагнита, $\overline{u} = V$ — напряжение, подаваемое на электромагнит, K_m — магнитная постоянная, R — сопротивление катушки, L — ее индуктивность, M — масса шарика, g — гравитационная постоянная.

 $\bar{y}_1 = \bar{x}_1$,

Измеряются две величины: сила тока I в контуре и положение шарика:




Рис. 1. Схема системы магнитной левитации.

Требуется:

- 1) построить Simulink-модель для системы магнитной левитации;
- 2) подобрать коэффициенты линейного регулятор по состоянию

$$\overline{u} = \overline{u}_0 + K_1(\overline{x}_1 - x_b^*) + K_2 \dot{\overline{x}}_1 + K_3(\overline{x}_3 - x_{3b})$$

или с включенным в обратную связь наблюдателем, а также ПИД-регулятор

$$\overline{u} = \overline{u}_0 + K_1(\overline{x}_1 - x_b^*) + K_2\dot{\overline{x}}_1 + K_3\int (\overline{x}_1(\tau) - x_b^*)d\tau$$

(где \overline{u}_0- постоянное слагаемое, определяющее напряжение, необходимое для компенсации силы тяжести) так, чтобы шарик перемещался в положение x_b^* при использовании этого закона управления, и обеспечивалась устойчивость замкнутой системы (шарик стабилизировался около значения x_b^*);

В качестве примера можно использовать следующие значения параметров M=0.1 kg, g=9.81 m/s², R=2 Ohm, L=0.02 H, Km=0.001.