## 5. Materiales para Mantenimiento Preventivo

## **Materiales Físicos:**

- Aire comprimido
- Brochas antiestáticas
- Alcohol isopropílico (mín. 90%)
- Paño de microfibra
- Destornilladores de precisión
- Pulsera antiestática
- Pasta térmica (si se va a limpiar el procesador)

## Software:

- Antivirus actualizado
- Programas de diagnóstico (CrystalDiskInfo, HWMonitor)
- Herramientas de limpieza de sistema (CCleaner, BleachBit)