Guide Utilisateur — Projet Bras Robotique

Introduction

Présentation du projet

Ce projet consiste en la conception d'un bras robotique à 6 axes, contrôlable via :

- Une interface graphique sur ordinateur avec des curseurs (SDL2 en langage C)
- Une télécommande physique imprimée en 3D (boutons, LEDs, potentiomètres)
- Une liaison Bluetooth entre l'Arduino Uno et l'ordinateur ou une télécommande pour l'exécution des commandes

Instructions de démarrage

Installation et lancement

Compiler le programme sur l'Arduino (fichier .ino) et l'interface SDL2 sur PC avec :

sudo apt update && sudo apt install -y build-essential libsdl2-dev libsdl2-ttf-dev libsdl2-gfx-dev zenity && make && ./ArmRobot

Configuration minimale recommandée

- Système d'exploitation : Windows avec WSL ou Linux natif
- Bibliothèques: libSDL2, libSDL2-ttf, libSDL2-gfx
- Arduino UNO

Fonctionnalités principales

- Interface SDL2 (logiciel PC)
 - 6 curseurs: pour chaque articulation (M1 à M6)
 - Boutons:
 - SAUVEGARDER: sauvegarde la position actuelle
 - SÉQUENCE : joue une séquence de mouvements
 - STOP: arrêter les mouvements du bras
 - EXPORTER / IMPORTER : charger/importer des positions
 - o RÉINITIALISER: retourne en position initiale

Télécommande physique

- 6 potentiomètres rotatifs (M1 à M6)
- 1 potentiomètre linéaire (vitesse)

- 4 boutons (SAUVEGARDER / STOP / SAUVEGARDER / RÉINITIALISER)
- Bande LEDs RGB

Bras robotique

- Servomoteurs commandés via signaux PWM (0-180°)
- Mouvement en temps réel selon les curseurs ou potentiomètres
- Base et squelette stable avec pièces imprimés 3D

Étapes d'utilisation

Pour utiliser le bras depuis le PC :

- 1. Allumer l'Arduino
- Lancer ./ArmRobot
- 3. Connecter le Bluetooth
- 4. Bouger les curseurs pour chaque articulation de 180°
- 5. Appuyer sur les boutons de l'interface logicielle

Pour utiliser la télécommande :

- 1. Tourner les potentiomètres pour ajuster les positions
- 2. Les LEDs RGB s'allument

Problème	Solution
Aucun mouvement	Vérifier COM Bluetooth + alimentation Arduino
LED qui ne clignote pas	Revoir le câblage HC-05 et la liaison RX/TX
Segmentation fault	SDL2 mal installé, ou police Arial.ttf absente

Ressources utiles

- Documentation SDL2: https://wiki.libsdl.org
- Forum Arduino: https://forum.arduino.cc
- GitHub du projet : https://github.com/ExotizZn/ArmRobot

Bonnes pratiques

- Préférer l'interface PC pour des déplacements précis
- Ne jamais forcer la pince ou les bras manuellement

Conclusion

Vous êtes maintenant capable de contrôler un bras robotique via logiciel ou télécommande physique. Le projet peut être étendu avec de l'IA, une caméra ou des séquences automatisées.

Evann TARQUINI, Naman NGUYEN, Corentin DE ANGELIS, Léa ARMENGOL