

FR-001 · SE Espigão D'Oeste

Flash Report Diário — Obras

Data: 10/08/2026

Empresa: CSS Engenharia

Clima: Parcialmente nublado

Frente de Serviço: SE Espigão D'Oeste — Subestação

Equipe: João Gabriel Veloso de Oliveira

ATIVIDADES ACOMPANHADAS

- | | |
|--|---|
| ☐ Supressão vegetal | ☒ Movimentação de solo |
| ☒ Escavação | ☐ Concretagem |
| ☐ Transporte de materiais | ☐ Gestão de resíduos |
| ☐ Controle de erosão | ☒ Sinalização ambiental |
| ☐ DDS Ambiental | ☐ Instalação de contrapeso |

VERIFICACOES AMBIENTAIS

- | | |
|---|--|
| ☒ Uso correto de EPIs | ☒ Coletores de resíduos instalados |
| ☒ Ausência de vazamentos | ☐ Área organizada |
| ☐ Atendimento às condicionantes | ☐ Sem não conformidades |
| ☒ Kit de mitigação ambiental completo | ☐ Bacia de contenção em abastecimento |
| ☒ Segregação correta de resíduos | ☐ Controle de poeira / aspersão |
| ☒ Caixa de decantação operacional | ☒ Sanitários / fossa operacionais |
| ☒ Sinalização ambiental adequada | ☐ DDS Ambiental registrado |

OCORRENCIAS / NAO CONFORMIDADES

- | | |
|--|--|
| ☐ Sem ocorrência | ☐ Vazamento de óleo/combustível |
| ☒ Resíduo disposto inadequadamente | ☐ Falha em sinalização |
| ☐ Processo erosivo | ☐ Intervenção não autorizada |
| ☐ Supressão vegetal não autorizada | ☐ Fauna silvestre encontrada / ameaçada |
| ☐ Disposição irregular de efluentes | ☐ Kit de mitigação incompleto / ausente |
| ☐ Emissão de poeira sem controle | ☐ Contaminação do solo |
| ☐ Dano a APP / corpo hídrico | ☐ Ausência de DDS Ambiental |

DESCRICAO / ACAO ADOTADA

Fiscalização presente na Subestação relatou resíduos dispostos inadequadamente pelo canteiro de obras, o responsável ambiental se comprometeu em realizar um DDS na manhã do dia 11/08 para passar novos avisos aos colaboradores

REGISTROS FOTOGRAFICOS


Canteiro de obras




Escavação



Recipientes de coleta seletiva



Extintor área de vivência



Cronograma limpeza bebedouros



Baia de plástico sem segregação



Baia de metais



Baia papelão



Área betoneira



Mini Retroescavadeira



Canteiro



Canteiro



Mini Retroscavadeira



Disposição de madeira sem delimitação



Foto 15



Foto 16



Sobras de resíduos sem segregação



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Sobras de resíduos sem segregação



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Sobras de resíduos sem segregação



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Sobras de resíduos sem segregação



Foto 35



Foto 36

*Foto 37**Foto 38**Almoxarifado cimento***João Gabriel Veloso de Oliveira**

Fiscal Ambiental

Contrato 2025022101 — Energisa RO

Tiago Tavares — Gestor de Contratos

Gestor do Contrato

Contrato 2025022101 — Energisa RO