

## 西南交通大学 2014 年研究生入学试题解析 考试科目: 机械原理

一、(20分) 计算题 1 图 a、b 所示机构的自由度。如果有符合铰链、局部自由度和虚约束,请予以指出。



(a)aa//bb//cc



题1图

解: (a)A 处的铰链为复合铰链; E 处的滚子为局部自由度; a-a 或 b-b 处的移动副为虚约束。

机构的活动构件数 n=7;低副  $P_l=9$ ; 高副

$$P_h = 1$$
;


所以:  $F=3n-2P_l-P_h=3\times7-2\times9-1=2$ 

(b)  $O_1$  、D 处的铰链为复合铰链; B、C 处的滚子为局部自由度;

机构的活动构件数 n=5;低副  $P_l=6$ ; 高副  $P_h=2$ ;

所以:  $F=3n-2P_1-P_h=3\times5-2\times6-2=1$ 

二、(25分)在题 2图中所示的机构中,已 知原动件 1的转向如图中所示。试



1、拆出机构中所含的基本杆组,并确定机构的级别;

- 2、确定图示位置是,构件 4 与构件 1 的速度瞬心  $P_{14}$  以及构件 5 与构件 1 的速度瞬心  $P_{15}$ ;
- 3、利用速度瞬心确定机构在图示位置时构件 4 与构件 5 相对运动速度 $V_{45}$ 的方向。

## 解:

1、拆基本杆组如图 2-1 所示:




图 2-1

由图可确定机构级别为2级;

2、确定速度瞬心 $P_{14}$ 、 $P_{15}$ ,作图 2-2 如下:





图 2-2

3、由速度瞬心 $P_{14}$ 、 $P_{15}$ ,可知

 $V_{45} = V_4 - V_5 = \omega_1 \bullet \overline{P_{01}P_{14}} - \omega_1 \bullet \overline{P_{01}P_{15}} = \omega_1 \bullet \overline{P_{15}P_{14}}$ 方向水平向左。

1、如果构件 1 为原动件,问在 $\varphi_1 = 0^\circ \sim 60^\circ$ 之内,机构的最大传动角  $\gamma_{max}$  和最小传动角  $\gamma_{min}$  分别为多少?

2、如果由于机构结构设计的原因,需要将



滑块导杆引导改变为转杆引导,即去掉滑块3以及构件2与构件3之间的转动副C,构件3与机架0之间的移动副C,而增加构件3,并使其与构件2形成转动副C',与机

架形成转动副 D, 机构成为四杆机构 ABC'D。试说明如何确定铰链点 C' 和 D 的位置以及构件3'的长度。(若采用图解法,则必须说明作图过程; 若采用解析法,则应说明如何建立设计方程);

3、讨论采用上述改进措施、铰链点 C'和 D的位置以及构件 3'的长度有多少组解。

$$\sin 30^\circ = 0.500$$
,  $\cos 30^\circ = 0.866$   
 $\sin 60^\circ = 0.866$ ,  $\cos 60^\circ = 0.500$ 

解:1、当压力角 $\alpha$  最小时,传动角 $\gamma$  最大,即 AB,BC 水平时 $\alpha_{\min}$ =0,

$$\therefore \gamma_{\text{max}} = 90^{\circ};$$

当压力角 $\alpha$  最大时,传动角 $\gamma$  最小,即 AB 与水平成 $60^{\circ}$ 时 $\alpha_{max}$ = $60^{\circ}$ ,

$$\therefore \gamma_{\min} = 30^{\circ}$$

$$2 \Rightarrow A(x_{Ai}, y_{Ai}), B(x_{Bi}, y_{Bi}),$$

$$C'(x_{Ci}, y_{Ci}), D(x_{Di}, y_{Di})$$

且已知 $A(x_A, y_A)$ ;

$$D_{1i} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{1i} & -\sin \theta_{1i} & 0 \\ \sin \theta_{1i} & \cos \theta_{1i} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

(其中
$$\theta_{1i} = \theta_1 - \theta_i$$
)....(1)

$$l_{AB}^2 = (x_A - x_{Bi})^2 + (y_A - y_{Bi})^2 \dots (2)$$

$$(x_{B1} - x_{C1})^2 + (y_{B1} - y_{C1})^2$$
  
=  $(x_{Bi} - x_{Ci})^2 + (y_{Bi} - y_{Ci})^2$ ....(3)


$$(x_{C1} - x_{D1})^2 + (y_{C1} - y_{D1})^2$$
  
=  $(x_{Ci} - x_{Di})^2 + (y_{Ci} - y_{Di})^2$ ....(4)

由上式(1),(2),(3),(4)确定C',D的位置;

确定 $l_{CD}$ 的长。

3、由于未知数的个数大于求解方程的个数 所以改进后的措施有无穷多组解。

四、 $(25\ \beta)$  现有渐开线正常直齿圆柱齿轮齿条传动。齿轮上受到的力矩  $M_1$  及转向  $\omega_1$ 、齿条的部分几何尺寸如题 4 图所示,并一直正确安装时齿轮传动中心到齿条分度



线之间的距离为 35mm, 齿轮的分度圆半径 为 32.5mm。

- 1、试确定齿轮 1 的模数 m,分度圆压力角  $\alpha$  以及变位系数 x;
- 2、判断齿轮是否存在根切现象;
- 3、画出齿轮传动的实际啮合线  $B_1B_2$  示意图, 并说明如何判断齿轮是否能够连续传动;
- 4、如果齿面啮合的摩擦角为 $\varphi$  及转动副 $O_1$ 的摩擦圆半径为 $\rho$ ,试画出当齿轮在节点啮合时,机架 0 作用在齿轮 1 上的运动副反力  $F_{R01}$  的作用线及方向。

 $m{M}:1$ 、 $\therefore p=\pi m \Rightarrow \pi m=5\pi \Rightarrow m=5 \,\mathrm{mm}$ 模数  $m=5 \,\mathrm{mm}$ ,压力角  $\alpha=20^{\circ}$ ;

$$\because \frac{1}{2}mz_1 = r \Rightarrow \frac{1}{2}5z_1 = 32.5 \Rightarrow z_1 = 13$$

齿数  $z_1 = 13$ ;

$$\therefore \frac{1}{2}a' = \frac{1}{2}mz_1 + xm$$

$$\Rightarrow 35 = \frac{1}{2}13 \times 5 + 5x \Rightarrow x = 0.5$$

变位系数x=1

2. 
$$x_{\min} = \frac{h_a^*(z_{\min} - z)}{z_{\min}} = \frac{17 - 13}{17} = 0.235$$

 $x_1 > x_{\min}$ , .. 不会发生根切现象。

3、齿轮传动示意图如图 4-1 所示:

$$r_b = r \cos \alpha = \frac{1}{2} mz \cos 20^\circ = 30.54 mm$$

$$r_a = r + (h_a^* + x)m = \frac{1}{2}mz + (1+0.5) \times 5 = 40mm$$

$$\therefore \overline{B_1 B_2} = \overline{N_1 B_1} - \overline{N_1 P} + \overline{B_2 P}$$

$$\overline{N_1P} = r_b \tan \alpha', \overline{N_1B_1} = r_b \tan \alpha_a,$$

$$\overline{B_2P} = \frac{(h_a^* - x)m}{\cos\alpha'} \quad (\alpha_a = \arccos\frac{r_b}{r_a})$$




图 4-1

$$\therefore \overline{B_1 B_2} = \overline{N_1 B_1} - \overline{N_1 P} + \overline{B_2 P}$$

$$= r_b \tan \alpha_a - r_b \tan \alpha' + \frac{(h_a^* - x)m}{\cos \alpha'}$$

根据

$$\xi = \frac{\overline{B_1 B_2}}{P \cos \alpha} = \frac{r_b \tan \alpha_a - r_b \tan \alpha' + \frac{(h_a^* - x)m}{\cos \alpha'}}{\pi m \cos \alpha}$$

的大小判断是否连续传动

若ξ≥1则连续传动;

若 $\xi$ <1则不能连续传动。





图 4-2

4、支反力如上图 4-2 所示。

五、 $(20 \ \beta)$ 题 5 图所示机构,齿轮  $Z_{2'}, Z_3, Z_4$ 的齿数分别为 22、18、20,齿轮  $Z_{2'}$ 与构件 固结,构件 1 的转速  $\omega_{\rm l}=65 rad/s$ 。



题 5 图

- 1、确定齿轮 $Z_4$ 的转速大小及转向;
- 2、试说明齿轮Z,在传动系统中的作用;
- 3、若以构件 1 为等效构件时, 系统的等效

转动惯量为 $J_{e1}$ ,等效力矩为 $M_{e1}$ 。试确定以齿轮 $Z_4$ 为等效构件时,系统的等效转动惯量 $J_{e4}$ 和等效力矩 $M_{e4}$ 。

解:1、以逆时针方向为正方向,有:

$$i_{42}^{H} = \frac{\omega_4 - \omega_1}{\omega_{2'} - \omega_1} = \frac{Z_3}{Z_4} \times \frac{Z_{2'}}{Z_3}$$

$$(\omega_2 = 0 rad / s)$$

带入值求得 $\omega_4 = -6.5 rad / s$ ,故旋转方向为顺时针;

- 2、齿轮Z3为惰轮:
- ①调节系统部分构件的方向;
- ②增加中心距。

3. 
$$J_{e1} = \sum_{i=1}^{n} \left[ m_i \left( \frac{v_{si}}{\omega_1} \right)^2 + J_{si} \left( \frac{\omega_i}{\omega_1} \right)^2 \right]$$
,

$$J_{e4} = \sum_{i=1}^{n} [m_i (\frac{v_{si}}{\omega_4})^2 + J_{si} (\frac{\omega_i}{\omega_4})^2]$$

故有: 
$$J_{e4} = J_{e1} \times (\frac{\omega_1}{\omega_3})^2$$
;


同理:

$$M_{e1} = \sum_{i=1}^{n} \left[ F_i \cos \alpha_i \left( \frac{v_i}{\omega_1} \right)^2 \pm M_i \left( \frac{\omega_i}{\omega_1} \right)^2 \right] ,$$

$$M_{e4} = \sum_{i=1}^{n} [F_i \cos \alpha_i (\frac{v_i}{\omega_4})^2 \pm M_i (\frac{\omega_i}{\omega_4})^2]$$

所以: 
$$M_{e4} = \frac{\omega_1}{\omega_4} M_{e1}$$

六、 $(20 \ \mathcal{O})$  题 6 图为一个凸轮——连杆组合 机构的示意图。凸轮轮廓为半径 R=50mm、偏心距 OA=10mm 的圆盘,滚子半径  $r_r=5mm$ , OD=20mm,凸轮 逆时针方向转动。



1、试确定该凸轮机构的基圆半径  $r_0$ ,并画 出凸轮在任意一个位置时机构的压力角 $\alpha$ ; 2、如果当凸轮转角 $\delta=0$ 时,从动件 2 处于 最低位置。试写出从动件的位移 s 与凸轮转 角 $\delta$  之间的关系  $s(\delta)$ ;

- 3、简要说明如何求出点 E 的速度;
- 4、对机构进行高副低代,并画出机构的低 副等效运动机构。

解:1、基圆半径

$$r_0 = R - OA + r_r = (50 - 10 + 5)mm = 45mm$$

压力角 $\alpha$  如图 6-1 所示:

2、由图 6-1 知:

$$a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos(\pi - \delta)$$

所以:

$$b = a\cos(\pi - \delta) + \sqrt{c^2 - a^2\sin^2(\pi - \delta)}$$

且: 
$$S(\delta) = b - r_0$$
, 则有:

$$S(\delta) = a\cos(\pi - \delta) + \sqrt{c^2 - a^2\sin^2(\pi - \delta)} - (R - OA + r_r)$$
$$= -10\cos\delta + \sqrt{55^2 - 10^2\sin^2\delta} - 45$$

## 3、通过 $s(\delta)$ 求得 C 点速度,对于 $V_E$ 有

$$\overrightarrow{V_{\scriptscriptstyle E}} = \overrightarrow{V_{\scriptscriptstyle C}} + \overrightarrow{V_{\scriptscriptstyle CE}} = \overrightarrow{V_{\scriptscriptstyle D}} + \overrightarrow{V_{\scriptscriptstyle DE}}$$

大小: √ ? √ ?

方向: √ √ √ 两个未知量,

利用图解法可求得 $V_E$ ;

## 4、高副低代机构如下图 6-2:




图 6-1





图 6-2


七(15 分)题 7 图所示机构中,构件 1 为一个带有槽的圆盘,几何中心在点 A。构件 3 也为一个圆盘,嵌入到构件 2 的方形孔中,并且点 C 为构件 3 与机架 0 之间的一个铰链,构件 1 为原动件,构件 3 为运动输出构件。图示比列为 $\mu_l = 0.005m/mm$ 。

 1、画出机构的运动简图,并说明机构属于 高副机构还是低副机构;

- 2、判断构件1能否相对机架0转动360°, 说明判断的依据,并画出构件1的最大摆角;
- 3、判断在机构的运动过程中是否存在死点 位置;
- 4、设计一个具有相同的功能但与图示机构 又有所不同的机构,画出所设计机构的示意 图,并说明主要不同之处。



**解**: 1、机构运动简图如右图 7-1 所示, 该 机构为低副机构;



- 2、构件 1 不能相对机架 0 转动 360°,由于 CB 距离小于 AB,不构成转动副条件,构件 最大摆角 $\varphi_{max}$  如右下图 7-2 所示;
- 3、机构在运动过程中有死点,处于 B', B" 位置时,机构的压力角为 90°, 处于死点位置。
- 4、四杆机构的双摇杆机构,可以实现两杆的摆动;主要不同之处在于:双摇杆机构没有移动副,均为转动副;且若以非相邻构件

为主动件,运动型式不变。示意图如下图 7-3 所示:




图 7-2




图 7-3