NOTE DE SYNTHÈSE · SOUS-TRAITANCE DE FABRICATION

Près d'une commande sur six n'arrive pas à l'heure et complète : cinq actions pour y remédier

À l'attention de la direction des achats et de la direction de la qualité, DermaLab · **Période** 2023 – 2025 · **Périmètre** 8 façonniers, 6 000 commandes, 11 735 lots fabriqués

84,6 % / objectif 95 %
des commandes livrées à l'heure et complètes


2,8 %
des lots fabriqués rejetés au contrôle qualité

74,3 %
des incidents qualité clôturés en moins de 30 jours

Ce que montrent les données, et ce que nous recommandons

	CONSTAT	ACTION RECOMMANDÉE	PILOTE
1	**Wisla (F06) se dégrade depuis début 2025** : 73 % de commandes à l'heure et complètes, contre 88 % avant. Le problème vient des retards, pas des quantités.	Revue de performance avec le façonnier et plan d'action daté ; suivi trimestriel.	Achats
2	**La gamme Solaire arrive en retard chaque printemps** : 85 % à l'heure de mars à mai, contre 96 % le reste de l'année.	Passer les commandes Solaire plus tôt, avant le pic de charge du printemps.	Planification
3	**Les produits les plus complexes sont rejetés deux fois plus souvent** (4,6 % contre 2,4 %), chez presque tous les façonniers.	Renforcer le transfert technique et les contrôles sur ces références.	Qualité
4	**Fabrication Pyrénées (F03) concentre les problèmes de matières premières** : 54 % de ses incidents, contre 18 à 28 % ailleurs.	Audit de la réception et du contrôle des matières premières chez F03.	Qualité, achats
5	**Les gros lots (plus de 50 000 unités) cumulent les erreurs de méthode** : 35 % de leurs incidents, contre 21 % pour les autres lots.	Revoir les instructions de fabrication des grands volumes (temps de mélange, ordre des étapes).	Qualité

F06 : la part de commandes livrées à l'heure et complètes chute en 2025



Part des commandes livrées à l'heure et complètes, par trimestre. Le dernier trimestre 2025 remonte : à confirmer avant de lever la vigilance.

Méthode. Les fichiers transmis par les 8 façonniers ont été rassemblés, nettoyés et vérifiés (415 erreurs de saisie repérées et corrigées ou écartées), puis analysés ; chaque incident qualité a été rattaché automatiquement à sa cause, avec un contrôle sur l'ensemble des cas. Une commande est « à l'heure » si elle arrive au plus tard 2 jours après la date promise, « complète » si au moins 98 % de la quantité est conforme.

Données fictives, créées pour un projet de démonstration. Détail et preuves : github.com/EyaRejeb/external-manufacturing-cockpit · Aya Rejeb