

CONTROL DE INSPECCIÓN

Tel: 2248-5347 8397-8256 8395-6663

Cliente CORPORACION MONTELIMAR FABRICA Contacto ING. DAVID CHAVEZ Correo										Fech	ección	No.	IVI/	4KZC)-202	9		-		
IIIO. DAVID CHALLY													Datos de l	la Insp	eccion					z/ion
Datos del Extinguidor								Obstru		Lectura		Condicion de antas, Rueda							Etiqueta	5
		ē	-4	encon en el desig	traron lugar nado	para el acceso o visibilidad		en rar opera	etro igo ible	Carros para extinguidores rodantes	Mangueri Boquilla		ilindro	Se	ilos	Control de recarga	manek	Control		
. No. de Extintor y Lugar Designado	Marca	Tipo	Peso (LBS)	Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Si	No	Si	No	Cumpte C	No umple C	No umple Cump	leCumple Cum	o rele Cum	pte Cumple	Comple	No Cumple	Cumple Cumpi	Cumpte Curr	ple Cumple Cu
TACHO #01	SEGUREX	QS	10	SEP-24	SEP-25	V			1	V	_		V	~	4	V		V	-	V
CUARTO DE MOLINO # 02	BUCKEYE	CO2	10	AGO-24	AGO-25	V			V	4	_		V	-	4	V		V	7	+
MOLINO 3 # 03	AMEREX	QS	20	AGO-24	AGO-25	V			V	V	-		V	-	4	V		V	V	V
MOLINO 2 # 04	AMEREX	QS	20	MAY-24	MAY-25	V			V	V	-		1	V	-	V		U		1
DIFUSOR # 05	AMEREX	QS	10	ABR-24	ABR-25	V			V	V	_		1	V	/-	V		1	V	V
CONDUCTOR DE CAÑA #06	AMEREX	QS	20	NOV-24	NOV-25	V			√	V	-	_	-	V	4	V	-	V		V
ALA DE ENVASE # 07	BUCKEYE	CO2	10_	NOV-24	NOV-25	V			V			_	1			V		V .	V	V
ACCESO A SALA DE ENVASE # 08	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25	Y			V	V		-	1	- 1	-	V	-	V	V	+ +
CRISTAL FOUNDANT #09	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25	V		-	V	V			-		-	-		V	14	17
CONTROL DE EVAPORADOR # 10	AMEREX	CO2	10	ENE-25	ENE-26	V	-	_	V				V		/	/		V	17	1
PASILLO MOLINO- EVAPORADOR	# 11 POWDER	QS	20	AGO-24	AGO-25	5 ~	-		V	1	,		V	+	V	IV	-	-	++	
COMEDOR # 12	PARSH	QS	20	AGO-24	AGO-25	Y	_	-	-	Y			1	+		~	1	V	V	
CUARTO ELECTRICO TITAN # 13	SEGUREX	QS	20	AGO-24	AGO-25	V	_	_	V	V			V	-	-	V	+	-	+++	
CENTRIFUGA CONTINUA #14	TORNADO	CO2	10	MAY-24	MAY-25	V	-	-	V				V	-	-	V	4		V	1
BOMBAS DE MELADURAS # 15	POWDER	QS	20	AGO-24	AGO-25	V	1	-	V	V		-	V	+	-	+		1	+	1
LABORATORIO DE CAÑA #16	CENTURY	CO2	15_	ABR-24	ABR-25		_	-	V				14	-	-	V	+	1	1	
GERENCIA DE FABRICA #17	KIDDE	CO2	20	MAY-24	MAY-25		_	-	V				Y	-	V _	V	+	V	V	IV
ACCESO TALLER INDUSTRIA # 18	POWDER	QS	10	ENE-25	ENE-26	Y	ea	ira	CAY	1	iM	angu	la go	•				V		
CAJA DE HERRAMIENTAS #19	AMEREX	CO2	10	ENE-25	ENE-26		-	0	V	-			~	+	4	1		V	1	V
AREA DE TALLER MECANICO #20	TOTAL	CO2	10	AGO-24	AGO-25		-	-	V				V	-	V	V	1	V	1	
CARRETILLA SOLDADURA 1 # 21	POWDER	QS	10	ENE-25	ENE-26	V	-	-	V	V				+	V	-	+	+-	++	
CARRETILLA SOLDADURA 1 #21	B 0141B EB			ENE-25	ENE-26		L			V		#17 1	Sara U	110	r/	-				

Observaciones: 47 Barquill

17 Abril- 23 # 3 Colocado en Cobinete y #4 Selle Repusto.



CONTROL DE INSPECCIÓN

Tel: 2248-5347 8397-8256 8395-6663

Cliente CORPORACION MONTELIMAR Contecto ING. DAVID CHAVEZ										Inspe	ección	No.		MAR 0)25		-				
													Dato	s de la li	speccio	on.				Etiqueta		
Datos del Extinguidor									cción el r so o dad	manometro		Condicion de antas, Rued Carros para extinguidores rodantes	Dec.	angueras Boquitas Cilindro		70	Seilos	Control de recarga		de Uso y		introl o
No, de Extintor y Lugar Designado	Marca	Tipo	Peso (LBS)	Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Si	No	Si	No c	Cumple C	No umple Ce	No umpte Curri	pleCump	No Cumple	Cumple Cu	No No	Mo Cample	Cumple	No Cumple C	empile Cun	o aple Cuer	ngde Cur
CARRETA DE SOLDADURA #22	AMEREX	QS	10 LBS	AGO-24	AGO-25	V			1	1	4	4	V		1	-	/	/	-	1	1	+
CARRETA DE SOLDADURA #23	POWDER	QS	10 LBS	AGO-24	AGO-25	V			V	V			V		~		V	1		V	V	
CARRETA DE SOLDADURA #24	POWDER	QS	-10 LBS	ENE-25	ENE-26				1	1			1		V		V	V		V	+	1
CARRETA DE SOLDADURA #25 CARRETA DE SOLDADURA #26	AMEREX BUCKEYE	QS QS	10 LBS 10 LBS	DIC-24 ENE-25	DIC-25 ENE-26	1			V	7			\ \ \		1		1	1	1	1		7
RESERVA # 27	POWDER	QS	10 LBS	JUL-23	JUL-24		b	4	e		nce	ont	m	. 1	line			p	1		1	
RESERVA # 28	POWDER	QS	10 LBS	ENE-25	ENE-26	1		-	V	V	-	_	1	4	1	-	1	V		-	-	7
LABORATORIO #29	POWDER	CO2	10 LBS	AGO-24	AGO-25	V		-	/		-	_	- ~	,	/	-	1	-	1-	1	ť	
LABORATORIO #21	POWDER	CO2	10 LBS	AGO-24	AGO-25	V	_	-	V		-	-	L	4	V	-	-	1		V	-	1
LABORATORIO #32	POWDER	. CO2	10 LBS	AGO-24	AGO-25	~			V					/	V		V	V		V	+	
													1								1	1
	4	Á					-	-														1
-													1					-			1	
				ON MONTELL				-	-				+						+		1	

Jaque

NISSI EXTENTORIES Y ROTUL Observaciones: #23 Sep-25



CONTROL DE INSPECCIÓN

Tel: 2248-5347 8397-8256

8395-6663

Cliente		ORACION MONTELIMAR FABRICA DAVID CHAVEZ Correo									Fecha MARZO - 2025 Inspección No. 03												
· Verness	IIVG. DAVID CHAVEZ								Datos de la Inspeccion Etiquetas														
	Datos	del Extinguid	tinguidor					Se encontraron an el lugar dasignado visibilidado		a el	Lectura de manometro en rango operable		Condicion de: Liantas, Rueda Carros para extinguidores rodantes		fangueras Boquilfas	Cilindro		Sellos		trol de arga	Uso y manejo	Con	
No. de Extintor	r y Lugar Designado	Marca	Tipo	Peso (LBS)	Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Si	t4o	Si	No e	Cumple C	No tumple C		No impier©	No Cumple	Cumple	No Cumpter	Cumple Cum	pleCumple	No Cumple (Cumple Curr	ple Cump	te Cu
TALLER INSTRUME	ENTACION #33	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25	~			1	1				V	√			1		/	V	+
TALLERES TORNO	# 34	POWDER	QS	20	ENE-25	ENE-26	V			V	V	_		4	1	V		V	V	\vdash	V	V	+
CUARTO ELETRICO	TALER #35	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25	V			V	V	_	_	-	1	V		7	V		V		4
PANEL ELECTRICO	MOLINO1 #36	POWDER	QS	20	ENE-25	ENE-26	V			V	V	_	-	\dashv	/	V		V	V		V	V	+
CCM MOLINO NIVI	EL 2 # 37	POWDER	CO2	10	MAY-24	MAY-25	~			V			-	-	1	/		-	-	1	1	V	+
FRENTE LAVAMAN	NOS EVAPORACI #38	POWDER	QS	20	DIC-24	DIC-25	V	-		V	V	-	-	-	V	V		V	V			Y	+
CUARTO CONTROL	EVAPORACION #39	POWDER	_Qs_	20	NOV-24	NOV-25	1	-		1		-	+	\dashv	<u> </u>	/			V		V	1	+
FRENTE TABLERO	EVAPORADOR #40	POWDER	_QS_	20	Mar-24	Mar-25				1	V	-	+	+	V	V		V	1	-	7	1	-
ACCESO SARANDA	AZUCAR #41	POWDER	_Qs	-20	AGO-24	AGO-25	V			V	V		+	\dashv	V	1		1	1	H	1		1
SECADOR AZUCAR	1 #42	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25		-	-	1	7	-	+	-	V	1		1			1	1.	1
PANELES ELECTRIC	CO TACHO #43	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25	~						\dashv	+	./	,		1	V		V	1	才
CONDUCTOR IBRA	DOR DE AZUCAR #44	POWDER	QS	20	MAY-24	MAY-25	V			V	1		\dashv	1	V	~		V	1	T		J	+
TANQUE JUGOS CL	ARO #45	POWDER	QS	20	MAY-24 MAY-24	MAY-25 MAY-25	V			V	.,	\neg	_		V	V		V	V		7	L	1
	CAS LIQUIDAS #46	POWDER	Qs	20	MAY-24	MAY-25				V			V		1	V		V	1		V	1	才
BANDAS TRANSAC	ION FABRICA #47	POWDER	_CO2	20	MAY-24	MAY-25	V			1	1		V		1	V		V	V		V	U	T
BOMBAS AGUA IN		POWDER	QS	20 10	AGO-24	AGO-25	V			V			\neg		1	1	,	1	V		V		1
CCM FILTRO DE BA		POWDER	CO2		AGO-24	AGO-25	V			V	1				,	J		1	1		V		1
CALA DE HERRAMI		POWDER	QS QS	20	ENE-25	ENE-26	1	10		A	e	e	200	2,6	10	*	Vo	se	ve	570	note	0	
CAJA DE HERRAMI	ENTA#51	POWDER	Ų3	20						S			and the same										1
				S OR CH	ON MONA																wre	工	

Jag Q Q



Observaciones: Se Requiere Colocar 3 sopurte Barget 111 # 41 4 92 soporte.

50 YSi baquinos SI QS 10.