

#### Sistema de Peritación ORION CESVICOM



#### Informe Pericial

N° Informe: 35870324 Tipo de Informe: NUEVO Fecha Informe: 13/07/2022

N° Siniestro:

243630

Titular:

MARESCA JORGE

Fecha Interfaz:

Fecha Siniestro:

21/06/2022

N° Póliza:

ASEGURADO

D.N.I.(18121788)

Lugar Peritación:

CALLE 530 3257 // LA PLATA

Peritado en:

Taller

1010612

13/07/2022 Fecha de Grabado Total:

Provincia:

**Buenos Aires** 

Localidad:

Legajo:

Gran Buenos Aires

Usuario:

RIETZSCH LEANDRO HERNAN

29018697

Cotizaciones:

0

Taller:

GENERICO GRAN **BUENOS AIRES** 

Vehículo:

Marca:

CHEVROLET

Modelo:

ASTRA

Tipo:

II GLS 2.0 5 PTAS

#### Equipamiento:

ABS

Airbag Acompañante

Airbag Conductor

Aire Acondicionado

Cierre Centralizado

Direcc. Asistida

Espejos Elect. Faros Antiniebla

Levanta Crist. Del. Elect.

Levanta Crist. Tras. Elect.

Llantas Aleacion

Molduras Laterales

Paragolpes Pintados

Pretensores

Spoiler

Patente:

Datos del Vehículo:

Color: Gris Oscuro GQU-826

1

Tipo Pintura: N° Motor:

**BICAPA SOLVENTE** 

111111111

Año de Fabricación: Nº Carrocería:

2007

9BGTT48B08B133756

Kilometraje:

## Descripción de Daños:

# 2 - Reparación

		Niv. daño Rep.	Tiempo	T.Std.	+/-
	Guardabarros Trasero Izq."Lateral -Refuerzos"	Fuerte	4,25	4,25	0,50
Т	Paragolpes Tras. (Sin Impresion)	Leve	3,00	0,00	0,10
	Puerta Trasera Izq.	Medio	2,76	2,76	0,25

### 4 - Varios


	Tiempo	Costo
Estiraje en Bancada:	1,00	0,00
Pequeños Materiales		9,78
T. de Puesta en Bancada y Medición	2,50	0,00

### 7 - Pintura

	Niv. Daño	Superf.	%Pint.		Coef.	
Guardabarros Trasero Izq."Lateral -Refuerzos"	Fuerte	0,53	100,00		0,00	
Moldura Lateral Puerta Tras.lzq.[Negro]	Leve	0,04	100,00		0,00	
Paragolpes Tras. (Sin Impresion)	Leve	0,81	100,00		0,00	
Puerta Trasera Izq.	Medio	0,57	100,00		0,00	
Chapa	\$	24090,92	=	13,58	х	1774,00
Mecánica	\$	0,00	=	0,00	x	0,00
Electricidad	\$	0,00	=	0,00	X	0,00
Pintura	\$	19842,80	=	8,78	x	2260,00
Materiales de Pintura	\$	13456,50				
Varios	\$	9,78				
Total Mano de Obra y Materiales	\$	57400,00		22,36		
Total Repuestos	\$	0,00				
Total Fletes	\$	0,00				
Total (Sin IVA)	\$	47438,02				
IVA	\$	9961,98				
Total Reparación	\$	57400				
Depreciación	\$	0,00				
Deducción Franquicia	\$	12800,00				
Total Peritado	\$	44600,00				

Valor venal: \$ 825000 Resultado Peritación: Normal Apto Reparación Peritación por:

% Reparacion sobre el valor del Vehículo: 5,41



Observaciones Grales: Taller: TALLER JORGITO

Tailer: JALLER JORGITO
Dirección: CALLE 530 3257 LA PLATA
TE y Contacto: 221-4709168
E-mail Taller: JTIERNOTALLERINTEGRAL@HOTMAIL.COM
Se acordaron valores:

Se envio orden:

Repuestos a proveer por: Estimación de inspector Pintura: 4P X \$8500 Chapa: 3D X \$7800 TOTAL: \$57400 Comentarios Adicionales:

Peritado por: RIETZSCH LEANDRO HERNAN

54341191 07/13/2022 Reporte sistema Sofia: Nº consulta: Fec. Consulta:

Orion Previas: 22 0 0 Lesiones: Robos: Orion CesviCom: 1367 Desc. Totales: 0 0 Materiales:

> El presente informe cuenta con el respaldo de CESVI Argentina S.A. respecto de los tiempos estándar "std" y superficie de pintura correspondiente a las piezas seleccionadas por el usuario, quedando a criterio exclusivo de este último la elección del tipo de trabajo a realizar sobre el vehículo peritado, el nivel de daño y el costo hora.

> > RIETZSCH LEANDRO HERNAN