

| Egenskap: | | Verktygs-/Koordinatnummer: | | Komp. rikt.: (X, Y, Z, R o.s.v...) | | | | Kommentar: |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ID-# | Benämning: | Nr: | Benämning: | #1: | #2: | V.B. | P.B. | |
| 1 | V 20° (x2) | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Första på sida 2. |
| 2 | R 3,5 (x4) | T16 | Fasfräs 45° (special) | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | Rätv. 0,1/A Parall. 0,1/C | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | V 15° (x2) | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 | L 24 ±0,1 | T02 | Pinnfräs Ø12 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Vinkelrikt. 0,05/A Rätv. 0,05/E | T16 | Fasfräs 45° (special) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | L 40,5 ±0,1 (x2) | P13 | Tempo 2. | X | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | L 6,3 ±0,05 (x2) | P13 | Tempo 2. | X | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | Planhet 0,05 | T30 | Pinnfräs Ø12 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10 | L 1,6 | T11 | Profilfräs 7° - Ø16 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11 | L 42,4 ±0,1 | T07 | Profilfräs (7°) - Ø16 | R | Z | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12 | L 44,7 ±0,1 | T02 | Pinnfräs Ø12 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-5". |
| 13 | V 45° | T11 | Profilfräs 7° - Ø16 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14 | V 45° | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 15 | L 2,3 ±0,05 | T02 | Pinnfräs Ø12 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "ID-45" måste vara rätt innan denne kompenseras! Kontrollera hjälpmått i löpande mätning. |
| 16 | Vinkelrikt. 0,05/A | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 17 | L 2,2 ±0,05 | T11 | Profilfräs 7° - Ø16 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "ID-45" måste vara rätt innan denne kompenseras! Kontrollera hjälpmått i löpande mätning. |
| 18 | Vinkelrikt. 0,05/A | T11 | Profilfräs 7° - Ø16 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19 | F 1x45° (x2) | T16 | Fasfräs 45° (special) | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Styrs av "ID-27". |
| 20 | iR 18,8 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21 | iR 17,7 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22 | iR 2,2 (x2) | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 23 | iR 2,2 (x4) | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 24 | iR 2,1 (x4) | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 25 | V 45° (x2) | T16 | Fasfräs 45° (special) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26 | Symm. 0,1/C (x2) | P13 | Tempo 2. | Y | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Egenskap: | | Verktygs-/Koordinatnummer: | | Komp. rikt.: (X, Y, Z, R o.s.v...) | | | | Kommentar: |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--|
| ID# | Benämning: | Nr: | Benämning: | #1: | #2: | V.B. | P.B. | |
| 27 | L 15,4 ±0,05 (x2) | T16 | Fasfräs 45° (special) | Z | R | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28 | L 1,5 ±0,05 | T30 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 29 | iL 0,35 ±0,05 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 30 | iL 18,6 ±0,05 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31 | iL 17,55 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32 | iL 6,55 ±0,05 | P13 | Tempo 2. | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "ID-45" måste vara rätt innan denne kompenseras! |
| 33 | iL 0,3 ±0,05 (x3) | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 34 | Rätv. 0,05/A Rätv. 0,1/B | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 35 | Symm. 0,1/C | P03 | Framsgda. | Y | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36 | iL 19,1 ±0,05 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37 | iL 17 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38 | R 0,1 Step 0,1 is OK | T16 T30 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | Z Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39 | iL 3,5 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Första på sida 3. |
| 40 | iL 4,6 (x2) | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 41 | iL 11,2 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "ID-12" måste vara rätt innan denne kompenseras! |
| 42 | iL 6,2 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 43 | F 0,5x45° | T16 | Fasfräs 45° (special) | Z | R | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-27". |
| 44 | F 0,2x45° (x4) | T16 | Fasfräs 45° (special) | Z | R | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-27". |
| 45 | Parall. 0,05/A | T02 T31 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | R R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "hjälpmått L 6,55" (x2). |
| 46 | F 0,6x45° (x2) | T16 | Fasfräs 45° (special) | Z | R | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-27". |
| 47 | Rätv. 0,05/D | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 48 | iL 5,55 ±0,05 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 49 | iL 0,05 ±0,05 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 50 | iL 1,55 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 51 | iL 28,9 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 52 | iL 19,3 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Egenskap: | | Verktygs-/Koordinatnummer: | | Komp. rikt.: (X, Y, Z, R o.s.v...) | | | | Kommentar: |
|-----------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| ID# | Benämning: | Nr: | Benämning: | #1: | #2: | V.B. | P.B. | |
| 54 | iL 2,7 (x2) | T04 | Pinnfräs Ø4 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 55 | M9x0,5 - 6H (x2) | T20 | Gängfräs M9x0.5 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 56 | Läge 0,2/DE | T04 | Pinnfräs Ø4 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 57 | iD 8,1 ±0,05 (x2) | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 59 | iL 9,6 ±0,05 (x2) | T09 | T-spårsfräs Ø8 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kompensera lika på T20 (Gängfräs M9x0.5). |
| 60 | Symm. 0,2/C | T13 | Pinnfräs Ø2 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 61 | iR 2,2 (x4) | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 62 | iR 2,5 (x2) | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 63 | iR 1,6 (x4) | T12 | Pinnfräs Ø3 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 64 | Symm. 0,1/C | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 65 | iL 14,5 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-76". |
| 66 | Läge 0,1/EC (x2) | T18 | Gängtapp M2x0.4 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Styrs av "ID-41". |
| 67 | Ø1,6 ↓ 4,7 (x2) | T14 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av Djup på maskinmärkning |
| | M2 - 6H ↓ 3,2 (x2) | T18 | | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| | Ø2,1x90°, Near side (x2) | T16 | | - | | | | Styrs av "ID-27". |
| 68 | iL 14,5 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-76". |
| 69 | F 0,35x45° (x2) | T16 | Fasfräs 45° (special) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Styrs av "ID-27". |
| 70 | L 23,2 ±0,1 | T13 | Pinnfräs Ø2 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 71 | L 4,4 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | P4 | Y | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-12" & "ID-73". |
| 72 | L 1,4 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | P4 | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-32" & "ID-77". |
| 73 | iL 23 +0,05/-0,04 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 74 | iR 2,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Styrs av "ID-76". |
| 75 | L 4,6 | T11 | Profilfräs 7° - Ø16 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-17". |
| 76 | iR 2,1 +0,07/-0,05 (x4) | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 77 | iL 4,3 +0,05/-0,04 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 78 | Läge 0,2/AB | T17 | Gängfräs M3x0.5 | P4 | X/Y | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-32". Ej kompenserbar. |
| 79 | Ø2,5 ↓ 2,9 | T13 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | R | Z | | <input type="checkbox"/> | Djup styrs av Z-axeln. |
| | M3 - 6H ↓ 2,7 | T17 | | R | Z | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Djup styrs av Z-axeln. |
| | Ø3,6x90°, Near side | T16 | | - | - | | | Styrs av "ID-27". |

| Egenskap: | | Verktygs-/Koordinatnummer: | | Komp. rikt.: (X, Y, Z, R o.s.v...) | | | | |
|-----------|---|----------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ID-# | Benämning: | Nr: | Benämning: | #1: | #2: | V.B. | P.B. | Kommentar: |
| 80 | Ø2,5 ↓ 1,0 (x2) | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Djup styrs av "ID-70" & "ID-5". |
| 81 | L 3,5 | P04 P05 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | Y Y | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-12". |
| 82 | L 3 | T16 | Fasfräs 45° (special) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-27". |
| 83 | L 10,6 | T13 | Pinnfräs Ø2 | P4 P5 | X X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-32". |
| 84 | L 28,6 | T02 | Pinnfräs Ø12 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrande för "ID-45". |
| 85 | V 7° | T11 | Profilfräs 7° - Ø16 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 86 | iR 19 | T06 | Profilfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Första på sida 4. |
| 87 | iR 2,6 (x4) | T06 | Profilfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 88 | iL 8,1 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | P2 | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-32". |
| 89 | V 20° (x2) | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 90 | Symm. 0,1/C | P02 | Baksida. | Y | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 91 | iL 19,2 ±0,05 | T06 | Profilfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 92 | L 0,5 ±0,05 | T03 | Pinnfräs Ø6 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 93 | L 7 ±0,1 | T06 | Profilfräs Ø4 | R | Z | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-32". |
| 94 | iL 18,2 ±0,05 | T06 | Profilfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 95 | L 0,8 | T05 | Profilfräs Ø12 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 96 | iL 2,3 | T04 | Pinnfräs Ø4 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 97 | F 0,2x45° | T16 | Fasfräs 45° (special) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-27". |
| 98 | <u>F 0,3</u> <i>Chamfer all around</i> | T06 | Profilfräs Ø4 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 99 | L 1,5 | T02 | Pinnfräs Ø12 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 100 | iL 17,5 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 101 | iL 15,5 ±0,05 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 102 | Symm. 0,1/C | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 103 | iL 18,95 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 104 | iL 16,95 ±0,05 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 105 | iL 1 (x4) | T04 | Pinnfräs Ø4 | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 106 | iR 3,2 (x8) | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Egenskap: | | Verktygs-/Koordinatnummer: | | Komp. rikt.: (X, Y, Z, R o.s.v...) | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ID-# | Benämning: | Nr: | Benämning: | #1: | #2: | V.B. | P.B. | Kommentar: |
| 107 | iL 40,3 ±0,1 | T02 T04 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "ID-12" måste vara rätt innan denne kompenseras! |
| 108 | iV 10° | T20 | Gängfräs M9x0,5 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 109 | iL 6,9 | T20 | Gängfräs M9x0,5 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 110 | F 0,6 | P10 | 45° (för 'F 0,6'). | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 111 | L 9,7 | T07 | Profilfräs (7°) - Ø16 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 112 | L 26 | T07 | Profilfräs (7°) - Ø16 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 113 | L 28,2 | T02 | Pinnfräs Ø12 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrande för "ID-45". |
| 114 | L 2 | T07 | Profilfräs (7°) - Ø16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 115 | Parall. 0,15/A | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Första på sida 5. Styrts av "ID-45". |
| 117 | iL 0,85 ±0,05 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 118 | iL 1,15 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 119 | iL 2,85 Outer flat surface | T04 T35 | Ingen benämning alt. För många T#/P# angivna! | Z R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 120 | iV 95° | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 121 | F 0,3x45° | T16 | Fasfräs 45° (special) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Styrts av "ID-27". |
| 122 | iL 18,8 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 123 | iL 21,8 ±0,1 | T10 | Pinnfräs Ø4 (lång) | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 124 | L 12,5 ±0,1* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 125 | iL 11,2 ±0,1* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrts av "ID-127" & "ID-134". |
| 126 | iR 5,1 (x4)* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrts av "ID-127" & "ID-134". |
| 127 | iL 23,1 ±0,1* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 128 | iV 135° | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 129 | iR 1,1 (x4) | T13 | Pinnfräs Ø2 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 130 | iL 5,25 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrts av "ID-32". |
| 131 | iV 120° | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 132 | iL 3,61* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrts av "ID-127". |
| 133 | L 0,45* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrts av "ID-32". |
| 134 | iL 19,8 ±0,1 | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Egenskap: | | Verktygs-/Koordinatnummer: | | Komp. rikt.: (X, Y, Z, R o.s.v...) | | | | Kommentar: |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ID# | Benämning: | Nr: | Benämning: | #1: | #2: | V.B. | P.B. | |
| 135 | iL 11,8 ±0,1 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 136 | iL 16,46 ±0,1 | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-134". |
| 137 | iL 1,9 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 138 | iR 2,2 (x2)* | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 139 | iL 3,4 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 140 | Rätv. 0,15/A | T15 | Konisk Pinnfräs 5° | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Styrs av "ID-45". |
| 141 | iR 2,35 (x2) | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 142 | iL 7,32 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 143 | iL 14 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 144 | iL 13,2 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 145 | iR 2,1 (x5) | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 146 | iL 12,3 ±0,1 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 147 | iL 11,2 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 148 | iL 7,3 ±0,1 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 149 | iL 7,2 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 150 | iL 15,8 ±0,1 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 151 | iL 13,7 ±0,1 | T13 | Pinnfräs Ø2 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 152 | iL 11,8 ±0,1 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 153 | iL 2,8 | T04 | Pinnfräs Ø4 | | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 154 | iL 0,3 ±0,05 (x2) | T12 | Pinnfräs Ø3 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 3. |
| 155 | iL 1,50 ±0,05 | T06 | Profilfräs Ø4 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 4. |
| 156 | iL 0,47 | T21 | T-spårsfräs Ø6 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 4. |
| 157 | iL 2,55 | T21 | T-spårsfräs Ø6 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 4. |
| 158 | iL 1,11 | T21 | T-spårsfräs Ø6 | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 4. |
| 163 | 2xF 0,4 x 45° ((Fas) Ø9,3 x 90°) | T16 | Fasfräs 45° (special) | R | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 3. |
| 999 | (0-3x Ø 0,7) Max depth 0.2 | T14 | Borr Ø1.85 | Z | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sida 8. |