
Top 3 principal components as RGB, acceleration 1.50 m/s², steering action 0
0 train steps
PC1–3 explain 98%
after 1000 rows
PC1–3 explain 100%
after 10000 rows
PC1–3 explain 97%
vx [m/s]
0
2
4
6
8
10
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x = (steer/0.4 + yaw/3.33) / √2