WM_W600_路由器连网兼容性测试报告

VO. 3

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址: 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www. winnermicro. com



北京联盛德微电子有限责任公司

测试报告修订记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	20180827	初稿	Chenzx	
V0.2	20180831	调整部分描述,突出测试策略	Ligh	
V0.3	20181012	更新 SDK 版本信息	Ligh	
				17
			1/X	<i>Y</i>
		3	61.	
		, //	<	
			7	



北京联盛德微电子有限责任公司

显示

测证	我告修订	「记录		1
1	引言		3	3
	1.1	编写目的	3	3
	1.2	预期读者	3	3
	1.3	术语定义		3
2	测试策略	·		3
3	测试环境	<u> </u>		1
4		J		
5	测试结果	· 【和过程	1	1
		测试结果		
	5.2	测试过程遇到问题		1



引言

1.1 编写目的

记录 WM_W600 与路由器连网兼容性验证过程和测试结果相关信息,为 WM_W600 与路由器连网兼容性提供质量评估依据。

1.2 预期读者

WM_W600 相关研发人员,包括但不限于产品经理,软硬件开发人员,FAE 以及测试人员。

1.3 术语定义

AP	Access Point	访问点
Open	1.1	开放式/不加密
WEP	Wired Equivalent Privacy	有线等效加密
WPA	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi 保护访问
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol	临时密钥集成协议
IP	Internet Protocol	网际协议

2 测试策略

为验证 WM_W600 能否满足对市场占有率较高无线路由器的连网兼容性,我们特拟定以下策略:

- 1、选择多品牌多款型无线路由器---从天猫和京东搜索销量排名 Top20 无线路由器。最终确定了 31 个品牌 44 款无线路由器;
- 2、关键验证模块能否成功连接 44 款无线路由器,并获取相应 IP 地址;
- 3、为模拟客户真实使用场景,特加入了一款无线信号放大器参与测试。放大器与 27 款无线路由器连接,验证模块连接经放大器放大后的无线信号能否成功。



3 测试环境

按照下图搭建测试环境:



图 1 测试组网图

- 1、参与测试的44款路由器同时上电,按第4章节所附文件设置各款无线路由器参数;
- 2、模块与路由器距离 3 米左右,通过 AT 指令 Wjoin 连网;
- 3、部署一款无线信号放大器参与测试;
- 4、SDK 版本为 G2.2.5、 G2.2.6、G2.2.7、G2.2.8、G3.0.0。

4 测试用例

验证模块连网的兼容性,无线路由器的一些配置和工作模式是需要考虑的,我们着重覆盖了以下情况:

- 1、无线路由器恢复出厂设置后模块连网情况;
- 2、无线路由器不同加密方式下模块连网情况;
- 3、无线路由器不同信道模式下模块连网情况;
- 4、无线路由器不同工作模式下模块连网情况。

具体的被测设备和设置以及测试数据如下:



北京联盛德微电子有限责任公司

说明: 中间区域数据OK表示模块加网成功; 黄色背暑的表示经过TL-WA832RE信号放大器扩展后,模块也进行了加网测试

## 日常品類	黄色背景的表	表示经过TL-W	A832RI	2.信号放大器		央也进行了加网																		
The Part					加密方式																			
Tump	路由器品牌	型号	Open	WEP	WPA/WPA2	PSK/WPA2-	1信道	6信道	11信道	1信道	6信道	11信	1信道	6信道	11信)	1信道	6信道	11信並	1信道	6信道	11信道	1信:	道6信道	111信道
T Lyra 300 OK							OK															OK		
T. WINGSON C. W. SHERMEN C. W. OK C		TL-WR941N	ОК	ок	ок	ок								ОК			OK					ОК		ОК
Definite Column	IP-Link	TL-WDR6300	OK	モ加密 フェルフェスティア・アンファイン アンファイン アンディ アンディ アンディ アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	方式设置,仅1	能设置密码	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK (支持n20)/n40)
Definite Column		TL-WR842N	ок	无此设置	ок	ок	ок	ок	OK	ок	ок	OK	OK	ок	ок	ок	ОК	ок	OK	ок	OK	OK	ок	ок
Post				7 0 - 0 0 - 1							,												1	
Part																								
Pin	D-Link		OK	OK	OK	OK	无1:	lb-onla	心没置	│ 无 11:	g-onla	设置	OK	OK	OK	OK	OK	OK		无	lin-onl	ッ模す	式设置	
## 15 6																		OK	OK					1/240)
May 2008																								
Tenda Page Page	Mercury																							
Head Accordance Accordan																			OIL.			1 52 横 5	半辺署	1-737
Hayoutong Yergood No. Co.	Tenda															OK			OK					lok.
Net Core 1	HSC																							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	nac																		OK					7711407
## A PRIC OK 元地设置	Huawei																							
## PART		#2001	OK		JOK		OK.	JOK	OK	IOK	JOK	JOK	JOK	JOK	NO.	OK	OK	IOK		<u>/L.</u>	III-on.	L <u>y</u> 13€ -	-4 KE EE	
RID OK 元此设置		R1C	ΟK	无 』	比设置	(WPA/WPA2									无bgn	模式设	置							
大田设置	xiaomi					OK (WPA/WPA2									无bgn	模式设	置							
子田心空器		RID	OK	75,1	化设直																			
PO OK 子上地音響 OK OK OK OK OK OK OK O	360	C402	OF	无山	比设置	WPA2-PSK≸□ WPA/WPA2-] 无bgn模式设置																	
Netcore Act					い行品										T han	植式设5	翠							
Netcore		10	OIL				OK	OK	工 11	OK	OK	工 11	lok	OK				-	OK	OK	-	OK	OK	天11信
「急星」 VP17 OK	Netcore	AC1	ок			OK .			信道			信道 选项			信道		OIL	信道			信道			道选项
Belkin KN-VR95 OK					无此设置																			
KINGRT KN-WR935 OK																								
Fact			OK				无1:	lb-only	<u>z设置</u>	OK	OK	OK	无b	g混合i				OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
No. No.				OK	无此设置	OK									无bgn	模式设	置							
WPA2-PSK	FAST	FAC1200R	OK				OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK	OK	OK	OK	界面	不能设.	置n40
No.	novo(neweif	K683U				WPA2-PSK)																	_	
Note	ZTE																							
No.	Totolink																							
Apple A1392 OK 无此设置 OK OK 无11b-only设置 无11g-only设置 OK					<u> </u>																			
Cisco WRH54G OK OK OK OK OK OK OK O																			OK					OK
R7000 OK OK OK OK OK OK OK																OK	OK	OK					式设置_	
Netgear	Cisco								OK										无11n-	-only核	建式设置	i		
WNDR4300V2 OK																								
Sitecom WL-368 OK	Netgear																							
HP NR114 OK 无此设置 OK <																								
华硕 RT—N10E OK	Sitecom	WL-368	OK		无此设置	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK			OK (3	<u> 支持n20</u>	/n40)
WAVLINK WL-WN521N2 OK O		NR114	OK	无此设置		OK	OK		OK							OK				无:	l1n-onl	ly模i	<u> </u>	
WAUTHN	华硕	RT-N1OE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无b/g/	'n mix	模式设	OK	OK	OK	OK	OK	ок
LB-LINK BL-WR4000 OK 无加密方式设置,仅能设置密码 无bgn模式设置 UTT 进取518W OK			ок			PSK)																		
UTT 进取518W OK OK OK OK OK							OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Alpha CR55 OK <															无bgn	模式设								
紫光Mywifi M300 (Green OK																								
极路由3 <mark>HC5861 </mark> OK 无此设置	Alpha	GR55	ОК	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ОК	OK					n mix	模式设			能设置	11n-	only模	式
	紫光Mywifi	M300(Green	ОК			OK	无1:	1b-only	/设置	无11	g-only	设置	无b	g混合i				ОК	ОК	ок	ОК	ОК	ОК	ок
AFOUNDRY EW500 OK OK OK OK OK OK OK OK	极路由3	HC5861													无bgn	模式设计								
	AFOUNDRY	EW500	OK	OK	无此设置	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK		无:	lin-onl	ly模i	式设置	



5 测试结果和过程

5.1 测试结果

对路由器工作模式、信道和加密方式组合,设计用例共 995 条,但部分路由器不能设置某些模式,有 87 条用例无法测试,其它 908 条用例执行结果全部 PASS。

通过 31 个品牌 44 款无线路由器以及一台无线放大器的组合测试结果来看,我们 SDK 软件和模块均能很好的兼容市场畅销路由器,连网并未出现失败现象。

5.2 测试过程遇到问题

KINGNETKN-WR935 路由器经 TL-WA832RE 信号放大器扩展后,信号放大器会频繁重启。该问题实为信号放大器与无线路由器兼容的问题,非 WM_W600 产品问题,不予关注。