
تمرین سری اول

درس مبانی سیستم نهفته و بیدرنگ

جواب اول

(بخش الف): مدل Spiral که مدل مارپیچی هم نامیده می شود این مدل فرض می کند که چندین نسخه از سیستم ساخته خواهد شد. سیستم های اولیه ماکت های ساده ای هستند که برای کمک به شهود طراحان و ایجاد تجربه با سیستم ساخته شده اند. با پیشرفت طراحی، سیستم های پیچیده تری ساخته خواهند شد. در هر سطح از طراحی، طراحان مراحل مورد نیاز، ساخت و آزمایش را پشت سر می گذارند. در مراحل بعدی که نسخههای کامل تری از سیستم ساخته می شوند، هر فاز به کار بیشتری نیاز دارد و مارپیچ طراحی را گسترش می دهد. این رویکرد پالایش پی در پی به طراحان کمک می کند تا سیستمی را که روی آن کار می کنند از طریق یک سری چرخه طراحی درک کنند. چرخه های اول در بالای مارپیچ بسیار کوچک و کوتاه هستند، در حالی که چرخه های نهایی در پایین مارپیچ جزئیاتی را که از چرخه های قبلی مارپیچ آموخته شده است اضافه می کند. مدل مارپیچی واقعی تر از مدل آبشار است زیرا تکرارهای متعدد اغلب برای اضافه کردن لازم است

شکل از مراحل اجرا مدل ماربیچی (Spiral):



حالا تفاوت و شباهت های این مدل را با مدل های آ**بشاری , ووی(Vee)** که در کلاس تدریس شده است بیان می کنیم.

مدل آبشاری و مدل (Vee-Model) ۷ هر دو از مدلهای خطی و سنتی توسعه نرمافزار هستند، اما تفاوتهای مهمی با مدل Spiral دارند

۱. مدل آبشاری (Waterfall Model):

- سیر خطی: در مدل آبشاری، مراحل توسعه به صورت خطی و در ترتیب مشخصی انجام می شود (تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست، نگهداری). هر مرحله باید کامل شود قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید.
- عدم انعطاف پذیری: اگر در طول فرآیند نیازمندی ها تغییر کنند، بازگشت به مراحل قبلی دشوار است و ممکن است به هزینه و زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
 - مناسب برای پروژههای کوچک: این مدل بیشتر برای پروژههای کوچک و با نیازمندیهای مشخص مناسب است.

۷ (V-Model): مدل


مدل تست محور: در مدل ۷، برای هر مرحله توسعه یک مرحله تست مرتبط وجود دارد. بهطور مثال، برای مرحله طراحی، تست طراحی وجود دارد. این مدل به وضوح ارتباط بین توسعه و تست را نشان میدهد.

خطی، اما با تمرکز بر کیفیت: مانند مدل آبشاری، مراحل در مدل ۷ خطی هستند، اما تمرکز بیشتری بر روی کیفیت و تضمین کیفیت در طول فرآیند توسعه دارد.

مناسب برای پروژههای با نیازمندیهای ثابت: این مدل نیز بیشتر برای پروژههایی با نیازمندیهای ثابت و مشخص مناسب است.

۳. مقایسه با مدل :Spiral

- تکراری و انعطاف پذیر: بر خلاف مدل آبشاری و ۷، مدل Spiral تکراری و انعطاف پذیر است و به راحتی میتواند با تغییرات نیازمندی ها سازگار شود.
 - ارزیابی ریسک: Spiral بر روی شناسایی و کاهش ریسک در هر مرحله تأکید دارد، در حالی که مدلهای آبشاری و ۷ این رویکرد را ندارند.
- مشارکت مداوم مشتری: در مدل Spiral، مشتری در هر مرحله درگیر است و بازخورد میدهد، در حالی که در مدلهای سنتی، مشتری معمولاً فقط در مراحل ابتدایی و انتهایی دخالت دارد.



(بخش ب):

مهندسی همروند(Concurrent Engineering) رویکردی در طراحی و توسعه محصول است که در آن مراحل مختلف مانند طراحی، مهندسی، تولید و بازاریابی بهطور همزمان و موازی انجام می شوند، برخلاف روشهای سنتی که این مراحل بهصورت متوالی پیش میروند. این رویکرد باعث کاهش زمان توسعه، افزایش کیفیت، و بهبود همکاری بین تیمهای مختلف می شود. یا به عبارت دیگر مهندسی همروند یک روش کارآمد است که از همکاری و یکپارچگی در مراحل مختلف طراحی و تولید برای بهبود فرآیندها و کاهش اتلاف زمان استفاده می کند

ویژگیهای اصلی مهندسی همروند:

همکاری همزمان بین بخشها از ابتدا تا انتها.

کاهش چرخه طراحی و توسعه و تسریع ورود محصول به بازار.

كاهش نياز به بازگشت و اصلاحات با شناسايي زودهنگام مشكلات.

بهبود کارایی و مدیریت منابع با استفاده همزمان از همه تیمها.

این رویکرد باعث می شود که شرکتها با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر محصولات خود را توسعه دهند.

این مثال، کاربرد مهندسی همزمان (Concurrent Engineering) را در طراحی سیستمهای سوئیچینگ تلفن PBX توسط AT&T شرح میدهد. هدف اصلی این فرآیند، کاهش زمان طراحی و بهبودهای کیفی در سیستمهای تلفن بوده است. برای این منظور، AT&T از یک فرآیند هفتمرحلهای بهره برد که به تفصیل زیر توضیح داده می شود:

1. مقایسه با رقبا (Benchmarking)

AT&T در اولین قدم، خود را با رقبا مقایسه کرد تا ببیند در چه نقاطی میتواند پیشرفت کند. این مقایسه نشان داد که آنها 30 درصد بیشتر از بهترین رقبای خود زمان صرف معرفی یک محصول جدید میکنند. بر اساس این نتایج، تصمیم گرفته شد که زمان طراحی به اندازه 40 درصد کاهش یابد. این مرحله مهم است زیرا هدفگذاری واقعبینانهای بر اساس عملکرد رقبا تعیین میشود و نقش پایهای برای بهبودها دارد.

2. Breakthrough Improvement (بهبود جهشی)

در این مرحله، AT&T تمرکز خود را بر شناسایی عوامل کلیدی که بر فرآیند تولید تاثیر می گذارند، قرار داد. آنها سه عامل اصلی را مشخص کردند که نقش اساسی در بهبودها داشتند:

افزایش همکاری بین تیمهای طراحی و تولید: افزایش تعامل بین این تیمها باعث تسهیل جریان اطلاعات و افزایش کارایی شد.

تداوم وجود سازمانهای پایه در بخشهای طراحی و تولید: ساختارهای سازمانی باید به گونهای باشند که از همکاری میان تیمها حمایت کنند.

حمايت مديريت سطح بالاتر: مديران بايد از اين پروژه و تلاشها حمايت كنند تا اجراى آن موفقيت آميز باشد.

برای مدیریت این تغییرات، سه گروه کلیدی ایجاد شد:

- ❖ Steering Committee (کمیته هدایت): گروهی از مدیران میانی که نقش بازخورد دادن به پروژه را داشتند. این کار باعث شد تا تصمیم گیریها از سطوح میانی تا سطح اجرای بهتر هدایت شود.
- Project Office (دفتر پروژه): یک گروه اصلی متشکل از یک مدیر مهندسی و یک تحلیلگر عملیاتی از واحد مشاوره داخلی
 AT&T برای نظارت و مدیریت دقیق بر پیشرفت پروژه تشکیل شد.
- Core Team (تیم اصلی): تیم اصلی متشکل از مهندسان و تحلیلگران برای هماهنگی و اجرای وظایف. این تیم مسئولیت اصلی ایجاد تغییرات و بهبودها را بر عهده داشت.

3.) Characterization of the Current Processتوصيف فرآيند فعلى)

در این مرحله، تیم اصلی با استفاده از نمودارهای جریان ((Flowchartsو سایر ابزارهای تحلیلی، فرآیند فعلی توسعه و تولید را بررسی کردند تا بفهمند کجا میتوان بهبود ایجاد کرد. مدل فعلی طراحی و تولید که مورد تحلیل قرار گرفت، شامل مراحل زیر بود:

مراحل فرآيند:

Concept Development (توسعه مفهوم): ايدهها و مفاهيم طراحي محصول در اين مرحله توسعه مييابند.

Design Project Management (مديريت پروژه طراحی): اين مرحله مربوط به برنامه ريزی و نظارت بر پروژه طراحی است.

Design/Capture (طراحی/ضبط): در اینجا طراحیهای اولیه ایجاد و ثبت میشوند.

Physical Design (طراحی فیزیکی): تبدیل طراحیهای اولیه به طراحیهای فیزیکی و ملموس در این مرحله انجام می شود.

Model Construction (ساخت مدل): ساخت نمونههای اولیه و مدلهای فیزیکی محصول به منظور آزمایش و بررسی.


Design Transfer (انتقال طراحی): انتقال طراحی از تیم طراحی به تیم تولید برای آماده سازی جهت تولید نهایی.

Manufacturing Project Management (مديريت پروژه توليد): اين مرحله مديريت توليد و نظارت بر جريان توليد محصولات را شامل می شود.

Material Management (مديريت مواد): مديريت مواد اوليه مورد نياز توليد و تامين به موقع آنها.


Order Engineering (مهندسی سفارش): سفارشات و نیازهای مشتریان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا متناسب با آنها طراحی و تولید انجام شود.

Manufacturing Engineering (مهندسی تولید): فرآیندهای تولید بهینهسازی شده و نحوه ساخت محصولات مشخص می شود. Pilot Shop (تولید آزمایشی): تولید اولیه یا نمونهسازی برای بررسی مشکلات احتمالی و انجام تستهای تولیدی. Production Shop (تولید نهایی): تولید انبوه محصولات پس از تایید نهایی نمونههای اولیه





بخش مدل و شبه سازی)

بخش الف) پیاده سازی سیستم با استفاده از بلوک های پایه انتگرال گیر، ضریب و جمع در Simulink





بخش ب) نمودار جابجای (X(t):






حالت سينوسى:





بخش ج)



بخش د:

رفتار سیستم را با و بدون کنترلر تحلیل کنید.

یک سیستم شامل جرم- فنر-دمپر بدون کنترل کننده PD رفتاری بر اساس ضریب میرایی و ثابت فنر از خود نشان می دهد. اگر میرایی کم باشد سیستم قبل از اینکه بتدریج بنشیند در اطراف موقعیت تعادل نوسان مینکند، در حالی که اگر میرایی بحرانی باشد، سیستم در سریع ترین زمان ممکن بدون نوسان به حالت تعادل باز می گردد. در حالت بیش از حد میرایی، سیستم به آرامی و بدون نوسان به حالت تعادل باز می گردد. هنگامی که یک کنترلر PD معرفی می شود، ثبات و پاسخ سیستم را بهبود می بخشد. عبارت تناسبی با تنظیم موقعیت، خطای حالت پایدار را کاهش می دهد، در حالی که عبارت مشتق، نوسانات را کاهش می دهد و نرخ هم گرایی به تعادل را بهبود می بخشد و در نتیجه رفتار سیستم سریع تر و پایدارتر می شود.

در حالت کلی برای رسیدن به یک x(t) مشخص با وارد کردن (f(t)، نیاز به تصحیح خطا می باشد که اینکار را کنترلر انحام میدهد.

چگونه پارامتر های سیستم و ضرایب کنترلر بر جنبه های مختلف عملکرد سیستم (مانند ضریب، میرایی، فراجهش و ...) تاثیر می گذارند؟

m, k و d ضرایب سیستم و d Kd نظر نظر هستند که هر یک تاثیرگذاری خودرا بر سیستم دارد. d بر اینرسی سیستم تأثیر می گذارد و تعیین می کند که سیستم چقدر سریع می تواند به نیروها پاسخ دهد. ثابت فنر d سختی را کنترل می کند، با مقادیر بالاتر فرکانس طبیعی سیستم را افزایش داده و آن را سفت تر می کند. ضریب میرایی d نحوه فروپاشی نوسانات را کنترل می کند: خیلی کم باعث نوسان بیش از حد می شود، در حالی که خیلی زیاد منجر به پاسخ آهسته می شود.

Kp با تنظیم خروجی بر اساس بزرگی خطا، مستقیماً بر پاسخگویی سیستم تأثیر می گذارد، خطای حالت پایدار را کاهش می دهد اما اگر بیش از حد زیاد باشد، به طور بالقوه افزایش بیش از حد را افزایش می دهد. Kd با پاسخ دادن به نرخ تغییر خطا، بهبود پایداری و کاهش بیش از حد و نوسانات، بر میرایی تأثیر می گذارد. با هم، تعادل مناسب پارامترهای سیستم و ضرایب کنترل کننده می تواند سیستم را برای عملکرد بهینه، به حداقل رساندن بیش از حد، کاهش زمان تهنشینی، و اطمینان از میرایی مناسب برای هم گرایی سریع و پایدار به تعادل تنظیم کند.