WindageLoss

Xie Yu

1 介绍

WindageLoss用于计算电机的风摩损耗。

2 原理

在高速电机中,总的风摩损耗如下:

$$P_{wind} = P_a + P_{ad} + P_c \tag{1}$$

风摩损耗有以下三个部分组成: P_a 为气隙中抵抗阻力力矩损耗; P_{ad} 为转子表面抵抗阻力力矩产生的损耗; P_c 为气隙中冷却介质轴向流动的损耗。

2.1 气隙中的损耗

气隙中抵抗阻力力矩的损耗为:

$$P_a = \pi c_f \rho \Omega^3 \frac{D_{2out}^4}{16} L_i \tag{2}$$

其中摩擦系数,当Re<10000

$$c_f = 0.515 \frac{[2(g - d_{sl})/D_{2out}]^{0.3}}{Re^{0.5}}$$
(3)

当Re>10000

$$c_f = 0.0325 \frac{[2(g - d_{sl})/D_{2out}]^{0.3}}{Re^{0.2}}$$
(4)

g为气隙, d_{sl} 为保护套的厚度,没有护套时取0。 D_{2out} 为内转子外径, L_i 为电枢的有效长度。ho为空气密度。

气隙的雷诺数Re可由下式计算:

$$Re = \frac{\rho\Omega(g - d_{sl})D_{2out}}{2\mu_{dyn}} \tag{5}$$

式中 μ_{dyn} 为空气的动力粘度。

2.2 转子表面的损耗

转子表面的损耗可由下式表示:

$$P_{ad} = \frac{1}{64} c_{fd} \rho \Omega^3 (D_{2out}^5 - d_{sh}^5) \tag{6}$$

摩擦系数当 R_{ed} <3e5时:

$$c_{fd} = \frac{3.87}{R_{ed}^{0.5}} \tag{7}$$

 $\pm R_{ed}$ >3e5

$$c_{fd} = \frac{0.146}{R_{ed}^{0.2}} \tag{8}$$

$$R_{ed} = \frac{\rho \Omega D_{2out}^2}{4\mu_{dyn}} \tag{9}$$

2.3 轴向冷却气体损耗


轴向冷却气体损耗为:

$$P_c = \frac{2}{3}\pi v_t v_{ax} \Omega[(0.5D_{1in})^3 - (0.5D_{2out})^3]$$
(10)

式中 D_{1in} 为定子内径, v_t 是转子旋转引起的冷却介质的平均切向线速度,可取0.5倍的转子表面线速度, v_{ax} 为冷却介质轴向线速度。

3 类结构

Object Structure



输入 input:

• dsl:保护套厚度

• vax: 轴向冷却介质线速度

dsh:轴直径Dlin:定子内径D2out:转子外径

• n:转速

参数 params:

Rho: 空气密度Name: 名称

• Mu: 空气动力粘度

输出 output:

• Ptotal: 总风摩损耗

• v:转子线速度

• vt: 冷却介质切向线速度

• cfd: 转子表面摩擦系数

• Re: 气隙雷诺数

• Red: 转子雷诺数

• cf:气隙摩擦系数


• Pa: 气隙中的损耗

• Pad:转子表面损耗

• Pc:轴向冷却气体损耗

4 案例

图中为10kw,4极、40000r/min高速永磁无刷电机,在温度为100°C下求风摩损耗。该电机尺寸如下:转子外径 D_{2out} =50mm,轴直径 d_{sh} =12mm,叠片长度 L_i =50mm,气隙g=3mm,护套厚度 d_{sl} =1.8mm,冷却空气的轴向速度 v_{ax} =10m/s.



```
inputStruct1.t=100;
paramsStruct1=struct();

Air=method.AirProperty(paramsStruct1, inputStruct1);

Air=Air.solve();
disp(Air.output)
inputStruct2.Li=0.05;
inputStruct2.dsh=0.012;
inputStruct2.D2out=0.05;
```

inputStruct2.D1in=0.056;

```
10
    inputStruct2.dsl=0.0018;
11
    inputStruct2.n=40000;
12
    inputStruct2.vax=10;
    paramsStruct2.Rho=Air.output.rho;
13
    paramsStruct2.Mu=Air.output.mu;
14
    Loss=method.Loss.WindageLoss(paramsStruct2, inputStruct2);
15
16
    Loss=Loss.solve();
17
    disp(Loss.output)
```

首先可以利用Baffalo中的AirProperty模块计算空气在100℃下的属性:

Successfully calculate air property!.

rho: 0.9460
mu: 2.1809e-05
k: 0.0312
c_p: 1.0129e+03
c_v: 725.8397
gamma: 1.3955
c: 386.6153
nu: 2.3055e-05
alpha: 3.2598e-05
Pr: 0.7073
M: 0.0290
R: 287.0478

得到空气密度和动力粘度带入到公式中:

Successfully calculate windage loss.

Pa: 11.9669
Pad: 3.8956
Pc: 27.4930
Re: 5.4506e+03
cf: 0.0028
Red: 1.1355e+05
cfd: 0.0115
vt: 52.3599
v: 104.7198

可以得到最终总的损耗约为43.36 w。

5 参考文献

Ptotal: 43.3556

[1] Permanent magnet motor technology: design and applications