## **Trabalho OVP - Instruction Counting**

## Descrição Geral:

Este trabalho tem por objetivo a instrumentalização do harness.c para gerar um relatório da quantidade de cada tipo de instrução que o processador utilizou para a execução de um determinado programa.

## Dicas:

- Vocês devem obter o .zip do trabalho que contém a instanciação de um processador RISC-V de 32bits (RV32I) com a instrumentalização para detectar quantas vezes a função fib() foi chamada (Exemplo 7).
- Informações sobre a API necessária pode ser encontrada no documento: <a href="https://www.ovpworld.org/documents/Simulation\_Control\_of\_Platforms\_and\_Modules\_user\_Guide.pdf">https://www.ovpworld.org/documents/Simulation\_Control\_of\_Platforms\_and\_Modules\_user\_Guide.pdf</a>
- Informações sobre o instruction set do RV32I: <a href="https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2014/EECS-2014-54.pdf">https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2014/EECS-2014-54.pdf</a> (pag 60)
- Para ler a instrução que foi buscada (fetched instruction) pode-se utilizar a função:

opProcessorRead(processor, addr, &var\_8bits, 4, 1, True, OP\_HOSTENDIAN\_TARGET);

Com essa instrução vocês vão receber dentro do vetor var\_8bits[4] a instrução buscada.

## Requisitos:

- 1. Modificações no harness de forma a criar uma instrumentalização capaz de contar as instruções (separadas em categorias) que foram executadas pela aplicação.
- 2. Ao final da execução o harness deve imprimir um relatório em formato de texto contendo as informações relativas à execução do programa.
- 3. Fazer um pequeno relatório comentando o código e providenciar um .zip contendo um cenário pronto para execução.