

计算机控制系统



计算机控制系统

第十二讲最少的控制器设计

教师,唐志图


单位:通信工程学院





- (一) 稳定不含纯滞后广义对象 络殊) (二) 任音广心
- (二) 任意广义对象(一般)(减公)
- 》 (三) 最少拍无纹波控制器 (四) 含阻尼因子的最少拍控制器

稳定不含纯滞后广义对象



$$G(z) = \mathcal{Z}[G(s)] = \mathcal{Z}[H_0(s)G_P(s)]$$

这里, <u>广义被控对象</u>的脉冲传递函数在Z平面单位圆上及单位圆外没有极点, 且不含有纯滞后环节。



闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}$$

误差脉冲传递函数

$$\Phi_{e}(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1 + D(z)G(z)} = 1 - \Phi(z)$$

则有

$$D(z) = \frac{1 - \Phi_{e}(z)}{\Phi_{e}(z)G(z)} = \frac{\Phi(z)}{\Phi_{e}(z)G(z)}$$

$$E(z) = \sum_{e=0}^{\infty} e(iT)z^{-i} = e(0) + e(1)z^{-1} + e(2)z^{-2} + \cdots$$

不同输入信号R(Z)作用下,本着使E(Z)项数最少的原则, 选择合适的 $\Phi_{\rm e}(Z)$,即可设计出最少拍无差系统控制器。

计算机控制系统

单位阶跃输入

$$r(t) = 1(t) = t^0$$

$$e_{ss} = \frac{T^0}{1 + K_P}$$

$$R(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})}$$
 $p=1$ $E(z)=1$ **I拍**

$$p = 1$$

$$E(z) = 1$$

单位速度输入

$$e_{ss} = \frac{T^1}{K_{v}}$$

$$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$
 $p=2$ $E(z) = Tz^{-1}$

$$p = 2$$

$$E(z) = Tz^{-1}$$

□拍

单位加速度输入

$$R(z) = \frac{T^2 z^{-1} (1 + z^{-1})}{2(1 - z^{-1})^3}$$
 $p = 3$ $E(z) = \frac{1}{2} T^2 z^{-1} + \frac{1}{2} T^2 z^{-2}$ **皿拍**

$$R(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \qquad R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \qquad R(z) = \frac{T^2 z^{-1} (1 + z^{-1})}{2(1 - z^{-1})^3}$$

一般地,典型输入信号的Z变换具有如下形式

$$R(z) = \frac{A(z^{-1})}{(1-z^{-1})^q}$$

 $A(Z^{-1})$ 是不包含 $(1-Z^{-1})$ 因式的 Z^{-1} 的多项式。

$$E(z) = \Phi_{e}(z)R(z) = \Phi_{e}(z)\frac{A(z^{-1})}{(1-z^{-1})^{q}}$$

为使系统对典型输入无稳态误差, $oldsymbol{\Phi}_{\mathrm{e}}(\mathbf{z})$ 应具有

$$\underline{\Phi}_{e}(z) = (1-z^{-1})^{p} F(z^{-1}), \quad p \ge q$$

式中, $F(Z^{-1})$ 是不含 $(1-Z^{-1})$ 因式的 Z^{-1} 的有限多项式。选择合适的 $\Phi_{\alpha}(Z)$ 就是选择合适的p及 $F(Z^{-1})$ 。

$$E(z) = \Phi_{e}(z)R(z) = \Phi_{e}(z)\frac{A(z^{-1})}{(1-z^{-1})^{q}}$$

$$R(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

单位阶跃信号 $R(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$ 读业物的第分 选择 $\Phi_{e}(z) = 1-z^{-1}$, 即 p=1, $F(z^{-1})=1$, 使 $\Phi_{e}(z)$ 具有最简形

式,则

$$E(z) = (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 - z^{-1}} = 1$$

由Z变换定义可知e(t)为

r(kT) 是我的对中间采样的系统。 /y(kT) t=T 以指给3采样写 e(0) = 1, $e(T) = e(2T) = e(3T) = \dots = 0$ e(kT)(a) **(b)**

唐志国

通信工程学院自动化教研室

$$E(z) = \Phi_{e}(z)R(z) = \Phi_{e}(z)\frac{A(z^{-1})}{(1-z^{-1})^{q}}$$

单位速度信号
$$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

选择 $\underline{p}\!\!=\!\!2$, $\underline{F(z^{\!-\!1})}\!=\!\!1$,则 $\pmb{\phi}_e(z)\!=\!(1\!-\!z^{\!-\!1})^2$,使 $\pmb{\phi}_e(z)$ 具有最简 形式.则 $E(z) = (1-z^{-1})^2 \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = Tz^{-1}$

由Z变换定义可知e(t)为

唐志国

通信工程学院自动化教研室


$$E(z) = \Phi_{e}(z)R(z) = \Phi_{e}(z)\frac{A(z^{-1})}{(1-z^{-1})^{q}}$$

单位加速度信号
$$R(z) = \frac{T^2 z^{-1} (1 + z^{-1})}{2(1 - z^{-1})^3}$$

选择p=3. $F(z^{-1})=1$. 即 $\phi_{\alpha}(z)=(1-z^{-1})^3$,使 $\phi_{\alpha}(z)$ 具有最简 形式,则

形式,则
$$E(z) = (1-z^{-1})^3 \frac{T^2 z^{-1} (1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3} = \frac{1}{2} T^2 z^{-1} + \frac{1}{2} T^2 z^{-2}$$
由 z 变换定义可知 $e(t)$ 为
$$e(0) = 0, e(T) = \frac{1}{2} T^2, e(2T) = \frac{1}{2} T^2, e(3T) = \cdots = 0$$

$$e(0) = 0, e(T) = \frac{1}{2}T^2, e(2T) = \frac{1}{2}T^2, e(3T) = \dots = 0$$



唐志国

通信工程学院自动化教研室



设广义脉冲传递函数G(Z)为

$$G(z) = \frac{z^{-m}(p_0 + p_1 z^{-1} + \dots + p_b z^{-b})}{q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_a z^{-a}} = \frac{\prod_{i=1}^{u} (1 - b_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^{v} (1 - a_i z^{-1})} G'(z)$$

 b_1 , b_2 , ..., b_u 是G(Z)的U个不稳定零点,

 a_1 , a_2 , ..., a_v 是G(z)的v个不稳定极点, G'(z)是G(z)中不包含单位圆上或单位圆外的零极点部分。

当对象不包含延迟环节时,原1;当对象包含延迟环节 时,m>1。

对单位是反覆:闭环零号对应升机等的决定(根据运动程在根据)

$$\Phi_{\rm e}(z) = 1 - \Phi(z) = \frac{1}{1 + D(z)G(z)}$$
 见含 $G(z)$ 在 Z 平面单位圆上或单位圆外的所有

 $\Phi_{\rm e}(z)$ 的零点应包含G(z)在Z平面单位圆上或单位圆外的所有

$$\Phi_{e}(z) = \prod_{n=1}^{v} (1 - a_n z^{-1}) F_1(z^{-1})$$

 $F_1(z^{-1})$ 是关于 z^{-1} 的多项式且不包含G(z)中的不稳定极点 a_p

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}$$

$$\Phi(z) = \prod_{i=1}^{u} (1 - b_i z^{-1}) F_2(z^{-1})$$

 $F_2(z^{-1})$ 为关于 z^{-1} 的多项式且不包含G(z)中的不稳定零点 b_z

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{(1 - \Phi(z))G(z)} = \frac{\Phi(z)}{\Phi_{e}(z)G(z)} = \frac{F_{2}(z^{-1})}{F_{1}(z^{-1})G'(z)}$$

(z)不再包含G(z)的z平面单位圆上或单位圆外零极点。

考虑到准确性、快速性. 应选择

$$\Phi(z) = z^{-m} \prod_{i=1}^{u} (1 - b_i z^{-1}) \sum_{j=0}^{q+r-1} c_j z^{-j} = F_i(y^{-1})$$

其中,r为 $G(z)$ 纯不稳定的极点数($z=1$ 极点除外); q 分别取

1, 2, 3;
$$c_j$$
为 $q+r$ 个待定系数, c_j ($j=0,1,2,...,q+r-1$)

1, 2, 3;
$$c_j$$
为 $q+r$ 个诗定系数, $c_j(j=0,1,2,...,q+r-1)$ $\Phi(1)=1,\dot{\Phi}(1)=0,\cdots,\Phi^{(q-1)}(1)=0$ 唐志国 $(n=1,2,3,\cdots,r)$ 通信工程学院自动化教研室

唐志国

任意广义对象最少拍控制器设计步骤:

√将开环脉冲传函纯稳定零极点保留 G'中整理成如下

$$G(z) = \frac{z^{-m}(p_0 + p_1 z^{-1} + \dots + p_b z^{-b})}{q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_a z^{-a}} = \frac{\prod_{i=1}^{m} (1 - b_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^{n} (1 - a_i z^{-1})} G'(z)$$

✓利用<u>最小拍设计思想</u>构造闭环脉冲传函如下

$$\Phi(z) = z^{-m} \prod_{i=1}^{n} (1 - b_i z^{-1}) \sum_{j=1}^{q+r-1} c_j z^{-j}$$

其中, b_i 是G(z)的不稳定零点,u是不稳定零点个数; a_n 是G(z)的不稳定极点,v是不稳定极点个数,r是纯不稳定极点个数;q视输入形式选为1、2或3;z^{-m}为原来G中延迟环节。

水待定参数,
$$\Phi(1) = 1, \dot{\Phi}(1) = 0, \dots, \Phi^{(q-1)}(1) = 0$$

$$\Phi(a_n) = 1 \qquad (n = 1, 2, 3, \dots, r)$$

✓利用
$$\Phi_{\rm e}(z) = 1 - \Phi(z)$$
 $D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_{\rm e}(z)G(z)}$ 求出最小拍控制器。




例题1;

在下图所示系统中,被控对象 $G_p(s) = \frac{K}{s(T_m s + 1)}$

已知=10s $^{-1}$, $T=T_{m}=0.025$ s,则按前面所述最少拍设计方法,

针对单位速度输入信号设计最少拍控制系统。





$$\Phi(z) = z^{-m} \prod_{i=1}^{u} (1 - b_i z^{-1}) \sum_{j=0}^{q+r-1} c_j z^{-j}$$

A军:
$$G(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s} \frac{K}{s(T_m s + 1)}$$

$$G(z) = \mathcal{Z}\left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \frac{K}{s(T_{m}s + 1)}\right] = K(1 - z^{-1})\left[\frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^{2}} - \frac{T_{m}}{1 - z^{-1}} + \frac{T_{m}}{1 - e^{-T/T_{m}}z^{-1}}\right]$$

$$= \frac{0.092z^{-1}(1 + 0.718z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0.368z^{-1})}$$

可以看出,不稳零点个数U=0,不稳极点个数V=1,不稳的极点是a=1,纯不稳极点个数I=0。

由于系统针对单位速度输入进行设计,故q=2。

表达系统纯滞后的项保留,即Z-1

$$\Phi(z) = z^{-1}(c_0 + c_1 z^{-1})$$

唐志国



$$\Phi(z) = z^{-1}(c_0 + c_1 z^{-1})$$

$$\Phi(1) = c_0 + c_1 = 1$$

$$\Phi'(1) = c_0 + 2c_1 = 0$$


闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = z^{-1}(2 - z^{-1}) = 2z^{-1} - z^{-2}$$

$$\Phi_{e}(z) = 1 - \Phi(z) = (1 - z^{-1})^{2}$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_{e}(z)G(z)} = \frac{21.8(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.368z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 + 0.718z^{-1})} = \frac{U}{E}$$





唐志国

最少拍无纹波控制器

最少拍设计是采用Z变换进行的,仅在采样点处是闭环反馈控制,在采样点间实际上是开环运行的。因此,在采样点处的误差为零,并不能保证采样点之间的误差也为零。事实上,按上面方法设计的最少拍系统的输出响应在采样点间存在纹波。为使被控对象在稳态时的输出与输入同步,要求被控对象必须具有相应的能力。

例如,若输入为等速输入函数,被控对象 $G_p(S)$ 的稳态输出也应为等速函数。因此就要求 $G_p(S)$ 中至少有一个积分环节。

系统进入稳态后,若数字控制器输出u(t)仍然有波动,则系统输出就会有纹波。因此要求u(t)在稳态时,或者为0,或者为常值。由

$$Y(z) = \Phi(z)R(z) = U(z)G(z)$$

知 $U(z)=\Phi(z)R(z)/G(z)$ 。要求u(t)在稳态时无波动,就意味着U(z)/R(z)为 z^{-1} 的有限项多项式。而这要求 $\Phi(z)R(z)$ 包含G(z)的所有零点,即

$$\Phi(z) = \prod_{i=1}^{w} (1 - b_i z^{-1}) F(z^{-1})$$

其中,w为广义对象G(z)的所有零点个数, $b_i(i=1,2,...,w)$ 为G(z)的所有零点。

任意广义对象最少拍无致波控制器设计步骤;

√将开环脉冲传函纯稳定零极点保留 G'中整理成如下

$$G(z) = \frac{z^{-m}(p_0 + p_1 z^{-1} + \dots + p_b z^{-b})}{q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_a z^{-a}} = \frac{\prod_{i=1}^{m} (1 - b_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^{n} (1 - a_i z^{-1})} G'(z)$$

✓利用最小拍天纹波设计思想构造湖环脉冲传函如下


$$\Phi(z) = z^{-m} \prod_{j=1}^{w} (1 - b_f z^{-1}) \sum_{j=0}^{q+r-1} c_j z^{-j}$$

其中, b_i 是G(z)的不稳定零点,u是不稳定零点个数; b_f 是G(z)的所有零点,w是所有零点个数; a_n 是G(z)的不稳定极点,v是不稳定极点个数,r是纯不稳定极点个数;q视输入形式选为1、2或3;z-m为原来G中延迟环节。

水待定参数,
$$\Phi(1) = 1, \dot{\Phi}(1) = 0, \dots, \Phi^{(q-1)}(1) = 0$$

$$\Phi(a_n) = 1 \qquad (n = 1, 2, 3, \dots, r)$$

例题2:





$$\Phi(z) = z^{-m} \prod_{f=1}^{w} (1 - b_f z^{-1}) \sum_{j=0}^{q+r-1} c_j z^{-j}$$

解:零阶保持器和被控对象组成的广义对象脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{0.092z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

可以看出,所有零点个数w=1, $b_f=-0.718$,不稳极点个数v=1,不稳的极点是a=1,纯不稳极点个数r=0。

由于系统针对等速输入进行设计,故q=2。

表达系统纯滞后的项保留,即
$$Z^{-1}$$
 2+0-1 \sim 4 $\Phi(z)=z^{-1}(1+0.718z^{-1})(c_0+c_1z^{-1})$

极多



$$\Phi(z) = z^{-1} (1 + 0.718z^{-1}) (c_0 + c_1 z^{-1})$$


$$\Phi(1) = 1$$

$$\Phi'(1) = \frac{d\Phi(z)}{dz} \Big|_{z=1} = 0$$

$$c_0 = 1.407, \quad c_1 = -0.826$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{1 - \Phi(z)} \frac{1}{G(z)} = \frac{15.29(1 - 0.368z^{-1})(1 - 0.587z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 + 0.592z^{-1})}$$





唐志国


当Φ(z)是按单位速度输入信号设计时,有

$$\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^2$$

$$\vec{\boxtimes}$$


$$\Phi(z) = 2z^{-1} - z^{-2}$$


系统输出经2拍在采样点处无差地跟踪上输入。



保持按此选择设计的D(z)不变,对应另两种典型输入时,有

单位阶跃输入: r(t)=1 单位加速度输入: $r(t)=\frac{1}{2}t^2$







最少拍过渡过程响应方法具有对输入函数<u>适应性差</u>的缺点,阻尼权因子方法是对各种输入函数的响应采用折衷方法处理,使它对不同输入信号都具有较满意的性能。当然,这样的系统已不具备最少拍响应了。设计程序很简单,即在所期望的闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$ 中先引入一个权因子C,且用 $1-Cz^{-1}$ 除 $1-\Phi(z)$ 得 $1-Cz^{-1}$


因为C现在是以 $\Phi_w(z)$ 的一个极点出现,所以我们必须限制C的大小在-1和+1之间,以便使 $\Phi_w(z)$ 是稳定的。



给定广义对象的脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{0.005z^{-1}(1 - 0.9z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0.905z^{-1})}$$


试针对单位阶跃输入和单位速度输入采用权因子设计方法设计最少拍控制系统。并画出系统的输出序列波形图。





对于单位速度输入,按最少拍设计可以给出闭环脉冲传递函数为 $\Phi(z) = z^{-1}(2-z^{-1})$

所设计系统在单位阶跃和单位速度输入下的响应如图





根据
$$1 - \Phi_w(z) = \frac{1 - \Phi(z)}{1 - Cz^{-1}}$$
 有

$$1 - \Phi_w(z) = \frac{1 - \Phi(z)}{1 - Cz^{-1}} = \frac{(1 - z^{-1})^2}{1 - Cz^{-1}}$$

在c为负值时,阶跃响应的过调量比最少拍响应大。c=0.8时,阶跃响应的过调量只有20%,但是,阶跃响应和速度响应都很慢到达稳态值。由图还可以看出,在这种情况下最好选c为0.5。