

GÖNÜLLÜ RAPORLAMA FORMU VOLUNTARY REPORTING FORM

*Tarih ve Saat / Date and Time	:	21/05/2025 08:30
*Olay Yeri/ Scene of Incident	:	HEZARFEN MEYDANI
Uçak Tipi ve Tescil İşareti / Aircraft Type and Registration Mark	:	DA-20/ TC-AHC
*Olay daha önce raporlanmış mı? Is the Incident reported before?	:	HAYIR
Olayın meydana geldiği uçuşun evresi?		☐ APRON-PARK
Phase of the flight when the Incident happened?		☐ TWN
		□ RWY
		☐ SID/STAR/Approach
		☑ Çalışma Sahası/Exercises Area
		☐ Seyrüsefer/Navigation
		☐ Diğer/Other
YAKLAŞMA TALİMATI TALEP ETTİKTEN SONRA, PATERN YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI "ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN" TALİMATI ALMIŞTIR. SONRASINDA BAŞKA BİR UÇAĞA VERİLEN 1500 FT'TE RÜZGARALTI BAŞLANGICINI RAPOR EDİN TALİMATININ KENDİSİNE SÖYLENDİĞİNİ SANMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN NOKTAYA UÇMUŞTUR. BU SEBEPLE PATERN TRAFİĞİNDE TEHLİKEYE SEBEP OLMUŞTUR.		
Olayın Muhtemel Sebebi / Probable Cause of the Incident: KULE FREKANSININ İYİ DİNLENMEMESİ.		
Olayın Tekrarının Engellenmesi için Öneriler / Recommendations for the Prevention of Recurrence of the Incident:		
EMİN OLUNMADIĞINDA KULE TELİMATININ YİNELENMESİNİN TALEP EDİLMESİ VE AKTİF OLARAK KULE FREKANSININ MONİTÖR EDİLMESİ.		
Olay Bildirimi Yapan Kişinin Bilgileri/ Details of the Person Notifying the Incident (Doldurulması zorunlu değildir/ Not mandatory)		
Adı Soyadı/Name-Surname	:	MURAT ALPEZ
İşletme/Company	:	AYJET
Adres/Address	:	HEZARFEN
Telefon/Phone	:	5382091287
E-Posta	:	alpez@ayjet.aero

(*) İŞARETLİ ALANLAR MUTLAKA DOLDURULMALIDIR/ (*) MARKED FIELDS MUST BE FIELD