1. RAID 0 (Striping) :

Avantages : Meilleures performances.	
Inconvénients : Aucune tolérance aux pannes.	

2. RAID 1 (Mirroring) :

Avantages : Haute disponibilité des données.	
Inconvénients : Coût élevé, car chaque disque est dupliqué.	

3. RAID 5 (Striping avec parité) :

<table>
<tr><td>Avantages : Bon compromis entre performance, capacité et sécurité.</td><td rowspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>Inconvénients : Performance de lecture très bonne, mais la reconstruction des données peut être lente après une panne de disque.</td></tr>
</table>

4. RAID 10 (RAID 1+0) :

Avantages : Excellentes performances et redondance.	
Inconvénients : Moins d'espace de stockage (perte de 50% de la capacité).	

5. RAID 50 (RAID 5+0) :

Avantages : Bon compromis entre performance et tolérance aux pannes.	
Inconvénients : Nécessite un nombre élevé de disques et plus complexe à configurer.	