"爱生杯"无人机比赛总结

李若成,魏韶谆,王奥博,吕京硕,吴德龙,虞睿

2022-8-21





- 1. 比赛经历
- 2. 104的测试
- 3. 总结的问题&经验



比赛经历

8.14 - 8.16

8.14: 所有人104通宵调试

8.15: 收拾东西->赶路->现场测试











8.16: 模块测试->实飞测试->修飞机, 仿真测试











比赛经历

8.17

上午:调试->第一次飞行





下午:调试->第二次飞行







整体软件技术方案(已经全部上传github)

建图模块、隧道识别模块、圆环识别模块、规划模块、飞行状态机模块、Gazebo仿真系统

整体硬件技术方案

Q250轴距无人机、PX4mini飞控、Xavier NX、T265、D435i



整体软件技术方案

建图模块

基于Raycasting的占据栅格地图->服务于A star


基于EDT变换的ESDF地图->服务于Traj-opt


隧道识别模块

利用点云包围盒检测,加入DBSCAN聚类以消减噪声干扰/平面检测

圆环识别模块

图像检测/利用点云的RANSAC方法










整体软件技术方案

规划模块

前端: A star

后端: 无约束梯度下降优化(LD-LBFGS)





整体软件技术方案

飞行状态机模块

• 任务总体架构形式:标志位跳转

• flag_A = 1; flag_B = 0;

• flag_C = 0; flag_D = 0;

• flag_E = 0; flag_LAND = 0;

• flag_A = 0; flag_B = 1;

• flag_C = 0; flag_D = 0;

• flag_E = 0; flag_LAND = 0;

• flag_A = 0; flag_B = 0;

• flag_C = 0; flag_D = 0;

• flag_E = 0; flag_LAND = 1;

与检测的通信方式:发布订阅标志位

ascup_flag.data = 0

1: wall(on)

2: wall(off) box(on)

3: box(off) planner_1(on)

4: planner_1(off) ring_1(on)

5: ring_1(off) ring_2(on)

6: ring_2(off) planner_2(on)

7: planner_2(on) tag(on)

8: tag(off)



整体软件技术方案

飞行状态机模块

- 以任务A: 墙体为例
- flag_wall = 0;
- 0: init state, fly towards 1m before wall $(\rightarrow 1)$
- 1: wait and check wall recognition
- no recognition during 3s as wrong $(\rightarrow 2)$
- 3 times recognition as successful $(\rightarrow 3)$
- 2: search wall, fly laterally every $50 \text{cm} (\rightarrow 1)$
- 3: determine point right and left wall $(\rightarrow 4)$
- 4: approach point right wall $(\rightarrow 5)$
- 5: approach point left wall $(\rightarrow 6)$
- 6: transition to mission B $(\rightarrow 7)$
- 7: enable mission B and disable mission A
- $(flag_A = 0; flag_B = 1;)$

approach: aim at z-axis aim at y-axis aim at x-axis



单项测试








钻圆环 钻隧道 过墙




组合测试(1->2)






组合测试 (2->3)






组合测试(4/5)





仿真测试(1->2->3)





遇到的问题

1. t265 室外定位失效。

问题描述:

在室外飞行时,出现如下情况:向前飞行 7m 实际飞行约 30m、起飞升空、手持无人机行走 8m 实际显示约 4m~6m,初始化无人机抬至高度 1m 显示高度约 0.1m。

问题分析:

操场场景中,上下视野中空白部分较多,同时光照强度过大,导致视觉定位 失效, t265 位姿由 IMU 纯积分得到,因此出现定位漂移。。

解决方法:

2. 视角突然变化定位失效。

问题描述:

在无人机飞到前后两堵墙的边界处时,突然定位漂移,飞机飞行速度加快。

比赛中出现的现象和备赛时无人机钻出隧道迅速向上飞的现象类似。

问题分析:

由于飞行视角变化迅速,导致计算量增加,视觉 SLAM 失效。

解决方法:



遇到的问题

3. 相机启动及话题发布。

问题描述:

此次在无人机上 RGB、深度 30HZ 时发现无法正常启动,只能使用 6HZ。同时话题到来时间严重滞后。

问题分析:

受限于 NX 算力。』

解决方案:

同时启动 RGB 及深度时频率不能达到 30HZ,可以设置为 6HZ。在选择深度模式时将 align 设置为 true 会消耗算力,尽可能设置为 False。

4. 电脑选型

此次比赛其他参赛队伍电脑选择多为 intel nuc。高飞 fastlab 推荐也为 nuc。

经过调查, 比较适合的 nuc 型号有 nuc11 猛虎峡谷 i5、i7 型号: 🚚





16



遇到的问题

5. 深度问题。

问题描述:

在室外强光照且空旷环境下,深度图像会变成花屏,深度噪声特别大。直接

导致墙检测、圆判断准确率降低。。

解决方案:

在检测中尽可能避免使用深度值,或者仅仅使用深度值作为验证。

+1

6. 圆环识别算法。

观察到有其他队伍使用 yolo 进行圆环检测。目前圆环检测速度较慢,但准确率有保障。。



总结与感悟

- 需要有专门牵头的人,协调检测、规划的需求、指标和代码接口
- 至少两个人起(一人写,一人测)
- 仿真环境很有用
- 规范注释
- 室外环境下,RTK定位目前看来是最优解

硬件:

①飞机结构需要调整,提高抗撞击能力

现在冗余走线太多,结构架的偏高,铜柱断在螺纹孔中不好修理(本次比赛好多时间都用来修飞机了)

②更新当前飞机配置(Nomachine连接缓慢、不稳定;代码编译非常痛苦)



记录

硬件迭代一个版本(使用NUC替代NX,选择NUC)

维护behavior tree