

RE.QPS - 15. HOTEL - 5º SUBSOLO - SEGURANÇA DO TRABALHO

Data 21/03/25

Com vista a manutenção do bem-estar e segurança dos colaboradores da obra, tendo como guia de regra e prática a NR-18, aqui enfatizando o **item 18.9 Medidas de prevenção contra queda de altura** e todos os seus subitens, com destaque:

"18.9.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado."

Em vistoria em campo na concretagem da contenção no setor do Hotel no dia 21/03/25. registramos pontos de melhoria e ajustes necessários para garantir a conformidade da execução com as normas de segurança. As fotos anexas a este relatório ilustram os pontos de melhoria identificados no momento da concretagem.

Item	Local	Documento/Observação	Excerto Texto/Imagem
1	Emb. Pav Topo	Concretagem em execução sem todas medidas de segurança finalizadas, ausência de plataforma adequada e ponto de ancoragem, bem como condição de acesso.	
2	Emb. Pav Topo	Concretagem em execução sem todas medidas de segurança finalizadas, ausência de plataforma adequada e ponto de ancoragem	

3	Emb. Pav Topo	Foto da concretagem	
4	Emb. Pav Topo	Colaboradores sem condições de acesso e trabalho adequadas ao nível do trabalho.	
5	Emb. Pav Topo	Acesso improvisado as plataformas de trabalho, desorganização de materiais e vergalhões sem proteção.	

6	Emb. Pav T	Acesso improvisado as plataformas de trabalho, desorganização de materiais, vergalhões sem proteção	
---	---------------	---	--

No momento da vistoria não foi verificada presença de técnico de segurança próximo ao local do trabalho.

Recomendações:

- Realizar uma análise detalhada dos pontos de melhoria identificados nas fotos e implementar as ações corretivas necessárias com urgência.
- Reforçar a conscientização dos trabalhadores sobre os riscos de queda e a importância do uso correto dos EPIs e das proteções coletivas antes do início das atividades.
- Realizar inspeções periódicas para garantir a manutenção das condições de segurança no canteiro de obras.

Acreditamos que, com a implementação das medidas corretivas e preventivas adequadas, será possível garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores.

Colocamo-nos à disposição.

CTP – Qualidade e Produção PG37