
duty_i
<
0
pwm_o
period_done
1
$sdff
CLK
Q
D
SRST
clk
00
0
1
$reduce_or
A
Y
0:1
2:3
0xff
=
rst
en
0
1
$ne
A
B
Y
01
$sdffe
$reduce_and
EN
10
+