改造成AUV

需求：1. 4S电池降压到5V → 树莓派
→ 6个舵机（也可考虑用云台12V舵机）

2. 增加电路总开关（继电器，小电流控制大电流）

3. 总电流最高100A　10A×8 + 3A×6 + 3A×1

