

# 星衡智能磐石终端（HW-55）复盘报告

## 一、背景

本次复盘聚焦 工程机验证时长。该口径此前在早期文档中写为 24 小时，实际运行后发现不合适。

## 二、修正结论

经聂川与硬件协同组确认，工程机验证时长由 24 小时 正式修正为 48 小时，以现值为准。

提醒：任何早期资料中出现的 24 小时 均已作废，现行值为 48 小时。

## 三、反常识提示

不要按通用手机 500 次电池循环回答。