4 = 01001

9 N. ERR POSSIBILE CORREGERE

NELLE CODIFICHE OO1

O10


$$h=2 \text{ menn} = (k-1)/2 = 0$$

①
$$CHR_{y} = \frac{402-1}{402} = 99\%$$

(5) BUS 100 MHZ LINEE SEPARATE DATI E INDIRIZZI 5INCRONO

TRISP 15 MSEC DA ASSERT MREQ LETTURA

1000/100 = 10 msec



- (15) 10 msec
- 6 25 msec
- (17) 30 msec
- (8) 1000/50 = 20 msec 60 msec