

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Auditoria Física e Diagnóstico de Conformidade — NR-12

Equipamento Inspecionado: Furadeira de Bancada Industrial (Tag: FB-02)

Setor: Oficina de Metalurgia

Data: 13 de Junho de 2026

Inspetor: Eng. Fabrício Torres Moraes

1. NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS E AÇÕES RECOMENDADAS

Item / Componente	Irregularidade Identificada	Risco Associado	Adequação Exigida (NR-12)
Zona de Medição / Broca	Ausência de proteção móvel intertravada na região do mandril giratório.	Projeção de cavacos/partículas; aprisionamento de membros superiores.	Instalar tela de policarbonato transparente com microchave de segurança (intertravamento elétrico de parada instantânea).
Sistema de Transmissão	Polias e correias superiores operando com a carenagem metálica aberta e sem travas.	Esmagamento e amputação por pontos de pega de força móveis.	Instalar fechamento fixo com parafusos, impedindo o acesso sem o uso de ferramentas específicas (Item 12.5.1).
Dispositivo de Parada	Botão de emergência inexistente ou danificado no painel frontal.	Impossibilidade de desligamento rápido em cenários de acidentes.	Instalar botão de emergência tipo "cogumelo" com retenção mecânica e rearme manual em local de fácil acesso.

Eng. Fabrício Torres Moraes
Engenheiro de Segurança do Trabalho