
analysed
excluded (cool-down)
noise reference (rpm target 100)
rpm target 0
rpm (from VFD command)
3000
2000
1000
0
Temperature (°C)
100
80
60
40
κ
1.5
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Sweep (acquisition order)