X3设备系统升级手册

目录

1. 安装插件、下载软件和驱动程序	1
1.1 安装插件	1
1.2 安装Windows组件	1
1.3 安装下载软件	
1.4 安製(动)	
1.4.1 安装端口驱动	6
1.4.2 安装USBI区对	
2. 系统+级	
2. 升级党们问题及经过方安	11

版本更新记录

版本	更新内容	日期	修订者

1. 准备工作,安装插件、下载软件和驱动程序:

1.1 安装插件:

若电脑已经安装 vcredist_x86.exe , 可跳过安装此插件。 若电脑没有安装 vcredist_x86.exe , 则需要打开vcredist_x86文件夹 , 打开 "vcredist_x86.exe"进行安装。



1.2 安装Windows组件:

若电脑已经安装 Microsoft .NET Framework 4,可跳过安装此组件。

若电脑没有安装 Microsoft .NET Framework 4,则双击 "dotNetFx40_Full_x86_x64.exe" 进行安装。

注:安装 Microsoft .NET Framework 4,需要连接到网络,下载文件进行安装。




1.3 安装下载软件:

步骤 1 将下载分的下载工具压缩包进行解压之后,打开"QPST.WIN.2.7 Installer-00425.1"文件夹,双击"QPST.2.7.425.msi"或者"setup.exe"文件进行安装。


在弹出的 "Welcome to the QPST 2.7 Setup Wizard"提示框中,点击 "进入到下一步"。




步骤 2 在弹出的 "License Agreement" 提示框中,选择"I Agree",然后点击"Next",进入到下一步。




步骤 3 需要设置安装路径,这里默认安装在C盘中,点击"Next",进入到下一步。




步骤 4 在弹出的 "Confirm Installation"对话框中,点击 "Next",进入到下一步,然后开始安装软件。




正在安装:



步骤 5 安装完成后,弹出"Installation Complete"提示框,点击"Close"关闭提示框。



步骤 6 安装完成后,并没有在桌面生成快捷方式。需要到安装目录下,找到"QFIL.exe",双击"QFIL.exe"运行下载软件,首次运行软件的界面如下图。



1.4 安装驱动:

1.4.1 安装端口驱动:


步骤 1 打开 "WinDriver1.00.25_9091端口驱动" 文件夹,双击 "Setup.exe" 进行安装。




步骤 2 在弹出的 "License Agreement"提示框中,选择"I accept ...",然后点击"Next",进入到下一步。



步骤 3 在弹出的提示框中,点击 "Install",开始安装区动。




步骤 4 安装完成后,在弹出的"InstallShield Wizard Completed"提示框中,点击"Finish",完成安装。



1.4.2 安装USB驱动:

步骤 1 AM809开发套件不上电,短接FASTBOOT引脚,用USB线车接电脑和AM809开发套件。在电脑提示"未能成功安装设备驱动程序"时,选择手动去安装USB驱动。




步骤2在设备管理器中,右击"未知设备",在弹出的菜单中,选择"更新驱动程序"。



步骤 3 在弹出的"您想如何搜索区动程序软件?"提示框中,选择"选择浏览计算机以查找区动程序软件",进入到下一步。




步骤 4 在弹出的"浏览计算机上的驱动程序文件"提示框中,点击"浏览",手动选择驱动程序软件的路径:若电脑的操作系统是32 位系统,选择android_usb_windows\32bit文件夹的驱动进行安装。若电脑的操作系统是64 位系统,选择 android_usb_windows\64bit文件夹的驱动进行安装。



步骤 5 若弹出 "Windows安全" 提示框,选择 "始终安装此驱动程序软件(I)"。




安装完成。




步骤 6 确认是否安装的到区动。

- 1. 短接FASTBOOT引脚,用USB线连接电脑和AM809开发套件。
- 2.在"计算机"---->"属性"---->"设备管理器"---->"端口"中,查看安装的到的9008升级端口。




2. 系统升级:


默认安装完成后,并没有在桌面生成快捷方式。需要到系统的 "C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin" 目录下选择 QFIL.exe程序打开,首次运行软件的界面如下图:




打开软件界面如图所示:




首先,选择"Select Port",在窗口中选择"Qualcomm HS-USB Diagnostics 9092(COM7)"端口,点击"OK";如果还没有识别出 来,需要检查USB驱动和端口是否安装成功。




选择成功后,下载工具界面如图所示:



在"Select Build Type"中,选择 "Flat Build":




在 "Select Programmer" 中,点击 "Browse" 选择升级包所在目录的下载文件 "prog_emmc_firehose_8909_ddr.mbn" :




注:不用填 "Select Build",后面 "Load XML" 时工具自动添加。

在 "Download" 中,点击 "Load XML",选择 "rawprogram_unsparse.xml"文件,再弹出一个窗口,选 "patch0.xml"文件。







在加载文件完成后,点击"Download"进行下载程序。随后开始下载,在下载工具"Status"中查看下载的状态,然后等待下载完成。



开始下载:



下载成功后会显示以下结果,进度显示100%, log status提示"Download Succeed":



3. 升级过程中常见问题及解决办法:

3.1 设备连接后,在设备管理器查看设备连接状态,如果出现以下情况,则需要在设备管理器中更新驱动程序:




完成区动更新之后,QFIL就可以识别到设备了,识别设备后,可以进行刷机操作了。


3.2 若升级过程中升级失败,显示以下log信息:

Start Download
COM Port number:4
Switch To EDL
Download Fail:Failed to Switch to Emergency Download mode
Download Fail:Switch To EDL FailFireHose Fail
Finish Download


并且显示界面 "No Port Available" :



则表示切换到紧急下载模式失败,需要在设备管理器中更新端口驱动程序,重新设置端口,解决方法如下:右击选择"更新驱动程序软件":



以下选择从计算机查找驱动程序软件:



选择从计算机设备驱动程序列表中选取:



选择 "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" 驱动程序:



正确选择端口驱动程序后,重新进行升级操作。

