FZBurner Mk2

汇总物料清单

Version: Beta1 Date: 2023-12-31


| 类型 | 名称 | 型묵 | 数量 |
|-----|---------------------------------|---------------------------|------|
| 打印件 | 1~10STL | 打印件 | 15+9 |
| 配件 | Bambu X1/P1热端 | | 1 |
| | Dragon 热端 | | 1 |
| | 5015涡轮风扇 ¹¹ | 5015 | 1 |
| | 3010风扇 | 3010 | 1 |
| | 36圆形步进电机(带10齿齿轮) | | 1 |
| | HGX挤出机齿轮套件 | | 1 |
| | 限位微动开关 [2] | | 1 |
| | 槽形光耦模块 ^[3] | 搜: 小车测速模块 | 1 |
| | 2835 LED PCB [4] | 4mm 2835 硬灯板 | 1 |
| | WS2812 RGB PCB | Φ10mm圆板 | 1 |
| | ADXL345 PCB | ADXL345传感器模块 | 1 |
| | Euclid Probe [5] | | 1 |
| | 36集线版 ^[6] | | 1 |
| | 双通尼龙六角螺柱 171 | M3x20/22 | 2 |
| | Voron 0 同步带固定长方形螺母 [8] | Makerbeam XL M3 T Nut | 2 |
| | 圆形平垫片 [9] | M3xΦ7x0.5 (铁质) | 1 |
| | 3mm圆柱销 (齿轮套件内附带) | Ф3xL16+L24 | 2+1 |
| | 3mm圆柱销 (选装件: 耗材切刀用) | Ф3xL20 | 1 |
| | 4号笔刀刀片 (选装件:耗材切刀用) [10] | 4# (截断到26mm) | 1 |
| | 按动式中性笔的弹簧 (选装件:耗材切刀用) | D<=4.5 L=15~20 Ф0.3-0.4mm | 1 |
| | 圆柱钕磁铁 | Ф5x2mm | 5 |
| | 热熔螺母 | М3хФ5хН4 | 21 |
| | 热熔螺母 (齿轮套件内附带) | М3хФ4.5хН4 | 3 |
| | 六角螺母 | M3 | 3 |
| 五金件 | 防松六角螺母 (选装件:BLV绕线式用) | M3 | 2 |
| | 平圆头内六角螺丝 (齿轮套件内附带) | M3x12 | 2 |
| | 沉头内六角螺丝 | M3x8 | 5 |
| | 沉头内六角螺丝 | M3x10 | 3 |
| | 沉头内六角螺丝 | M3x14 | 1 |
| | 圆柱头内六角螺丝 | M2x8 | 7 |
| | 圆柱头内六角螺丝 (选装件:Dragon热端用) | M2.5x8 | 4 |
| | 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 | 23 |
| | 圆柱头内六角螺丝 | M3x14 | 2 |
| | 圆柱头内六角螺丝 (齿轮套件内附带) | M3x14 | 2 |
| | 圆柱头内六角螺丝 (齿轮套件内附带) | M3x20 | 2 |
| | 圆柱头内六角螺丝 | M3x20 | 2 |
| | 圆柱头内六角螺丝 | M3x25 | 1 |
| | 圆柱头内六角螺丝 | M3x30 | 4 |
| | 圆柱头内六角螺丝 (选装件:BLV绕线式用) | M3x40 | 2 |

注释:

- [1] 5015涡轮风扇需要切掉一个螺丝孔耳,如右图:
- [2] 如果X轴使用无限位归零功能,则不需要此微动开关
- [3] 商品名可搜索:"智能小车测速模块 码盘计数" (实现断料检测功能)如右图:
- [4] 选用的是4mm宽5V 2835 PCB灯板,78珠/米,一灯一阻。裁切一节长度为14x4mm
- [5] 可以自行将微动更换为欧姆龙D2HW-A201D防水微动,可以提高重复测量精度,如右图:
- [6] 可选多种36集线板,实测过:必趣的36普通板; fly的36 CAN v1.2,均无干涉
- [7] 配合固定集线板。如17mm厚电机,选择20mm双通尼龙螺柱;20mm厚电机则选择22mm螺柱
- [8] 需要2粒Voron0同步带固定长方形螺母,如右图:
- [9] 需要磁性强的铁质圆形平垫片,304不锈钢材质不适用!
- [10] 4号笔刀刀片(截断到26mm),如右图:







分项目物料清单

| | ion: Beta1 号及名称 | ঠ 147 | Date: 2023 型号 | |
|-----------------|--------------------|---|------------------------------|----|
| ツト | 15及名称 | 名称 | | 数量 |
| | | 1_X轴滑架_X Carriage.STL Voron 0 同步带固定长方形螺母 ^[8] | 打印件 Makerbeam XL M3 T Nut | 2 |
| | X轴滑架部 | | М3хФ5хH4 | 8 |
| 1 | 分和海朱砂 | 六角螺母 | M3 | 2 |
| | מ | 沉头内六角螺丝 | M3x10 | 2 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 | 4 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 1A[1]_X轴滑架-背板_X Carriage-Back.STL | M3x14 打印件 | 2 |
| | | 1A[1]_X抽滑架-底板_X Carriage-Bottom.STL | | 1 |
| | X轴滑架部 | 1A[3]_电缆背板(可旋转)_Rear Holder-Rotatable.STL | 打印件 | 1 |
| 1A | 分 | 1A[4]x2_同步带夹具_Belt Grabber x2.STL | 打印件 | 2 |
| iΛ | (BLV式绕 | 热熔螺母 | M3xФ5xH4 | 4 |
| | 线选件) | 防松六角螺母 | M3 | 2 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 M3x40 | 8 |
| | | 図在天内八角塚 <u>年</u> 2A_热端支架(Bambu)_Bambu Hotend Mount.STL | 打印件 | 1 |
| 1 2A 1 | 热端固定部 分(Bambu) | Bambu X1/P1热端 | 33 -1-11 | 1 |
| | | 热熔螺母 | М3хФ5хН4 | 3 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x20 | 2 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x30 | 2 |
| | | 圆柱钕磁铁 2B_热端支架(Dragon)_Dragon Hotend Mount.STL | Φ5x2mm 打印件 | 1 |
| | 热端固定部 分(Dragon) | Dragon 热端 | 13 th IL | 1 |
| 2B | | 热熔螺母 | М3хФ5хН4 | 1 |
| l _{⊼R} | | 圆柱头内六角螺丝 | M2.5x8 | 4 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x30 | 2 |
| | | 圆柱钕磁铁 | Φ5x2mm ±τεπ <i>ι</i> /+ | 1 |
| | | 3[1]_挤出机背板_Ex3_rear.STL 3[2]_挤出机中框_Ex3_mid.STL | | 1 |
| | | 3[3]_挤出机前盖_Ex3_front.STL | | 1 |
| | | 3[4]_挤出轮臂_Ex3_arm.STL | 打印件 | 1 |
| | | 3[5]_挤出机锁销_Ex3_Latch.STL | 打印件 | 1 |
| | | 36圆形步进电机(带10齿齿轮) | | 1 |
| | Ex3挤出机 | HGX挤出机齿轮套件 3mm圆柱销 (齿轮套件内附带) | Ф7vI 24 | 1 |
| | | 3mm圆柱销 (齿轮套件内附带) | Ф3xL24 Ф3xL16 | 2 |
| 7 | | 热熔螺母 (齿轮套件内附带) | М3хФ4.5хH4 | 3 |
| 3 | 部分 | 六角螺母 | M3 | 1 |
| | | 沉头内六角螺丝 | M3x10 | 1 |
| | | 沉头内六角螺丝 | M3x14 | 1 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 (齿轮套件内附带) 圆柱头内六角螺丝 (齿轮套件内附带) | M3x14 M3x20 | 2 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 (图花基件内附带) | M3x30 | 2 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M2x8/12 | 2 |
| | | 圆柱钕磁铁 | Ф5x2mm | 1 |
| | | 圆形平垫片 [9] | M3xΦ7x0.5 (铁质) | 1 |
| | | 槽形光耦模块 [5] | 搜:小车测速模块 | 1 |
| | 外壳支架部 分 | 4_外壳支架_Main Shell Mount.STL 热熔螺母 | 打印件 | 2 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 | 1 |
| 4 | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x25 | 1 |
| | | 平圆头内六角螺丝 | M3x12 | 2 |
| | | 3010风扇 | 3010 | 1 |
| | 外壳与风道 部分 | 5_主体外壳_Main Shell.STL 6_风道_Bottom Cowling.STL | | 1 |
| | | <u> </u> | Μ3xΦ5xH4 | 1 |
| | | 沉头内六角螺丝 | M3x8 | 3 |
| 5+6 | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 | 1 |
| | | 圆柱钕磁铁 | Ф5х2mm | 1 |
| | | 5015涡轮风扇 11 WS2812 BCB BCB | 5015 か10mm回板 | 1 |
| | | WS2812 RGB PCB 2835 LED PCB ^[4] | Φ10mm圆板 4mm 2835 硬灯板 | 1 |
| | | 7[1] 电机罩(左) Motor Cover L.STL | 打印件 | 1 |
| | 电机罩与电 缆固定 | 7[2]_电机罩(右)_Motor Cover R.STL | 打印件 | 1 |
| | | 8_电缆背板_Rear Holder.STL | 打印件 | 1 |
| ا م. م | | 热熔螺母 | М3хФ5хH4 | 2 |
| 7+8 | | 沉头内六角螺丝 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 M3x8 | 2 |
| | | | | 2 |
| | | 36集线版 ^[6] | + VAZIIIIII | 1 |
| | | 双通尼龙六角螺柱 ^[7] | M3x20/22 | 2 |
| | | 9_限位及调平支架_Endstop Mount.STL | 打印件 | 1 |
| 0 | 限位及调平 | Euclid Probe 15 | | 1 |
| 9 | 支架部分 | 限位微动开关 ^[2] 圆柱头内六角螺丝 | M2x8 | 4 |
| | | 圆柱头内六用螺丝 圆柱头内六角螺丝 | M2x8 M3x8 | 2 |
| | ADXL345 | 10_ADXL支架_ADXL Mount.STL | 打印件 | 1 |
| 10 | | ADXL345 PCB | ADXL345传感器模块 | 1 |
| | 支架部分 | 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 | 4 |
| | 耗材切刀部 分 (选装) | 10A[1]_切刀支架_Cutting Mount.STL | 打印件 | 1 |
| | | 10A[2]_切刀臂_Cutting Arm.STL | 打印件 | 1 |
| | | 10A[3]_刀片夹具_Knife Holder.STL 4号笔刀刀片(截断到26mm) ^[10] | 打印件 | 1 |
| 10A | | 按动式中性笔的弹簧 | D<=4.5 L=15~20 Φ0.3-0.4mm | 1 |
| IUA | | 3mm圆柱销/螺丝 | Φ3xL20 | 1 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M2x8/12 | 1 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x8 | 1 |
| | | 圆柱头内六角螺丝 | M3x20 | 1 |