
Вход u = 1011, выход (пары v_1v_2)
11
10
01
00
11
10
00
01
01
11
u=1
u=0
u=1
u=1
u=0
u=0
ХВОСТ
ХВОСТ