## Jose Fabian Aragon Elias 1070022

## Pruebas de calidad

- TOP-DOWN a la hora de verificar si una maquina no tiene alguna fuga de aceite, poniendo la a funcionar.
- BOTTOM-UP Revisando si no hay partes donde se sobre calienta la maquina por partes.
- TOP-DOWN revisando si la maquina cumple la función debida.