

Ciudad de México, a 09 de FEBRERO de 2021. Cotización No. GIE 217/2020

GIM COMPAÑÍA EDITORIAL SA DE CV

UNIVERSIDAD NO. 2014 COL. COPILCO UNIVERSIDAD

> AT'N Ing. Roberto Rojo Depto de Servicios Generales

Atendiendo a su solicitud, nos permitimos someter a su consideración el siguiente presupuesto que consiste en:

REPARACION GENERAL A BOMBA SIN PLACA DE DATOS , DE 4 HP APROX, 3500 RPM APROX. 220/440 VOLTS.

TRABAJO A REALIZAR:

- ✓ EMBOBINADO DE MOTOR
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCALCION DE BALEROS 6203 (2 PZAS)
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORING
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPACITOR
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO MECANICO
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACEITE DIELECTRICO 4 LTS
- ✓ LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL

Costo LAB su planta \$3,900.00 más 16% IVA

REPARACION GENERAL A BOMBA SIN PLACA DE DATOS , DE 4 HP APROX, 3500 RPM APROX. 220/440 VOLTS.

TRABAJO A REALIZAR:

- ✓ EMBOBINADO DE MOTOR
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCALCION DE BALERO 6203 (1 PZA)
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORING
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPACITOR
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO MECANICO
- ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACEITE DIELECTRICO 4 LTS
- ✓ LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL

Costo LAB su planta \$3,800.00 más 16% IVA



Tiempo de Entrega: 10 días previa autorización con su orden de compra

Garantía del trabajo: 3 meses en condiciones normales de trabajo

Condiciones de pago: 30 días

En espera de su preferencia quedamos a sus órdenes

Atentamente

Susana Sánchez Vázquez

