## Lösung Übungsaufgabe 2: Hamming Code

1. Anzahl der Parity-Bits

Codewort: 00101001001

(11,7) Hamming Code, 4 Paritybits

2. Überprüfung des Hamming Codes

$2^0$	$2^1$		$2^{2}$				$2^3$			
$c_1$	$c_2$	$c_3$	$c_4$	$c_5$	$c_6$	$c_7$	$c_8$	$c_9$	$c_{10}$	$c_{11}$
$p_1$	$p_2$	$d_1$	$p_3$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$p_4$	$d_5$	$d_6$	$d_7$
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1

 $p_1: c_1 \veebar c_3 \veebar c_5 \veebar c_7 \veebar c_9 \veebar c_{11}$ 

 $p_2: c_2 \vee c_3 \vee c_6 \vee c_7 \vee c_{10} \vee c_{11}$ 

 $p_3: c_4 \veebar c_5 \veebar c_6 \veebar c_7$ 

 $=0\veebar 1\veebar 0\veebar 0=1\veebar 0\veebar 0=1\veebar 0=1$ 

 $p_4: c_8 \veebar c_9 \veebar c_{10} \veebar c_{11}$ 

 $p_1$  und  $p_3$  sind falsch  $\Rightarrow$ Übertragungsfehler

3. Korrektur des Übertragungsfehlers

(1):  $p_2: c_2 \veebar c_3 \veebar c_6 \veebar c_7 \veebar c_{10} \veebar c_{11}$ ist richtig

(2):  $p_4: c_8 \vee c_9 \vee c_{10} \vee c_{11}$  ist richtig

$2^0$	$2^1$		$2^2$				$2^3$			
$c_1$	$c_2$	$c_3$	$c_4$	$c_5$	$c_6$	$c_7$	$c_8$	$c_9$	$c_{10}$	$c_{11}$
$p_1$	$p_2$	$d_1$	$p_3$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$p_4$	$d_5$	$d_6$	$d_7$
0	0	1	0	1⊝	0	0	1	0	0	1

Bit 5 "kippen": 0

Korrigiertes Codewort: 00100001001

Daten: 1000001