






Arduino/Projeto AHA(2023)

Sensor de luminosidade(LDR)

O *LDR ou Fotoresistor* como também é conhecido, é um tipo de resistor, porém variável de acordo com a incidência de luz.

Quanto maior for a quantidade de luz que incide sobre o LDR menor será a resistência oferecida por ele e quanto menor a quantidade de luz sobre o mesmo maior será a resistência oferecida.



Escala de luminosidade

Intensidade de Luz			Valor de retorno do LDR	Resistência	Led
0	150	Baixa	850	Alta	Verde
151	300	Fraca	450	Alta/média	Amarelo
301	500	Média	300	Média	Laranja
501	1023	Forte	50	Baixa	Vermelho

```
1 int LedVerde=2;
2 int LedAmarelo=3;
3 int LedLaranja=4;
4 int LedVermelho=5;
5 int ValorLDR=0;
```

```
7 void setup() {
8   Serial.begin(9600);
9   pinMode(LedVerde,OUTPUT);
10   pinMode(LedAmarelo,OUTPUT);
11   pinMode(LedLaranja,OUTPUT);
12   pinMode(LedVermelho,OUTPUT);
13 }
```


```
14 void loop() {
15
    digitalWrite(LedVerde, LOW);
    digitalWrite(LedAmarelo, LOW);
16
17
    digitalWrite(LedLaranja, LOW);
18
    digitalWrite(LedVermelho, LOW);
    ValorLDR=analogRead(5);
19
20
    Serial.println("ValorSensor:"+String(ValorLDR));
21
    if (ValorLDR<=50) {digitalWrite(LedVermelho, HIGH);}</pre>
22
    if (ValorLDR>51 && ValorLDR<=250) {digitalWrite(LedLaranja, HIGH);}
23
    if (ValorLDR>251 && ValorLDR<=450) {digitalWrite(LedAmarelo, HIGH);}
24
    if (ValorLDR>450) {digitalWrite(LedVerde, HIGH);}
25
    delay(500);
26 }
```

Umidade do solo

O Sensor de umidade do solo funciona medindo a corrente elétrica entre seus terminais. A passagem de corrente é facilitada quando existe grande quantidade de água no solo e a falta de água dificulta a passagem da corrente elétrica conforme tabela abaixo:

	Escala de medição	0	Resistência	Umidade	Led
0	а	250	Baixa	Alta	Verde
251	а	500	Baixa/média	Alta/média	Amarelo
501	а	750	Média	Média	Laranja
751	а	1023	Alta	Baixa	Vermelho





```
LedVerde=11;
LedAmarelo=9;
LedLaranja=5;
LedVermelho=3;
Sensor(A0) Porta A0 analógica
```

Sketch

```
1 int LedVerde=11;
2 int LedAmarelo=9;
3 int LedLaranja=5;
4 int LedVermelho=3;
5 int Resistencia=0;
```

```
7 void setup() {
8   Serial.begin(9600);
9   pinMode(LedVerde,OUTPUT);
10   pinMode(LedAmarelo,OUTPUT);
11   pinMode(LedLaranja,OUTPUT);
12   pinMode(LedVermelho,OUTPUT);
13 }
```

```
15 void loop() {
16    digitalWrite(LedVerde, LOW);
17    digitalWrite(LedAmarelo, LOW);
18    digitalWrite(LedLaranja, LOW);
19    digitalWrite(LedVermelho, LOW);
```

```
Resistencia=analogRead(A0);
Serial.println("ValorSensor:"+String(Resistencia));
if (Resistencia<=250){digitalWrite(LedVerde, HIGH);}
if (Resistencia>251 && Resistencia<=500){digitalWrite(LedAmarelo, HIGH);}
if (Resistencia>501 && Resistencia<=750){digitalWrite(LedLaranja, HIGH);}
if (Resistencia>751){digitalWrite(LedVermelho, HIGH);}
delay(250);
```