


POSTOS DE TRABALHO





MEDIDAS DE ANTROPOMETRIA ESTÁTICA	CRITÉRIO		MULHERES		HOMENS		MEDIDA ADOTADA
	MIN.	MÁX	5%	95%	5%	95%	
A. Estatura		X	151,0	172,5	162,9	184,1	184,1
B. Altura da cabeça sentado		X	80,5	91,4	84,9	96,2	96,2
C. Altura dos olhos sentado	X		68,0	78,5	73,9	84,4	68,0
D. Altura dos ombros sentado	X		53,8	63,1	56,1	65,5	53,8
E. Altura do cotovelo sentado		X	19,1	27,8	19,3	26,0	26,0
F. Largura das pernas		X	11,8	17,3	11,7	15,7	17,3
G. Altura do assento (palplíteas)		X	35,1	43,4	39,9	48,0	48,0
H. Profundidade do tórax		X	23,8	35,7	23,3	31,8	35,7
I. Comprimento do antebraço	X		29,2	36,4	32,7	38,9	29,2
J. Comprimento do Braço	X		61,6	76,2	66,2	78,7	61,6








POSTO DE TRABALHO - POSIÇÃO SENTADA					POSTO DE TRABALHO - POSIÇÃO EM PÉ			
Espaço p/trabalho Bom Aceitável Sofrível	1 - Altura da superfície de trabalho para atividade braços soltos.	2 - (E) Espaçamento para acomodar os membros inf. E ≥ 70 cm BOM E : 50-70 ACEITÁVEL E ≤ 50 SOFRÍVEL	3 - Altura da superfície de trabalho para apoio dos antebraços.	4 - Altura ótima do assento	Espaço p/trabalho Bom Aceitável Sofrível	Superfície para os braços soltos	Superfície para apoio dos antebraços	Superfície para agarrar peças pesadas



1
2
3
4
Dimensões em cm


Dimensões em cm


Mulheres
Homens
altura de alcance em cm
estatura em cm


+ 5°
linha horizontal
-10°
-15°
linha normal de visão
-30°
cone de movimentação dos olhos sem esforço


30
65
80–100
15–25°
40–50


FÓRMULA DAS ESCADAS:
p + αh = C
p = comprimento do piso
h = altura do espelho
h = 25
h = 32
20÷25
h>19, α = 1,33, C = 52
h = 13÷19
α = 2, C = 64
h<13
α = 1, C = 48
90°
60°
15°
0°
escadas de mão
escadas
rampas

ESPAÇO ÚTIL DE TRABALHO

