# TRABALHO PADRÃO - OPERAÇÃO EQUIPTOP

FL.: 1 DE 1

| PROCEDIMENTO | PRODUTO | EQUIPAMENTO | CICLO | SEGURANÇA: EPI's NECESSÁRIOS |
|---|---|---|---|---|
| TPO041 | CACHIMBO/ TERMINAL | EQUIPTOP | TEMPO DE CICLO = TEMPO MAQUINA/6 | LUVA MAXIDRY, SAPATO, PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS |

## 2. SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

| SEQ. | DESCRIÇÃO | TEMPO (S) HOMEM | TEMPO (S) CICLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrir dispositivo de fixação | 1 | |
| 2 | Abrir a porta | 2 | |
| 3 | Limpar cavacos do dispositivo (durante abertura da garra) | 6 | |
| 4 | Retirar peças prontas | 8 | |
| 5 | colocar peças na caixa de saida | 2 | |
| 6 | Pegar peças brutas na caixa de entrada | 3 | |
| 7 | Posicionar peças no dispositivo | 20 | |
| 8 | Fechar dispositivo | 1 | |
| 9 | aguardar fechamento das garras | 9 | |
| 10 | Fechar a porta | 2 | |
| 11 | Travar a porta para liberar giro do pallet | 1 | |
| 12 | realizar inspeção conforme PC033 | 65 | |
| 13 | realizar troca de inserto, ponteira da broca e macho estipulada na NPU0013 | | |
| 14 | Peça de setup devem ser pintadas de verde (1 de cada pallet) na região do pescoço do Cachimbo. | 2 | |
| 15 | Peças de inspeção e (TROCA DE FERRAMENTA) devem ser pintadas de Amarelo (1 p/ pallet) na região do pescoço do Cachimbo. | 2 | |
| 16 | Colocar separadores nas caixas, quando tiver mias de uma Op no trilho. | 2 | |
| 17 | Pintar a peça de sucata com a pinta vermelha. | 2 | |
| | CICLO DE ABASTECIMENTO COM INSPEÇAO E REGISTRO | 128 | |

## 4. LAYOUT

















































