
Polo deseado
$i\omega$
$2\sqrt{3}$
45°
60°
15°
15°
15°
45°
75°
60°
-2
x
y
Polo del compensador
Cero del compensador