


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Metal Mask




หน้าเปลี่ยนโมเดล






หน้าเปลี่ยนโมเดล (ต่อ)





หน้าเปลี่ยนโมเดล (ต่อ)





- 1.ข้อมูลไลน์การผลิต และข้อมูล Process จะให้กรอกเอง
- 2.ข้อมูลรหัสพนักงาน และ shift (กะงานเช้าหรือกลางคืน) จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

หน้าการแจ้งเปลี่ยนโมเดล



การแจ้งเปลี่ยนโมเดล								
WORK ORDER	MODEL	CUSTOMER	PROCESS	SMT	EMPID	STATUS	ACTION เปลี่ยนโมเดลใช้งาน	ACTION
WO-APN1-0231068	RY00082A01	APN1	RF1	SMT-10	2300000	1	🕞 เปลี่ยนใช้งาน	
WO-APN1-0231068#02	66-48810Z65-A	APN1	RF1	SMT-10	2312310	1	เปลี่ยนใช้งาน	(⊗
WO-APN1-0230904#02	66-48810Z21-A	APN1	RF1	SMT-11	2240003	1	เ> เปลี่ยนใช้งาน	(⊗
WO-APN1-0231232#01	66-48514Z13-A	APN1	RF2	SMT-10	2240003	1,	🕒 เปลี่ยนใช้งาน	(⊗
WO-APN1-0231232#01	66-48514Z13-A	APN1	RF1	SMT-1	2240003	1	🕩 เปลี่ยนใช้งาน	(•



ข้อมูลในตารางจะแสดงผลจากการที่เราได้บันทึกเปลี่ยนโมเดลในหน้าเปลี่ยนโมเดล

หน้าการแจ้งเปลี่ยนโมเดล(ต่อ)



การแจ้งเปลี่ยนโมเดล								
WORK ORDER	MODEL	CUSTOMER	PROCESS	SMT	EMPID	STATUS	ACTION เปลี่ยนโมเดลใช้งาน	ACTION Y
WO-APN1-0231068	RY00082A01	APN1	RF1	SMT-10	2300000	1	🕒 เปลี่ยนใช้งาน	(⊚ ଜ୍
WO-APN1-0231068#02	66-48810Z65-A	APN1	RF1	SMT-10	2312310	1	🕒 เปลี่ยนใช้งาน	(⊚ ଜ୍
WO-APN1-0230904#02	66-48810Z21-A	APN1	RF1	SMT-11	2240003	1	🕒 เปลี่ยนใช้งาน	⊚ ६
WO-APN1-0231232#01	66-48514Z13-A	APN1	RF2	SMT-10	2240003	1	🕒 เปลี่ยนใช้งาน	(⊚ ह
WO-APN1-0231232#01	66-48514Z13-A	APN1	RF1	SMT-1	2240003	1	(๖ เปลี่ยนใช้งาน	୍ ⊚ ଜ୍

ในตารางนี้มีปุ่ม action อยู่ 2 ปุ่มคือ เปลี่ยนใช้งาน และดูข้อมูล

2 ปุ่มนี้ จะทำงานแตกต่างกัน คำอธิบายจะอยู่หน้าถัดไป

หน้าการแจ้งเปลี่ยนโมเดล(ต่อ)



เริ่มจากปุ่มดูข้อมูลก่อน ปุ่มนี้ทำหน้าที่ในการเปิดเช็คข้อมูลว่า ข้อมูลที่เปลี่ยนนั้นตำแหน่งหรือ เลข Metal Mask ตรงกันหรือไม่



หน้าการแจ้งเปลี่ยนโมเดล(ต่อ)



ต่อมาเป็นปุ่มเปลี่ยนใช้งาน (เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนโมเดล) ทำหน้าที่ ดึงข้อมูลไป ยังหน้าบันทึกการใช้งาน Metal Mask

ACTION เปลี่ยนโมเดลใช้งาน

🖒 เปลี่ยนใช้งาน

ข้อมูลที่แสดงอัตโนมัติในหน้า บันทึกการใช้งาน คือ

- 1. รหัสพนักงาน
- 2. Model Code
- 3. Work Order
- 4. Customer

หลังจากกดปุ่มเปลี่ยนใช้งานในหน้า การแจ้งเปลี่ยนโมเดล

📄 แบบฟล	าร์มบันทึก Metal Mask Sheet
QR Code ID: 🔤	
Employee ID: 🔤	
2240003	
Model Code: 🔤	
RY00082A01	
Work Order: 🔤	List No.: abo
WO-APN1-0231068	
Customer: abo	PCB No. abo
APN1	

หน้าบันทึกการใช้งาน



- 1. มีปุ่มกดให้สแกน qrcode
- 2. หลังจากที่สแกนแล้ว ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

🛭 บันทึก

ข้อมูลหลังจากที่สแกน **รายละเอียดสามารถดูวิดีโอผ่านโปรแกรม Metal Mask** grcode แล้ว uบบฟอร์มบันทึก Metal Mask Sheet QR Code ID: Z Employee ID: Description 🔋 แบบฟอร์มบันทึก Metal Mask Sheet 2240003 Model Code: See QR Code ID: MK_84-48132Z01-B_RF1_24060360 66-48514Z13-A Employee ID: Work Order: List No.: 2240003 WO-APN1-0231232#01 Model Code: 🔤 Customer: PCB No. 66-48514Z13-A Work Order: List No.: Metal Mask Name: BE Process: WO-APN1-0231232#01 Customer: PCB No. Revision: III Reference Number: 84-48132Z01-B Metal Mask Name: Process: Vendor/Maker: Product Date: 111 84-48132Z01-A-RF1 dd/mm/yyyy

Revision:

13/03/2024

Product Date:

Reference Number:

Vendor/Maker:

24060360

Ultracore

🛭 มันทึก

หน้ารายงานประวัติการใช้งาน





รายงานข้อมูลในรูปแบบของ Donut Chart และ ตารางข้อมูล

- 1. Donut Chart จะประกอบด้วยข้อมูล qr code id และผลรวม mask shots แล้ว สามารถคลิกดูข้อมูลแต่ละ chart ได้
- 2. ตารางข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่บันทึก เข้ามาจากหน้าที่แล้ว และสามารถ export เป็น ไฟล์ excel



ข้อมลการใช้งาน Metal Mask

ข้อมูล Metal Mask Shots

QR Code ID: MK_84-48132Z01-B_RF1_24060360 | Total Mask Shots: 400

Metal Mask No.	Metal Mask Name	Shots
002	84-48132Z01-A-RF1	50
002	84-48132Z01-A-RF1	50
002	84-48132Z01-A-RF1	150
002	84-48132Z01-A-RF1	150

ตกลง

รายการใช้งาน Metal Mask ทั้งหมด

Export Excel

QR_ID	MODEL CODE	WORK ORDER	LIST NUMBER	custoi
MK_84-48132Z01-B_RF1_24060360	66-48810Z65-A	WO-APN1-0231068#02	002	APN:
MK_84-48132Z01-B_RF1_24060360	66-48810Z65-A	WO-APN1-0231068#02	002	APN:
MK_84-48132Z01-B_RF1_24060360	66-48810Z21-A	WO-APN1-0230904#02	002	APN:
MK_84-48131Z01-A_RF2_24060359	66-48514Z13-A	WO-APN1-0231232#01	001	APN:
MK_84-48132Z01-B_RF1_24060360	66-48810Z21-A	WO-APN1-0230904#02	002	APN:



You're welcome for using the IT support service.