




Normalización

MCs. Roberto A. Guerrero

Dpto. de Informática Fac. Cs. Físico-Mat. y Nat. Universidad Nacional De San Luis Argentina

Norma: del latín "normum".

"Regla a seguir para llegar a un fin determinado"



 Según Comité Alemán de Normalización (1940).

"Las reglas que unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos"



 Son postulados específicos que regulan actitudes o comportamientos dentro de un determinado contexto, que pueden ser grupos u organizaciones.



- La Normalización es una actividad colectiva orientada a dar solución a problemas repetitivos.
- La Normalización tiene una influencia determinante en el desarrollo industrial de un país, al potenciar las relaciones e intercambios tecnológicos con otros países.

Objetivos

- Economía, ya que a través de la simplificación se reducen costos.
- Utilidad, ya que a través de la <u>unificación</u> se facilita el intercambio.
- Calidad, ya que a través de la <u>especificación</u> se garantiza la constitución y características de un determinado producto.


Ventajas

- Reducción del número de tipos de un determinado producto.
- Simplificación de los diseños, al utilizarse en ellos, elementos ya normalizados.
- Reducción en los transportes, almacenamientos, embalajes, archivos, etc., con la correspondiente repercusión en la productividad.

Con la Normalización se consigue:

PRODUCIR MÁS Y MEJOR, A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS.


Evolución Histórica



Caldeos y Egipcios







Evolución Histórica



Revolución Industrial (finales siglo XIX)

(Taylorismo / Fordismo / Toyotismo)



Evolución Histórica



1er. Guerra Mundial (1914-1918)

Normas DIN

 1917, los ingenieros alemanes Naubaus y Hellmich, constituyen el primer organismo dedicado a la normalización:

NADI - Normen-Ausschuss der Deutschen Industrie (Comité de Normalización de la Industria Alemana)

Este organismo comenzó a emitir normas bajo las siglas:

DIN - Deustcher Industrie Normen (Normas de la Industria Alemana)

- Normas DIN
 - 1926 el NADI cambio su denominación por:

DNA – Deutsches Normen-Ausschuss (Comité de Normas Alemanas)

las normas pasaron a significar

DIN – Das Ist Norm (Esto es Norma)

1975, el NADI cambio su denominación por:

DIN – **D**eutsches Institut für **N**ormung (Instituto Alemán de Normalización)

- Otros organismos
 - 1918 en Francia el AFNOR
 Asociación Francesa de Normalización.
 - 1919 en Inglaterra BSI (privado)
 British Standards Institution.





- Normas ISO
 - 1926, para la coordinación y compartición de experiencias de todos los organismos nacionales de normalización se funda en Londres:

ISA - International Federation of the National Standardization Associations

 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, se funda con sede en Ginebra y dependiente de la ONU.

ISO - International Organization for Standardization

Normas ISO

 El trabajo de ISO abarca todos los campos de la normalización, a excepción de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica que es responsabilidad del CEI (Comité Electrotécnico Internacional).



Clasificación

- Según su Contenido
 - Fundamental de Tipo General,
 normas relativas a formatos, tipos de línea,
 rotulación, vistas, etc.
 - Fundamental de Tipo **Técnico**,
 hacen referencia a las característica de
 elementos mecánicos y su representación.
 (normas sobre tolerancias, roscas, soldaduras, etc.)

Clasificación

- Según su Contenido
 - de Materiales,

hacen referencia a la calidad de los materiales, con especificación de su designación, propiedades, composición y ensayo. (aceros, bronces, lubricantes, combustibles, etc.)

 de Dimensiones de piezas y mecanismos, especificando formas, dimensiones y tolerancias admisibles.

(construcción naval, máquinas, herramientas, tuberías, etc.).

Clasificación





ISO, CEI (CEI - Comité Electrotécnico Internacional) y UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).

Regionales.

Su ámbito suele ser continental, COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas), y AMN (Asociación Mercosur de Normalización).

Nacionales.

DIN Alemanas, UNE Españolas, IRAM (Instituto de Racionalización Argentino de Materiales).


De Empresa.


Complementan a las normas nacionales. INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).











Normas ISO

- Pretenden garantizar condiciones mínimas de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio en diferentes tipos de empresas y organizaciones.
- Aproximadamente 20.000 normas para abarcar prácticamente todos los aspectos de la fabricación y la tecnología.
- En constante revisión y actualización.
- Cada norma aborda aspectos específicos y tópicos puntuales.
- Se identifican con un número y una descripción que especifica su objetivo.

Normas ISO

Norma	Orden	Categoría Estándares
ISO	216	Medidas de papel
ISO	639	Nombres de Lenguas
ISO	690:1987	Regula las referencias bibliográficas
ISO	1000	Metrología, Sistema Internacional de Unidades
ISO	2108	Número internacional normalizado para libros
ISO	3166	Códigos de Países
ISO	4217	Código de Divisas y monedas internacionales
ISO	8601	Representación del Tiempo y la Fecha
ISO	8859	Codificaciones de caracteres que incluye ASCII
		Codificaciones de las Lenguas originales de Europa
ISO	8859-1	Occidental
ISO / CEI	8652:1995	Lenguaje de Programación Ada
ISO	9000	Familia de Normas de la Administración de los Sistemas de Calidad
ISO	9899	Lenguaje de Programación C
ISO	10646	Conjunto de Caracteres Universales
ISO / CEI	12207	Tecnología de la Información
ISO	15707	Código internacional normalizado para obras musicales y literarias

Normas ISO

- Algunas normas más empleadas:
 - ISO 9000 aseguran la calidad de lo producido.
 - ISO 14000 gestión ambiental y cuidado medio ambiente.
 - ISO 18000 seguridad laboral y sistemas de salud.
 - ISO 22000 seguridad en la producción de alimentos.
 - ISO 31000 gestión de riesgos.
 - ISO 28000 cadena de distribución de productos.
 - ISO 26000 responsabilidad social.

Normas IRAM – Dibujo Técnico

- La normalización del dibujo técnico pretende facilitar y agilizar la interpretación del dibujo.
- Unifica la forma de realizarlo y los símbolos a utilizar.
- Normas ISO a nivel internacional.
- Normas IRAM a nivel nacional.
- Las normas se refieren a los sistemas de representación, forma de presentación, elaboración de la representación. etc..

Normas IRAM

- Manual de Normas IRAM para Dibujo Técnico.
 - Dimensiones de Hoja
 - Formato de Hoja
 - Plegado
 - Líneas
 - Letras
 - Escalas
 - Acotaciones



Norma 4504 (1990)


Regla de formato, elementos gráficos y plegado.


Formato de la Hoja

- Refiere al doblado, semejanza y referencia.
 - Un formato se obtiene por doblado transversal del inmediato superior.
 - La relación entre los lados de un formato es igual a la relación existente entre el lado de un cuadrado y su diagonal.
 - La obtención de los formatos parte de un formato base de un metro cuadrado.


Formato de la Hoja

Serie A			Serie B		Serie C		
AO	841 x 1189	B0 1000 x 1414		C0	917 x 1297		
A1	594 x 841	B1	707 x 1000	C1	648 x 917		
A2	420 x 594	B2	500 x 707	C2	458 x 648		
А3	297 x 420	ВЗ	353 x 500	C3	324 x 456		
A4	210 X 297	B4	250 x 353	C4	229 x 324		
A5	148 x 210	B5	176 x 250	C5	162 x 229		
A6	105 x 148	B6	125 x 176	C6	114 x 162		
A7	74 x 105	B7	88 x 125	C7	81 x 114		
A8	52 x 74	B8	62 x 88	C8	57 x 81		
A9	37 x 52	В9	44 x 62				
A10	26 x 37	B10	31 x 44				






Formato de la Hoja





Formato de la Hoja


FORMATOS ALARGADOS ESPECIALES						
A3 x 3	420 x 891					
A3 x 4	420 x 1189					
A4 x 3 297 x 630						
A4 x 4 297 x 841						
A4 x 5	297 x 1051					



FORMATOS ALARGADOS EXCEPCIONALES					
A0 x 3	1189 x 1682				
A0 x 3	1189 x 2523				
A1 x 3	841 x 1783				
A1 x 4	841 x 2378				
A2 x 3	594 x 1261				
A2 x 4	594 x 1682				
A2 x 5	594 x 2102				
A3 x 5	420 x 1486				
A3 x 6	420 x 1783				
A3 x 7	420 x 2080				
A4 x 6	297 x 1261				
A4 x 7	297 x 1471				
A4 x 8	297 x 1682				
A4 x 9	297 x 1892				

Elementos Gráficos

- márgenes
- recuadro
- señales de centrado
- señales de orientación
- cuadro de rotulación



Posición y Rótulo



Figura 1 Hoja tipo "A"




Figura 3 Hoja tipo "A"




Figura 2 Hoja tipo "B"







Figura 4 Hoja tipo "B"





Plegado






Plegado








Norma 4502 (2005)


Convenciones básicas para líneas



Tipos de líneas		Ancho mm	Uso
	línea continua (gruesa)	0,7 0,5	aristas visibles, límite de roscas
	línea continua (fina)		líneas de cota, líneas auxiliares de cota, diagonales cruzadas, líneas de rosca
trazo: aprox. 4 mm espacio: 1 mm	línea de trazos (espesor mediano)	0,5 0,35	aristas ocultas
trazo: aprox. 7 mm espacio: 1mm	línea de trazo y punto (gruesa, corta)	0,7 0,5	líneas de sección
trazo: aprox. 10 mm espacio: 1 mm	línea de trazo y punto (fina, larga)	0,35 0,25	línea de eje
	línea a pulso (fina)	0,35 0,25	líneas de rotura

Norma 4503 (2001)

Letras







Letras

- Espesores optativos de letras: "A" (1/14 h) y "B" (1/10 h)

Ejemplo


2,5	3,5	5	7	10	14	20
	1	į į				

Fioreigles	Altura nominal h				
Ejercicios	2,5	3,5	5	7	
altura de la mayúscula (h)	10/10 · h	2,5	3,5	5	7
altura de la minúscula (c)	7 /10 ⋅ h	1,75	2,5	3,5	5
espesor de las líneas	1/10 · h	0,25	0,35	0,5	0,7
distancia mínima entre renglones (b)	15/10 · h	3,75	5,25	7,5	10,5
distancia mínima entre letras	2/10 · h	0,5	0,7	1	1,4

- En electrónica, las alturas de mayúsculas (**h**) y minúsculas (**c**) no deben ser menores de 2,5 mm. Si se usan simultáneamente mayúsculas y minúsculas hay que elegir por lo menos una altura de mayúscula de 3,5 mm.


Norma 4513 (1993)

Acotaciones - Elementos Básicos






Elementos Básicos



- Símbolos


- Símbolo de cuadrado
- Ø Símbolo de diámetro
- R Símbolo de radio
- SR Símbolo de radio de una esfera
- SØ Símbolo de diámetro de una esfera

Clasificación



- Funcionales
- No Funcionales
- Auxiliares

Clasificación



Por su cometido en el plano

- de Dimensión
- de Situación

Principios

- 1. Una cota sólo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla.
- 2. No debe omitirse ninguna cota.
- 3. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes.
- 4. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, en caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente, a continuación de la cota.
- 5. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas, que resulten del proceso de fabricación.



Acotaciones

- 6. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo.
- 7. No se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas adicionales, o se aclare sensiblemente el dibujo. Esto siempre puede evitarse utilizando secciones.
- 8. Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética.
- 9. Las cotas relacionadas, como el diámetro y profundidad de un agujero, se indicarán sobre la misma vista.
- 10.Debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores en la fabricación.

