الفروع					المكون الرئيسي
6	5	4	3	2	عدد العجلات
سداسي	مثلث	اسطواني	مستطيل	مربع	شكل الصندوق
شبه منحرف	مربع	مستطيل	معين	دائري	شكل القاعدة الرئيسية
AC	Brushless	DC	Servo	Stepper	نوع الموتر
عجلة هرمية	عجلة اسطوانية	عجلة عادية	عجلة مربعة	عجلة كروية	انواع العجلات المستخدمة
Copper	Rubber	Plastic	Steel	Wood	المادة المستخدمة لصنع القاعدة
التصميم الخامس	التصميم الرابع	التصميم الثالث (المختار)	التصميم الثاني	التصميم الاول	التصاميم