
(a)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
E_2/E_1 (90 ° coupon)
measured
b_{lat}/h
0.20
0.35
0.50
0.65
0.80
1
10
100
1000
lateral weld stiffness $\kappa = Kw/E$
(b)
E_{45}/E_1 ([±45] coupon)
measured ±1 SD
b_{lat}/h = 0.35, b_{int}/w = 0.9
0/90 cell at 45 °
stacked laminae
lateral weld stiffness $\kappa = Kw/E$
(c)
1.1
laminate E_x/E_1
measured
fit, stacked laminae
fit, 0/90 cell
paper CLT
f = 0
f = 0.2
f = 0.4
machine share of $1/E_1$