
0/0 cell
0/90 cell
modulus / perfect bond
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
dashed: series springs
E1 / E1∞
E2 / E2∞
E3 / E3∞
G23 / G23∞
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
weld stiffness $\kappa = Kw/E$