Market State Control of the Control	Type de document :		Plan de maintenance préventive
Site :	IUT Blagnac		
Salle :	Cafétéria	Machine :	Système Thermodynamique Déployable en Soirées

						Gamme			Pièces
Sous-Ensemble	Matériels	Titre des opérations à effectuer	Charge prévue (hh:mm:ss)	Périodicité	Etat machine	Oui /No n	Condi./Syst è./Prévi	Référence (si oui)	Quantité et désignation / réf. Four.
Refroidissement	Ensemble ventilateur	Nettoyage du ventilateur	20 minutes	800 h	A l'arrêt	Oui	Syst	CC-LLBH-01	
Système complet	HD3620/20	Batterie de tests avec système en mode test/maintenance	1 h 00	Toute les 500h à adapter avec le comportement de la machine	suivant la	oui	Prévi	CC-LLBH-02	

Market State of the State of th	Type de document :	Plan des opérations de maintenances curatives - suite de CC-LLBH-02								
Site:	IUT Blagnac									
Salle :	Cafétéria	Machine : Système Thermodynamique Déployable en Soirées								
Sous-Ensemble	Matériels	Titre des opérations à effectuer	Charge prévue (hh:mm:ss)	Périodicité	Etat machine	a S B Sondi./Systè ./Prévi	Référence (si oui)	Pièces Quantité et désignation / réf. Four.		

									Guilline	FIECES
	Sous-Ensemble	Matériels	Titre des opérations à effectuer	Charge prévue (hh:mm:ss)	Périodicité	Etat machine	Oui /No n	Condi./Systè ./Prévi	Référence (si oui)	Quantité et désignation / réf. Four.
	Refroidissement	Ensemble ventilateur	Remplacement de l'ensemble ventilateur	00 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	Oui	Curat	CC-LLBH-11	Ventilateur 120mm
	Refroidissement	Elément Peltier	Remplacement de l'élément Peltier	1 h 00	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-12	
	Distribution du liquide	Bâti - Connection levier	Remplacement du connecteur du levier	00 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-13	
	ІНМ	Affichage	Remplacement de l'affichage	00 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-14	
	Mise en pression	Bloc pompe	Remplacement du bloc pompe	00 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-15	
	Alimentation	Condensateur	Remplacer les soudures des cendensateurs	01 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-16	