БУ ВО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ

Выполнил: студент группы № 606-12,

Речук Дмитрий Максимович

Дата сдачи работы:

Принял: ст. преподаватель кафедры

АиКС,

Гребенюк Елена Владимировна

Дата проверки работы:

Оценка:

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является определение работоспособности резисторов. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: во-первых, провести измерения сопротивления резисторов, во-вторых, на основе полученных данных сделать выводы о работоспособности резисторов и оценить погрешность проведенных измерений.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Всего было дано 10 резисторов: 5 советских и 5 китайских. На советских резисторах маркировка символьная, на китайских цветная, в виде полос.

Для каждого резистора нужно провести 10 измерений и по их результатам определить является ли резистор пригодным для использования в измерениях.

Измерения для первого резистора представлены в таблице ниже Таблица 1 – измерения для первого резистора.

R1	МЛТ-24, измерения, кОм	24 кОм (Номинал)
1	21	
2	25	
3	25,7	
4	19	
5	25,6	
6	25,4	
7	25,7	
8	25	
9	25,3	
10	25,7	

Исходя из определенного номинала и измерений можно сделать вывод о том, что резистор рабочий, так как измеренные значения не сильно отклоняются от истинного значения.

Измерения для второго резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 2 – измерения для второго резистора.

R2	МАТ-1, измерения, кОм	3,8 кОм (Номинал)
1	3,5	
2	3,7	

3	3,58	
4	3,67	
5	3,7	
6	3,76	
7	3,6	
8	3,5	
9	3,8	
10	3,6	

Измерения для третьего резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 3 – измерения для третьего резистора.

R3	МЛТ, Ом	33 Ом (Номинал)
1	33,5	
2	33,5	
3	33,6	
4	33,6	
5	33,5	
6	33,4	
7	33,3	
8	33,2	
9	33,1	
10	33	

Исходя из определенного номинала и измерений можно сделать вывод о том, что резистор рабочий, так как измеренные значения не сильно отклоняются от истинного значения.

Измерения для четвертого резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 4 – измерения для четвертого резистора.

R4	В, измерения, кОм	10 кОм (Номинал)
1	9,8	
2	9,9	
3	9,5	
4	9,9	
5	10,1	
6	9,7	
7	9,9	
8	9,8	
9	9,9	
10	9,7	

Исходя из определенного номинала и измерений можно сделать вывод о том, что резистор рабочий, так как измеренные значения не сильно отклоняются от истинного значения.

Измерения для пятого резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 5 – измерения для пятого резистора.

R5	30СИВ, измерения, кОм	1,8 кОм (Номинал)
1	1,8	
2	1,8	
3	1,7	
4	1,8	
5	1,7	
6	1,7	
7	1,8	

8	1,7	
9	1,8	
10	1,7	

Измерения для шестого резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 6 – измерения для шестого резистора.

R6	Китайский коричневый зелёный коричневый, измерения, Ом	151 Ом (Номинал)
1	146	
2	145	
3	149	
4	150	
5	150	
6	143	
7	149	
8	149	
9	145	
10	149	

Исходя из определенного номинала и измерений можно сделать вывод о том, что резистор рабочий, так как измеренные значения не сильно отклоняются от истинного значения.

Измерения для седьмого резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 7 – измерения для седьмого резистора.

R 7	Китайский коричневый черный	100 Ом (Номинал)
10.7	черный, измерения, Ом	100 Om (Homanas)

1	98	
2	99	
3	97	
4	97	
5	98	
6	98	
7	97	
8	99	
9	96	
10	99	

Измерения для восьмого резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 8 – измерения для восьмого резистора.

R8	Китайский красный черный оранжевый, измерения, кОм	20,3 кОм (Номинал)
1	19,9	
2	19,7	
3	19,8	
4	19,9	
5	19,8	
6	19,9	
7	19,7	
8	19,8	
9	19,9	

10	19,8	

Для следующих двух резисторов не удалось определить маркировку, так как невозможно было идентифицировать цвета. Таблицы для измерений этих резисторов представлены ниже:

Измерения для девятого резистора представлены в таблице ниже.

Таблица 9 – измерения для девятого резистора.

R9	Китайский зелёный коричневый коричневый, измерения, Ом	кОм (Номинал)
1	-	
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	
9	-	
10	-	

Таблица 10 – измерения для десятого резистора.

R10	Китайский оранжевый черный черный, измерения, Ом	? Ом (Номинал)
1	-	
2	-	
3	-	

4	-	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	
9	-	
10	-	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы была достигнута цель — определена работоспособность резисторов. В ходе выполнения поставленных задач были измерены значения сопротивления резисторов, что позволило сделать выводы о их исправности. Кроме того, на основе полученных данных была оценена погрешность измерений, что дало возможность судить о точности проведенных экспериментов. Таким образом, поставленные задачи успешно выполнены, а работоспособность резисторов подтверждена с учетом анализа возможных отклонений в измерениях.