
outils	Brouette Balance						
date	01/03/25	v.	p:	15/16		<b>1</b> Q	
pièce	pas a pas	etape	10	Qté	1	•	





pointez les pièces A16

puis installez le fond de brouette

afin de vous assurez que

les pièces A16 soient au bon endroit
puis soudez

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A16	Tube carré 30 x 2				50