


outils	Brouette B	To Table				
date	01/03/25	v.	p:	9/16		19.5° E
pièce	pas a pas	etape	4	Qté	1	







placer les renforts des pièces installées à l'étape précédente

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
4	A13	Tube carré 25 x 2	33,5	56,5		449,6
4	A14	Tube carré 25 x 2	19,7	19,7		772,8
4	A15	Tube carré 25 x 2	30,0	60,0		462
2	A18	Tube carré 25 x 2	45	45		142