
outils	Brouette Balance						
date	01/03/25	v.	p:	15/16	1		
pièce	pas a pas	etape	10	Qté 1	ر [





pointez les pièces A16

puis installez le fond de brouette

afin de vous assurez que

les pièces A16 soient au bon endroit

puis soudez

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A16	Tube carré 30 x 2				50