

## Guía de Conexiones - Targeta de Inferior



Designador	Color	Tipo	Comentario
X3	Verde	Entrada	Bornera para alimentación de entrada DC: 24-48V DC / 1A DC
X1	Verde	Entrada	Bornera para alimentación de entrada AC: 110-240V AC / 0.5A AC
X9	Verde	Entrada	Bornera para permitir la activación de las entradas digitales a través de GND: 24 - 54 VDC
X2	Verde	Salida	Bornera con alimentación de salida DC: 24V DC / 0.5A DC
X4	Verde	Salida	Bornera con alimentación de salida DC para sensores analógicos: 12V DC / 1A DC
X8, X19	Ocre	Entrada	Borneras para la conexión de sensores o interruptores digitales (hasta 24 entradas).
X14, X15	Guinda	Entrada	Borneras para la conexión de sensores de presión (hasta 10 sensores)
X11, X12	Guinda	Salida	Borneras para la conexión de alarmas de salida a través de contactos.
X13A, X13B, X13C, X13D	Azul	Salida	Borneras para el control del aire acondicionado a través de contactos
X5, X6, X7	Rojo	Puente	Pines para escoger el tipo de activación de cada entrada: Puente cerrado: La entrada se considera activada con GND Puente abierto: La entrada se considera activada con VCC
J1	Naranja	Puente	Pines para escoger el tipo de medición del sensor: Puente abierto: Si el sensor entrega voltage (0.5-4.5V). Puente cerrado: Si el sensor entrega corriente (4-20mA).

			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	DATE					
			DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:	DRAWN		9/07/2025					
			FRACTIONAL±	CHECKED			TITLE				
			ANGULAR: MACH± BEND ± TWO PLACE DECIMAL ± THREE PLACE DECIMAL ±	ENG APPR.							
THE INFORMATION CONTAINED IN				MFG APPR.							
THIS DRAWING IS THE SOLE				Q.A.							
PROPERTY OF			TOLERANCING PER:	COMMENTS:		•					
. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE			MATERIAL				SIZE	DWG. NO.			
WRITTEN PERMISSION OF IS	NEXT ASSY	USED ON	FINISH								
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL	APPLICATION		DO NOT SCALE DRAWING				SCALE:	1:1	WEIGHT:	SHEET 1 (	OF 4

A D E



en el modo "Puente Cerrado"

X8: Bornera N°1 para la conexión de contactos secos.

X9: Bornera N°2 para la conexión de contactos secos.

X5, X6, X7: Puentes que determinan el nivel lógico utilizado para la activación de la entrada. Cada puente corresponde a una entrada.

X9: Bornera para insertar un voltaje DC entre 24VDC a 54VDC (Solo utilizable





Modo "Puente Abierto":


Α

En este modo, la activación de la entrada lo determina un nivel lógico alto.

Esto significa que la entrada se activará cuando un voltaje DC, entre 24V a 54V, ingrese por la entrada correspondiente.

En este modo, no se debe conectar un voltaje en X9.

El LED está apagado por defecto y se enciende cuando la entrada se activa.



Modo "Puente Cerrado":


Α


En este modo, la activación de la entrada lo determina un nivel lógico bajo.

Esto significa que la entrada se activará cuando de 0VDC ingrese por la entrada correspondiente.

En este modo, es necesario utilizar una fuente externa y conectarla en los terminales de la bornera X9.

El LED está encendido por defecto y se apaga cuando la entrada se activa.





X4: Bornera que el dispositivo Bright C proporciona para alimentar los sensores de presión. El nivel de voltaje es de 12VDC.

X14: Bornera N°1 para la conexión de sensores de presión.

X15: Bornera N°2 para la conexión de sensores de presión.

J1: Puentes que determinan si la lectura es de voltaje o de corriente.





Modo "Puente Abierto":

En este modo, la entrada del dispositivo Bright C se configura para la lectura de una señal de voltaje (0.5V - 4.5V)proveniente del sensor de presión.

Modo "Puente Cerrado":

En este modo, la entrada el dispositivo Bright C se configura para la lectura de una señal de corriente (4mA - 20mA) proveniente del sensor de presión.

			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	DATE					
			DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:	DRAWN		9/07/2025					
			FRACTIONAL±	CHECKED			TITLE				
			ANGULAR: MACH± BEND ± TWO PLACE DECIMAL ±	ENG APPR.							
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF . ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF IS			THREE PLACE DECIMAL ±	MFG APPR.			1				
			INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:	Q.A.			1				
				COMMENTS:							
			MATERIAL				SIZE	DWG. NO.			
	NEXT ASSY	USED ON	FINISH	]							
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL	APPLI(	CATION	DO NOT SCALE DRAWING				SCALE:	1.1	WEIGHT:	SHEE	T 3 OF 4

F

B C D

