

5.2.1395

پروژه اول درس MPC

پیاده سازی کنترلر MAC

نام دانشجو: فاطمه زاهدی

شماره دانشجویی: 94201583

نام استاد: دکتر حائری

دانشکده مهندسی برق

فهرست:

2	1. معرفی سیستم مورد استفاده:
	2 طراحی کنترل کننده MAC:
	2.1 مک بر روی سیستم بعد از خطی سازی:
	2.2 مک بر روی سیستم غیر خطی:
6	3. پاسخ سیستم به ازای خروجی های مطلوب مختلف:
6	3.1 خروجي مطلوب پالس:
6	3.2 خروجي مطلوب سينوس:
7	3.3 خروجي مطلوب پله اي با پرش هاي مختلف:
8	3.4 خروجي مطلوب پله اي:
9	4. بررسي پارامترها:
9	4.1 تغيير ماتريس R:
1(4.2 تغییر ماتریس Q:
11	4.3 تغییر مقدار N:
11	4.4 تغییر مقدار α:
12	4.5 تغییر مقدار P و M:
13	4.6 تغییر مقدار T _s :
13	5. بررسى اغتشاش و نويز:
14	6. بررسی عدم قطعیت در پروسه:
16	7. كدها و شبيه سازى ها:

1. معرفی سیستم مورد استفاده:

سیستم مورد استفاده در این شبیه سازی یک سیستم غیر خطی CSTR می باشد که معادلات فضای حالت آن به فرم زیر است.

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{q}{V} (C_{A0} - C_A) - k_o C_A \exp\left(\frac{-E}{RT}\right)$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{q}{V} (T_0 - T) - \left(\frac{-\Delta H}{\rho C_p} \right) k_o C_A exp \left(\frac{-E}{RT} \right) + \left(\frac{\rho_c C_{pc}}{\rho C_p V} \right) q_c \left[1 - exp \left(\frac{-hA}{q_c \rho_c C_{pc}} \right) \right] (T_{c0} - T)$$

با جایگذاری مقادیر پارامترهای مورد استفاده در این مدل و خطی سازی آن میتوان کنترلر مک را برای این سیستم طراحی کرد.

2. طراحی کنترل کننده MAC:

در این طراحی ابتدا بایستی به تعیین پارامتر های T_s ،P ،N و M بپردازیم. ابتدا مقدار T_s را مشخص می کنیم. به منظور مشخص کردن این پارامتر ابتدا پاسخ پله سیستم را به ازای هر کدام از ورودی ها می کشیم و فرض می کنیم که هر کدام از این ورودی ها بعد از 10 الی 20 سمپل به مقدار steady خود رسیده اند. بنابراین بازهی مربوط به T_s به صورت زیر خواهد شد.

$$\frac{t_s}{20} \le T_s \le \frac{t_s}{10}$$

با توجه به رابطه بالا ما مقدار T_s را برابر با T_s گرفته ایم. در این طراحی مقدار P و P را برابر با هم قرار می دهیم. که این مقدار با توجه به رابطه $P=t^r/T_s$ بدست آوردیم. با توجه به اینکه سیستم ما MIMO است ما مقدار بزرگتر را به عنوان $P=t^r/T_s$ نظر می گیریم. بنابراین در اینجا ما این مقدار را برابر با $P=t^r/T_s$ گرفته ایم. مقدار $P=t^r/T_s$ بدست آوردیم و مقدار بزرگتر به عنوان $P=t^r/T_s$ بدست آوردیم و مقدار بزرگتر به عنوان $P=t^r/T_s$ برای طراحی کنترلر استفاده شدکه این مقدار برابر با $P=t^r/T_s$ شد.

همانطور که گفته شد این مقادیر با استفاده از t_r و t_s که از پاسخ پله گسسته شده دو تابع تبدیل سیستم بدست می آید حاصل شد. پاسخ پله به ازای هر کدام از ورودی های سیستم در زیر آورده شده است.




Figure 1. Step responses of the system.

به منظور طراحی کنترل کننده Mac بایستی ماتریس Toeplitz و Hankel را با استفاده از پاسخ ضربه سیستم به ازای هر کدام از ورودی ها در زیر آورده شده است.




Figure 2. Impulse responses of the system.

با استفاده از این پاسخ ضربه ها ماتریس Toeplitz و Hankel را به ازای هر ورودی به صورت زیر تشکیل می دهیم و بعد ماتریس ها را کنار هم قرار داده و ماتریس Toeplitz و Hankel اصلی را می سازیم.

$$H = \begin{pmatrix} h_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_p & \cdots & h_1 \end{pmatrix}, \quad H^- = \begin{pmatrix} h_2 & \cdots & h_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{p+1} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad H = [H_1 \ H_2], \quad H^- = [H_1^- \ H_2^-]$$

بردار f U مربوط به ورودی های آینده سیستم و بردار $m U^-$ مربوط به ورودی های گذشته سیستم میباشد. این دو بردار در زیر آورده شده اند.

$$U = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_1(t+P-1) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_2(t+P-1) \end{pmatrix}, \quad U^- = \begin{pmatrix} u_1(t-1) \\ \vdots \\ u_1(t-N+1) \\ u_2(t-1) \\ \vdots \\ u_2(t-N+1) \end{pmatrix}.$$

که خروجی مدل است به صورتی که در آورده شده است میباشد. Y_{m}

$$Y_m = HU + Y_{past}, \qquad Y_{past} = H^-U^-$$

هدف بدست آوردن ورودی های آینده U به گونه ای است که تابع هدف زیر مینیمم گردد و خروجی تا حد امکان خروجی مطلوب را دنبال نماید.

$$J = (Y_P - Y_d)^T Q(Y_P - Y_d) + U^T R U$$

در اینجا Y_p خروجی پروسه که از سیستم غیر خطی بدست می آید و Y_d خروجی مطلوب می باشد.

با توجه به اینکه سیستم را در حالت حلقه بسته بررسی می کنیم D مخالف صفر است و از رابطه زیر بدست می آید.

$$Y_P = Y_m + D$$

به منظور انتخاب Q و R بدین صورت عمل میکنیم که میخواهیم وزن این دو در تابع هدف تقریبا یکسان باشد. بنابراین Q را برابر با R قرار می دهیم. از طرفی چون دو ورودی داریم به ازای هر ورودی R و R را بدست میآوریم و روی قطر ماتریس R قرار می دهیم. ماتریس R به صورت زیر بدست میآید.


$$R_1 = \gamma (gain_{DC1})^2 rI$$
, $R_2 = \gamma (gain_{DC2})^2 I$, $R = diag([R_1 R_2])$.

که این r به منظور هم وزن کردن R های ورودی ها با هم است زیرا به خاطر گینشان ممکن است تفاوت وزن ایجاد شود که در این سیستم ما این r, اگرفته ایم.

با استفاده از روابط بالا کنترل کننده مک را به صورت programmed طراحی کرده و این کنترل کننده را یک بار بر روی سیستم خطی سازی شده و یک بار بر روی سیستم غیر خطی اجرا می کنیم

2.1 مک بر روی سیستم بعد از خطی سازی:

ابتدا به منظور اینکه از درستی طراحی خود مطمئن شویم Y_P را همان خروجی سیستممان بعد از خطی سازی، می گذاریم و نتایج به صورت زیر شد. شکل زیر مربوط به آلفا 0.5 می باشد.



Figure~3.~MAC~on~linearization~system.

در شکل بالا به وضوح می توان تاثیر کاهش گاما در کم شدن بایاس و در نتیجه کم شدن خطا در steady state را دید.

2.2 مک بر روی سیستم غیر خطی:

این بار Y_P خروجی است که از سیستم غیر خطی گرفته شده است و نتایج را با وجود کنترل کننده مک برای این خروجی میبینیم. در زیر به ازای گامای 0.5 و آلفا 0.5 خروجی سیستم رسم شده است.




Figure 4. MAC on nonlinear system.

همانطور که مشاهده می شود بین خروجی مطلوب و خروجی سیستم مقداری بایاس وجود دارد که این موضوع با توجه به اینکه گاما را 0.5 انتخاب کرده ایم طبیعی است. بررسی اثر پارامتر گاما را در بخش های بعد خواهیم دید. لازم به ذکر است که نقطه کار خروجی سیستم برابر با 441.2 می باشد.

3. پاسخ سیستم به ازای خروجی های مطلوب مختلف:

در کلیه قسمت های این بخش گاما را 0.5 و آلفا را 0.3 قرار داده ایم.

3.1 خروجي مطلوب پالس:

در این قسمت به ازای خروجی مطلوب سیستم پالس می دهیم و پاسخ سیستم به صورت زیر در آمد.




Figure 5. Response of the system with pulse as a desired output.

3.2 خروجي مطلوب سينوس:

در این قسمت به ازای خروجی مطلوب سیستم سیگنال سینوسی می دهیم و پاسخ سیستم به ازای این خروجی مطلوب به صورت زیر شد. همانطور که در این شکل می بینیم خروجی سیستم به صورت سینوسی در آمد که تقریبا دارد خروجی مطلوب را ترک می کند.




Figure 6. Response of the system with sine as a desired output.

3.3 خروجى مطلوب پله اى با پرش هاى مختلف:

در این قسمت به ازای خروجی مطلوب سیستم، استپ با پرش های متفاوت می دهیم و پاسخ سیستم به ازای این خروجی مطلوب را به صورت زیر شد. همانطور که در شکل می توان دید پاسخ به ازای این خروجی مطلوب خیلی مناسب نیست و خروجی مطلوب را ترک کرده است.




Figure 7. Response of the system with step with various jumps as a desired output.

3.4 خروجى مطلوب پله اى:

در این قسمت پاسخ سیستم به ازای خروجی مطلوب سیگنال پله ای را رسم می کنیم. این خروجی مطلوب را به ازای دامنه های مختلف شامل 1.5 و 5.0 و 5.0 نقطه کار رسم می کنیم. شکل زیر پاسخ را به ازای این خروجی مطلوب با دامنه 1.5 نقطه کار نقطه کار رسم می کنیم.




Figure 8. Response of the system with step with 1% of operating point as a desired output.

در زیر پاسخ سیستم به ازای همین خروجی مطلوب اما با دامنه 1.5% نقطه کار را می بینیم.




Figure 9. Response of the system with step with 1.5% of operating point as a desired output.

در پایان پاسخ سیستم به ازای همین خروجی مطلوب اما با دامنه 5% نقطه کار را می بینیم.




Figure 10. Response of the system with step with 3% of operating point as a desired output.

با توجه به سه شکل بالا می بینیم که هر چه درصد دامنه خروجی مطلوب را نسبت به نقطه کار افزایش می دهیم، پاسخ سیستم از خروجی مطلوب خروجی مطلوب دورتر می شود تا جایی که می توان دید که به ازای دامنه %5 نقطه کار، خروجی دارد کم کم با خروجی مطلوب اختلاف زیادی پیدا می کند.

4. بررسی پارامترها:

در این بخش تاثیر تغییرات پارامترهای مورد استفاده در طراحی کنترلر مک را بر روی پاسخ سیستم بررسی می کنیم.

4.1. تغيير ماتريس R:

در این قسمت برای اینکه تاثیر تغییر ماتریس R را بر روی پاسخ سیستم ببینیم گاما را به ازای اعداد 1، 1و 10 بررسی می کنیم و آلفا را در این قسمت ثابت و برابر با 0.5 قرار داده ایم.

شکل زیر تاثیر گاما را به ازای اعداد مذکور نشان می دهد. همانطور که می بینیم با کاهش گاما از مقدار یک به 1/2 مقدار بایاس کاهش یافت. بنابراین می توان در این شکل تاثیر کاهش گاما را در کاهش کاهش بایاس و در نتیجه کاهش خطای حالت ماندگار سیستم دید.




Figure 11. Responses of the system in verifying R.

4.2. تغيير ماتريس Q:

در این قسمت به ازای گامای 1 و آلفای 0.5 پاسخ سیستم را به ازای Q=I و Q=I بررسی می کنیم. انتظار می رود که این حالت پاسخ سیستم نیز مشابه حالتی که گاما را از 1 به 0.5 تغییر می دادیم شود.

شکل زیر پاسخ سیستم به ازای ${\bf Q}$ های مذکور را نشان می دهد.




Figure 12. Responses of the system in verifying Q.

همانطور که می بینیم با افزایش Q خطای پاسخ کاهش یافته است و performance پاسخ افزایش پیدا کرده است.

4.3. تغيير مقدار N:

در این قسمت پاسخ سیستم را به ازای سه N مختلف شامل N و N بررسی می کنیم. هر دو مقدار گاما و آلفا برابر N عنیر طی سه بررسی قرار داده شده است. شکل زیر پاسخ سیستم به ازای این سه N نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید تغییر N تاثیری روی پاسخ سیستم نگذاشته است و هر سه پاسخ بر روی هم افتاده اند.




Figure 13. Responses of the system in verifying N.

$:\alpha$ تغيير مقدار 4.4

در این قسمت تاثیر پارامتر آلفا را بر روی پاسخ سیستم بررسی می کنیم. شکل زیر پاسخ سیستم به ازای مقادیر آلفا 0.5، 0.5 و 0.5 نشان می دهد. در طی این بررسی مقدار گاما 0.5 قرار داده شده است.

همانطور که در این شکل می بینیم با کاهش مقدار آلفا پاسخ سیستم تند تر شده و به تبع تند شدن پاسخ سیستم مقدار بایاس نیز کاهش یافته است. بنابراین می توان ادعا کرد که کاهش آلفا پاسخ سیستم را تندتر می کند.




Figure 14. Responses of the system in verifying α .

4.5. تغيير مقدار P و M:

در این بخش مقدار P و M را که هر دو برابر هستند تغییر می دهیم و پاسخ سیستم را به ازای P های S و S رسم می کنیم. شکل زیر پاسخ سیستم به ازای S های مختلف نشان می دهد. مقدار گاما و آلفا مقدار S گذاشته شدهاند.




Figure 15. Responses of the system in verifying P or M.

همانطور که در این شکل می بینیم با افزایش P از مقدار S به S خطای حالت ماندگار (بایاس) کاهش یافته است و پاسخ سیستم تند تر شده است. اما با افزایش S از مقدار S که با استفاده از رابطه S بدست آمده بود به مقدار S پاسخ تغییری نکرد پس

به نظر میرسد که این افزایش P تا یک جایی روی بهبود پاسخ سیستم تاثیر میگذارد و از یک مقدار به بعد بهبودی حاصل نمی کند.

4.6. تغيير مقدار ع.Ts

در این بخش به بررسی اثر تغییرات T_s بر روی پاسخ سیستم می پردازیم. شکل زیر پاسخ سیستم به ازای T_s هایی برابر با 0.05 در این بخش به بررسی معانطور که در این شکل می بینیم با کاهش مقدار T_s پاسخ سیستم بهتر شده است و خطای حالت ماندگار سیستم کاهش یافته است و سیستم تندتر شده است اما این بهبود پاسخ سیستم تا مقداری از T_s تاثیر می گذارد و از آن پس با کاهش دادن زمان نمونه برداری تغییری در پاسخ سیستم ایجاد نشده است.




Figure 16. Responses of the system in verifying Ts.

5. بررسی اغتشاش و نویز:

در این بخش روی خروجی پروسه نویز سفید با power ای برابر با 0.01 اضافه می کنیم و اثر این نویز را بر روی پاسخ سیستم مشاهده می کنیم.

با توجه به اینکه کد ها به صورتی نوشته شده است که سیستم غیر خطی از یک شبیه سازی که در سیمولینک انجام شده فراخوانی می شود. این نویز سفید را ما در همین محیط سیمولینک به خروجی پروسه اضافه کرده ایم. کد ها و عکس شبیه سازی های انجام شده در پیوست این گزارش آورده شده است. شکل زیر پاسخ سیستم با وجود اضافه شدن نویز سفید به خروجی پروسه را نشان می دهد. لازم به ذکر است که مقدار گاما و آلفا از این به بعد برابر با 0.5 در نظر گرفته شده است.




Figure 17. Responses of the system in verifying the effect of noise.

همانطور که در این شکل می بینیم نویز باعث شده است که خروجی سیستم در ابتدا (حالت گذرا) یک spike بزند ولی در حالت ماندگار کنترل کننده این رفتار را جبران کرده و بایاس در حالت ماندگار تقریبا با حالتی که نویز نداریم یکسان است و فقط کمی نسبت به حالت بدون نویز خطای حالت ماندگار کم شده است.

6. بررسی عدم قطعیت در پروسه:

در این بخش به بررسی عدم قطعیت بر روی پاسخ سیستم می پردازیم. ابتدا به پارامتر V سیستم غیر خطی که همان پروسه می باشد عدم قطعیت با در صد های 5%، 10%، 10% اضافه می کنیم. برای این پارامتر عدم قطعیت با در صد های 5%، 10%، 10% اضافه می کنیم. پارامتر در شکل زیر آورده شده است.




Figure 18. Responses of the system in verifying the effect of uncertainty on V.

همانطور که در شکل بالا می توان دید اضافه شدن عدم قطعیت بیشتر حالت گذرای پاسخ را خراب و دچار نوسان با pick بزرگ می کند و در پاسخ حالت ماندگار سیستم تاثیر بدی نمی گذارد. اما می توان این موضوع را دید که با افزایش درصد عدم قطعیت میزان بایاس نیز نسبت به درصد های پایین تر افزایش می یابد.

اینبار عدم قطعیت با درصد های 5% 1% و 10.1% را به پارامتر 10.0% اضافه می کنیم. شکل زیر پاسخ سیستم در حضور عدم قطعیت های مذکور را نشان می دهد.




Figure 19. Responses of the system in verifying the effect of uncertainty on CAO.

همانطور که در این شکل می بینیم عدم قطعیت با درصد 0.1% پاسخ سیستم را تغییر نداده است. اما وقتی درصد عدم قطعیت را افزایش داده ایم خطای حالت ماندگار زیاد شده است و این افزایش خطای ماندگار با افزایش درصد عدم قطعیت بیشتر نیز شده است. از طرفی عدم قطعیت باعث افزایش pick در حالت گذرا نیز شده است.

7. كدها و شبيه سازي ها:

کد زیر تابعی است که سیستم خطی سازی شده در آن قرار گرفته است به منظور اینکه در کد اصلی برای طراحی کنترل کننده مک سیستم را با استفاده از این کد فراخوانی کنیم. علاوه بر سیستم اصلی به منظور چک کردن درستی طراحی کنترل کننده دو سیستم دیگر در این تابع قرار داده شده که کنترلر بر روی آنها با فراخوانی آنها نیز چک شده است.

```
function [ a1,b1,a2,b2] = Inputsys(I)
q=100; V=100; Cas=.0882; dH=2e5; ro=1e3; Cp=1; roc=1e3; Cpc=1; qc=100; ha=7e5; Ts=441.2; K0=7.2e10;
J=1e4; Ks=K0*exp(-J/Ts); Ca0=1; T0=350; Tc0=350; Ks\_=K0*(exp(-J/Ts))*(J/(Ts^2));
a11=-q/V-Ks;
a12=-Cas*Ks_;
a21 = -(-dH/(ro*Cp))*Ks;
a22 = -q/V + (dH*Cas/(ro*Cp))*Ks_+ + (-roc*Cpc/(ro*Cp*V))*qc + (roc*Cpc/(ro*Cp*V))*qc*exp(-ha/(qc*ro*Cp));
b11=(Ca0-Cas)/V;
b12=0;
b21=(T0-Ts)/V;
b22 = ((roc*Cpc)/(ro*Cp*V))*(Tc0-Ts)*(qc*(-exp(-ha/(qc*roc*Cpc)))*(ha/((qc^2)*roc*Cpc))) + (1-exp(-ha/(qc*roc*Cpc)))*(ha/((qc^2)*roc*Cpc))) + (1-exp(-ha/(qc*roc*Cpc))) 
ha/(qc*roc*Cpc))));
A=[a11 \ a12; a21 \ a22];
B=[b11 b12; b21 b22];
C=[0\ 1];
D=[0\ 0];
[a1,b1] = ss2tf(A,B,C,D,1);
[a2,b2]=ss2tf(A,B,C,D,2);
end
if I==2
    a1=1; b1=[1\ 1];
     a2=1; b2=[1 1];
end
if I==3
     a1=1; b1=[1\ 1];
     a2=0; b2=[1 1];
end
if I==4
q=1; V=1; Cas=0.265; dH=130*10e6; ro=1e6; Cp=1; roc=1e6; Cpc=1; qc=15; ha=7e5; Ts=393.954; K0=10e10;
J=8330; Ks=K0*exp(-J/Ts); Ca0=2; T0=350; Tc0=350; Ks_=K0*(exp(-J/Ts))*(J/(Ts^2));
a11=-q/V-Ks;
a12 = -Cas * Ks;
a21 = -(dH/(ro*Cp))*Ks;
a22 = -q/V + (-dH*Cas/(ro*Cp))*Ks_+ + (-roc*Cpc/(ro*Cp*V))*qc + (roc*Cpc/(ro*Cp*V))*qc*exp(-ha/(qc*ro*Cp));
b11=(Ca0-Cas)/V:
b12=0;
b21=(T0-Ts)/V;
ha/(qc*roc*Cpc))));
A=[a11 \ a12; a21 \ a22];
B=[b11 b12; b21 b22];
C=[0\ 1];
D=[0\ 0];
[a1,b1]=ss2tf(A,B,C,D,1);
[a2,b2]=ss2tf(A,B,C,D,2);
```

```
end
کد زیر کنترل کننده مک را در حالی که پروسه سیستم خطی سازی شده می باشد چک می کند. در این کد پروسه به صورت
                                                                     کد داخل خود برنامه نوشته شده است.
close all
clear
clc
[n1,d1,n2,d2]=Inputsys(1);
Gs1 = tf(n1,d1);
Gd1 = c2d(Gs1, 0.25, 'impulse');
[num1,den1]=tfdata(Gd1,'v');
Gs2 = tf(n2,d2);
Gd2 = c2d(Gs2, 0.25, 'impulse');
[num2,den2]=tfdata(Gd2,'v');
figure(1);
step(Gd1);
hold on
step(Gd2,'r')
grid on
sys_info = stepinfo(Gd1);
ts = sys_info.SettlingTime;
tr=sys_info.RiseTime;
Ts = 0.25;
N = ts/Ts;
t = 0:0.25:30;
[h1,t1] = lsim(Gd1,[1 zeros(1,120)],t);
[h2,t2] = lsim(Gd2,[1 zeros(1,120)],t);
figure(2)
impulse(Gd1,t)
P = tr/Ts; M = P; % In this method Control Horizon is equal to Predictive Horizon
% ......Toeplitz Matrix .....
b = zeros(1,P);
b(1,1)=h1(2);
a = h1(2:P+1);
H1 = toeplitz(a,b);
H1(:,M)=H1(:,M:P)*ones(P-M+1,1);
H1=H1(:,1:M);
b2 = zeros(1,P);
b2(1,1)=h2(2);
a2 = h2(2:P+1);
H2 = toeplitz(a2,b2);
H2(:,M)=H2(:,M:P)*ones(P-M+1,1);
H2=H2(:,1:M);
H=[H1 H2];
% .......Hankel Matrix .....
c = h1(3:P+2);
r = [(h1(P+2:N+1))' zeros(1,P-1)];
H 1 = \text{hankel}(c,r);
c2 = h2(3:P+2);
r2 = [(h2(P+2:N+1))' zeros(1,P-1)];
H 2 = \text{hankel}(c2,r2);
H_{=}[H_{1} H_{2}];
%.....
gamma =1/10;
gain_DC = (num1(1) + num1(2) + num1(3))/(den1(1) + den1(2) + den1(3));
```

```
gain_DC2=(num2(1)+num2(2)+num2(3))/(den2(1)+den2(2)+den2(3));
O = eve(P);
R1 = gamma*gain_DC^2*eye(M);
R2=((2.5)^2)*gamma*gain DC2^2*eye(M);
R=[R1 zeros(M); zeros(M) R2];
Kmac = inv(H'*Q*H+R)*H'*Q;
y(1) = 0;
alpha = 0.5;
U_{-} = zeros(2*N-2,1);
U=zeros(2*M,1);
%r = ones(150+P+1,1);
[r,t1] = gensig('sine',20,40,0.25);
ypast = zeros(150+P,1);
d(1)=0;
ym=zeros(150+P,1);
y 1 = 0;
y_2 = 0;
x1(1)=0; x2(1)=0;
for t = 1:150
y(t+1) = num1(1)*U(1) + num1(2)*U_{(2)} - den1(2)*y_1 + num2(1)*U(M+1) + num2(2)*U_{(N+1)} - den1(3)*y_2;
y_2 = y_1;
y_1 = y(t+1);
yd(t+1) = y(t+1);
for i = 1:P
yd(t+i+1) = alpha*yd(t+i)+(1-alpha)*r(t+i+1); % Programmed
\%yd(t+i) = alpha*yd(t+i-1)+(1-alpha)*r(t);% Unprogrammed
end
d(t+1) = y(t+1) - ym(1);
E = (yd(t+2:t+P+1))' - ypast(t+1:t+P) - d(t+1)*ones(P,1);
U = Kmac * E;
ym = H*U + H_*U_;
%.....
U(2:N-1) = U(1:N-2);
U(1) = U(1);
U_{N+1:2*N-2} = U_{N:2*N-3};
U_{-}(N) = U(M+1);
u(t) = U(1);
ypast(t+2:t+P+1) = H_*U_;
end
figure(3)
plot(r)
hold on
plot(y, 'r');
کد زیر با استفاده از تابع مذکور سیستم خطی را فراخوانی می کند و طراحی کنترلر مک را انجام می دهد. در این کُد پروسه
از سیمولینک فراخوانی می شود و طوری نوشته شده که در همین کد هم می توان پروسه غیر خطی را فراخوانی کرد و نتیجه
کنترلر را روی پاسخ آن دید هم می توان پروسه خطی را فراخوانی کرد که پروسه خطی به منظور چک کردن درستی
طراحی کنترلر آورده شده است. در این کد نیز تغییر پارامتر ها و تغییر خروجی مطلوب نیز آورده شده است فقط لازم به
ذکر است که به صورت comment آورده شده اند و هر قسمت را بایستی uncomment کنیم تا نتیجه را برای آن قسمت
                                                                                                      ببينيم.
```

```
%close all
clear
clc
[n1,d1,n2,d2]=Inputsys(1);
Gs1 = tf(n1,d1);
Gd1 = c2d(Gs1,0.1,"impulse");
[num1,den1]=tfdata(Gd1,'v');
Gs2 = tf(n2,d2);
Gd2 = c2d(Gs2,0.1,'impulse');
[num2,den2]=tfdata(Gd2,'v');
% figure(1)
% step(Gd1)
% hold on
% step(Gd2,'r');
% grid on
% legend('u1','u2');
sys_info = stepinfo(Gd1);
ts = sys_info.SettlingTime;
tr=sys_info.RiseTime;
sys_info = stepinfo(Gd2);
ts2 = sys_info.SettlingTime;
tr2=sys_info.RiseTime;
%Ts=0.05;
Ts = 0.1;
%Ts=0.25:
N = floor(ts/Ts);
%N=30;
%N=10
t = 0:0.1:4;
[h1,t1] = lsim(Gd1,[1 zeros(1,40)],t);
[h2,t2] = lsim(Gd2,[1 zeros(1,40)],t);
% figure(2)
% impulse(Gd1,t);
% hold on
% impulse(Gd2,t,'r');
% grid on
% legend('u1','u2');
%P=3;
P = floor(tr/Ts);
%P=10;
M = P; % In this method Control Horizon is equal to Predictive Horizon
b = zeros(1,P);
b(1,1)=h1(2);
a = h1(2:P+1);
H1 = toeplitz(a,b);
H1(:,M)=H1(:,M:P)*ones(P-M+1,1);
H1=H1(:,1:M);
b2 = zeros(1,P);
b2(1,1)=h2(2);
a2 = h2(2:P+1);
H2 = toeplitz(a2,b2);
H2(:,M)=H2(:,M:P)*ones(P-M+1,1);
H2=H2(:,1:M);
H=[H1 H2];
```

```
c = h1(3:P+2);
r = [(h1(P+2:N+1))' zeros(1,P-1)];
H_1 = \text{hankel}(c,r);
c2 = h2(3:P+2);
r2 = [(h2(P+2:N+1))' zeros(1,P-1)];
H_2 = \text{hankel}(c_2,r_2);
H_{=}[H_{1} H_{2}];
%.....
gamma =1/2;
gain_DC = (num1(1) + num1(2) + num1(3))/(den1(1) + den1(2) + den1(3));
gain_DC2=(num2(1)+num2(2)+num2(3))/(den2(1)+den2(2)+den2(3));
Q = eye(P);
R1 = ((1.4)^2) *gamma*gain DC^2*eye(M);
R2=gamma*gain DC2^2*eye(M);
R=[R1 zeros(M); zeros(M) R2];
Kmac = (H'*Q*H+R)\backslash (H'*Q);
%alpha=0.3;
alpha=0.5;
%alpha=0.8;
x01=0.0882;
x02=441.2;
U1_=zeros(N-1,length(t));
U2_=zeros(N-1,length(t));
U = [U1 ; U2];
d=zeros(1,length(t));
%y1=0; %linear
y1=441.2;
y=0;
Y d=zeros(P,length(t));
Y past=zeros(P,length(t));
Y_m=zeros(P,length(t));
D=zeros(P,length(t));
E_bar=zeros(P,length(t));
U1=zeros(M,length(t));
U2=zeros(M,length(t));
%.....step....
r = ones(length(t), 1);
%.....pulse....
\% [r,t1]= gensig('square',8,10,0.25);
% r=r;
% for l = 1:length(r)
% if (r(1)==0)
% r(1) = -1;
% end
% end
%.....sine....
%[r,t1] = gensig('sine',8,10,0.25);
%.....step with various jump.....
% r1=[0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 3 3]';
% r=[r1; r1];
%.....Step....
0]';
% r=[r1];
```

```
U=[U1;U2];
for i=1:length(t)-1
for j=1:P
 Y_d(j,i)=(alpha^j)*y+(1-(alpha)^j)*r(i); % Programmed
end
Y_past(:,i)=H_*U_(:,i);
D(:,i)=d(i)*ones(P,1);
E_bar(:,i)=Y_d(:,i)-Y_past(:,i)-D(:,i);
U(:,i)=Kmac*E\_bar(:,i);
U1(:,i)=U(1:M,i);
U2(:,i)=U(M+1:2*M,i);
U(:,i)=[U1(:,i);U2(:,i)];
Y_m(:,i)=H*U(:,i)+Y_past(:,i);
U1_{(2:N-1,i+1)} = U1_{(1:N-2,i+1)};
U1_{(1,i+1)}=U1_{(1,i)};
U2_{(2:N-1,i+1)} = U2_{(1:N-2,i+1)};
U2_{(1,i+1)}=U2_{(1,i)};
U_{(:,i+1)}=[U1_{(:,i+1)};U2_{(:,i+1)}];
u1=U1(1,i);
u2=U2(1,i);
sim('Model')
%d(i+1)=yl(end)-Y_m(1,i); %linear
d(i+1)=y(end)-Y_m(1,i);
%y1=[y1;yl(end)]; % linear
y1=[y1; y(end)+441.2];
x01=x1(end);
x02=x2(end);
%y=yl(end); % linear
y=y(end); % nonlinear
end
figure(3);
plot(y1,'b');
hold on
plot(r+441.2,'r');
grid on
%axis([0 45 439 447]);
legend('y','r');
title('Response of the nonlinear system');
xlabel('sample');
%...... Linear.....
% plot(y1,'b');
% hold on
% % plot(r,'r');
```

- % grid on
- % title('Response of the linear system');
- % xlabel('sample');

عکس شبیه سازی انجام شده در سیمولینک در زیر آورده شده است. که همانطور که در این شکل می بینید هنگامی که میخواهیم نویز به خروجی پروسه اضافه کنیم بلوک نویز با با بلوک جمع کننده متصل می کنیم.




Figure 20. Simulation of the linear and nonlinear plant in Simulink.