### فرآيند ساخت افزايشي – Additive Manufacturing (AM)

### فاطمه زارعی، عزیز شفیعی

انقلاب صنعتی را می توان از لحاظ تاریخی به چهار دوره تقسیم بندی کرد: (1) تغییر از تولید دستی به تولید با ماشین مولد بخار، ازسال 1700 تا سال 1830 (2) انقلاب صنعتی در فاصله زمانی 1840 تا 1940 همراه با توسعه ی مواد در مقیاس بزرگ، تولید انرژی و گسترش کارخانهها (3) از سال 1940 تاکنون، جنبش دیجیتال معور به وسیله انتقال از سیستمهای آنالوگی، مکانیکی، و الکترونیکی به تکنولوژی عجین شده با دیجیتال، و (4) چهارمین انقلاب صنعتی به عنوان ساخت دیجیتالی بدون واسطه، به وسیلهی اتوماسیون سازیهای مدرن، ارتباط متقابل دادهها و فن آوریهای پیشرفته تولید از سال 2010 [1]. ساخت افزایشی یکی از مؤلفههای اصلی در چهارمین انقلاب صنعتی است که تا سال 2030 میتواند هر شرکت تولیدی را دچار تغییر و تحول کند (2،1]. ساخت افزایشی به طور رسمی در استاندارد ASTM F2792 برای کاربردهای تکنولوژیکی طبقه بندی شده و به عنوان فرآیند اتصال لایه به لایهی مواد برای تولید قطعه از دادههای مدل و در نقطه مقابل روشهای معمول ساخت مانند ماشین کاری تعریف شده است [3]. بنابراین، این نوآوری میتواند طیف گستردهای از فناوریهای بالقوه جهت تبدیل مدل سه بعدی به یک قطعه نهایی را در یک فرایند سریع و آسان مهیا کرده و در عین حال مزایای زیادی را از نظر مواد، پیچیدگی، دقت، هندسه و برنامه نویسی نسبت به ماشینکاری و در عین حال مزایای زیادی را از نظر مواد، پیچیدگی، دقت، هندسه و برنامه نویسی نسبت به ماشینکاری افزایشی است [3-5].

مبنای این فناوری به این صورت است که مدلی که در ابتدا با استفاده از یک سیستم طراحی سه بعدی به کمک رایانه (3D CAD) تولید می شود، بدون نیاز به برنامه ریزی برای فرایندهای مختلف تولیدی می تواند به طور مستقیم از مدل طراحی شده در یک مرحله ساخته شود. اگرچه این موضوع در واقعیت به همان سادگی که درابتدا به نظر می رسد نیست، اما فناوری AM قطعاً روند تولید اشیاء پیچیده سه بعدی بصورت مستقیم از دادههای CAD را ساده می کند. سایر فرآیندهای ساخت نیاز به یک تحلیل دقیق و جزیی از هندسه قطعه برای تعیین مواردی از قبیل ترتیب ساخت قسمت های مختلف، ابزارها و فرآیندهایی که باید استفاده شود و فرایندهای تکمیلی که ممکن است برای نهایی کردن قطعه مورد نیاز باشد، دارند. در مقابل، استفاده شود و فرایندهای تکمیلی که ممکن است برای نهایی کردن قطعه مورد دستگاه AM و مواد مورد استفاده نیاز دارد [9].

نکته اصلی در مورد نحوه عملکرد AM این است که قطعات با قرار دادن مواد بصورت لایه لایه روی هم ساخته می شوند. هر لایه یک سطح مقطع نازک از قطعه است که اطلاعات آن از داده های اصلی CAD


گرفته شده است. لایه ها هرچقدر نازکتر باشند، قطعهی بدست آمده به قطعهی اصلی نزدیکتر خواهد بود. در تمامی دستگاههای AM تجاری شده تا به امروز از همین روش مبتنی بر اتصال لایه به لایه مواد استفاده شده و تفاوت آنها در مواد مورد استفاده، نحوه ایجاد لایهها و همچنین چگونگی اتصال لایهها به یکدیگر است. این فناوری را می توان به عنوان انقلابی در توسعه محصولات و روشهای تولید توصیف کرد. برخی حتی ذکر کردهاند که اگر AM به مرحله نهایی توسعه خود برسد، دیگر شاهد روشهای تولید به شکلی که امروزه می شناسیم نخواهیم بود. صرف نظر از پیچیدگی قسمت هایی از قطعه، تولید به وسیله AM بطور کلی در یک مرحله انجام می شود. در حالی که در دیگر فرایندهای تولید عموما نیاز به انجام مراحل متعدد و تکراری است و هرچقدر طرح قطعه دارای جزییات بیشتری باشد، تعداد این مراحل به طرز چشمگیری افزایش می بابد. با ساخت افزایشی می توان بسیاری از این فرآیندهای چند مرحلهای را حذف و یا حداقل ساده کرد [9].

اگرچه رسانه ها تمایل دارند از اصطلاح "چاپ سه بعدی" به عنوان مترادفی برای کلیه فرآیندهای تولید افزایشی استفاده کنند، اما در واقع فرآیندهای مجزای زیادی وجود دارند که در روش ساخت لایهها، مواد و همچنین تکنولوژی ماشینی که استفاده میکنند با هم متفاوتند. از این رو، در سال 2010، گروه "ASTM F42" – ساخت افزایشی" انجمن آزمایش و مواد آمریکا (ASTM) مجموعهای از استانداردها را تدوین کرده که فرآیندهای تولید افزایشی را به 7 دسته طبقه بندی میکند. در ادامه هر کدام از این گروه ها بطور مختصر توضیح داده شده است.

## پلیمریزاسیون VAT

در این روش قطعه بصورت لایه به لایه در یک مخزن حاوی رزین فوتو پلیمر مایع ساخته می شود. به این صورت که از نور ماوراء بنفش (UV) برای جامد کردن رزین در قسمتهای مورد نیاز استفاده شده و پس از سخت شدن هر لایه قطعه توسط پایهای که زیر آن قرار دارد به اندازه ضخامت یک لایه به سمت پایین جابجا می شود.


برخلاف روش های مبتنی بر پودر که در آنها بخش هایی از ماده به عنوان نگه دارنده سایر بخشها عمل می کنند، در این فرایند از آنجا که فاز مایع برای ساختن قطعه استفاده می شود، هیچ بخش سازهای برای نگه داشتن مواد سخت شده وجود ندارد. به همین خاطر در این روش لازم است تا از سازههای




¹ Vat Polymerization

پشتیبان استفاده شود. رزین ها از طریق فرآیند پلیمریزاسیون نوری و با پرتو ماوراء بنفش جامد سازی میشوند. به گونهای که نور با استفاده از آینه های قابل کنترل با موتور در سطح رزین هدایت میشود. قسمتهایی از رزین که با نور در تماس باشد جامد میشود [10].


# پاشش مواد<sup>۲</sup>



از آنجا که مواد باید به صورت قطره قطره نشانده شوند، تنوع مواد قابل استفاده در این روش محدود است. پلیمرها و مومها به خاطر گرانروی مناسب و توانایی شکل گیری قطرهای، از مواد مناسب و متداول در این روش هستند.




## پاشش چسب



در این فرایند از پودر به عنوان ماده اصلی و چسب برای اتصال لایههای پودری به یکدیگر استفاده می شود. به این صورت که نازل دستگاه در راستای افقی در امتداد محورهای ۲ و ۷ حرکت و به شکل تناوبی لایههایی از مواد اصلی و چسب را بر روی سطح می نشاند. قطعه در حال ساخت توسط سکویی که در زیر آن قرار دارد در هر مرحله به اندازه ضخامت یک لایه به سمت پایین حرکت داده می شود. با توجه به استفاده از چسب برای اتصال، خواص قطعه تولیدی برای استفاده آن به عنوان یک قطعه سازهای مناسب نبوده و همچنین علی رغم سرعت نسبتا بالای این فرآیند، به دلیل نیاز به انجام فرایندهای ثانویه، زمان قابل توجهی به روند کلی اضافه می-شود.

همانند سایر روشهای تولید برپایه ی پودر، در اینجا نیز بستر پودر از قطعه در حال ساخت بصورت مکانیکی پشتیبانی کرده و پس از اتمام فرایند از آن جدا می شود. این فناوری اغلب به عنوان فناوری ADP نیز شناخته می شود.

## اکستروژن مواد ٔ



در این روش، مواد از داخل نازل عبور کرده و گرم می شوند و سپس بصورت لایه به لایه نشانده می شوند. نازل به صورت افقی حرکت کرده و سکویی که قطعه روی آن ساخته می شود، بعد از نشاندن هر لایه جدید به صورت عمودی حرکت میکند. این روش در بسیاری از چاپگرهای سه بعدی ارزان قیمت و خانگی متداول بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. فاکتورهای زیادی بر کیفیت قطعه نهایی حاصل از این فرایند تأثیر می گذارد. که در صورت موفقیت آمیز بودن کنترل این

<sup>3</sup> Binder Jetting

<sup>4</sup> Material Extrusion

فاکتورها، این روش از پتانسیل و قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است. در این روش مواد از طریق یک نازل تحت فشار ثابت و در یک جریان پیوسته اضافه میشوند. لازمه دستیابی به نتایج دقیق این است که فشار و سرعت خروج مواد از نازل حین فرآیند ثابت نگه داشته شود [10]. لایه های مواد را میتوان با کنترل دما یا با استفاده از مواد شیمیایی به یکدیگر پیوند داد. شکلهای دیگری از این فرآیند مشابه با فرآیند همزن اصطکاکی و نیز سطح کاری اصطکاکی فرآیند همزن اصطکاکی اخیرا مطرح شده است.


# $\overline{(\mathrm{PBF})}^{\mathsf{V}}$ ذوب بستر پودر



را تولید کرد. در تمامی فرآیندهای PBF مواد بصورت پودر از

طریق ابزارهای مختلفی از جمله غلتک یا تیغه بر روی لایه

قبلی قرار می گیرند. تف جوشی مستقیم فلز با لیزر (DMLS)



5 Friction Stir Processing

6 Friction Surfacing

7 Powder Bed Fusion

<sup>8</sup> Direct Metal Laser Sintering


<sup>9</sup> Electron Beam Welding

<sup>10</sup> Selective Laser Melting

<sup>11</sup> Selective Laser Sintering

همانند SLS است، با این تفاوت که در این روش بجای مواد پلاستیکی از پودرهای فلزی استفاده شده که لایه به لایه تف جوشی میشوند [10].

# لایه بندی ورق<sup>۱۲</sup>



فرآیندهای لایه بندی ورق شامل تولید افزایشی اولتراسونیک ۱۳ (UAM) و ساخت افزایشی با جوشکاری همزن اصطکاکی ۱۴ (FSWAM) است. در فرآیند تولید افزایشی اولتراسونیک ورق یا نوارهای نازک فلزی با استفاده از جوشکاری مافوق صوت به یکدیگر متصل میشوند. در این فرآیند بطور معمول لازم است تا قسمتهای متصل نشده و اضافیی لایهها ماشینکاری و حذف شوند. در روش FSWAD نیز ورق های فلزی روی هم قرار گرفته و هر لایه از طریق جوشکاری همزن اصطکاکی به لایه زیری متصل میشود. از بین روش می توان برای ساخت کامپوزیتها نیز استفاده کرد. هر دو این روشها قابلیت ساخت قطعات از فلزات مختلف شامل آلومینیوم، منیزیم، مس، فولاد ضد زنگ و تیتانیوم را داشته و دمای نسبتا پایین و در حالت جامد ۱۵ انجام می شوند داشته و دمای نسبتا پایین و در حالت جامد ۱۵ انجام می شوند


<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sheet Lamination

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ultrasonic Additive Manufacturing

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Friction Stir Additive Manufacturing

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Solid State

# لایه نشانی با اعمال مستقیم انرژی ۱۶



این روش با عنواین دیگری از جمله Laser engineered net direct metal 'directed light fabrication 'shaping deposition و 3D laser cladding نيز شناخته مي شود. اين فرآیند در مقایسه با سایر روشها پیچیدهتر بوده و از آن معمولاً برای ترمیم یا اضافه کردن مواد بیشتر به قطعات موجود نیز استفاده می شود [10] یک دستگاه معمول DED از نازل نصب شده بر روی بازوی چند محوری تشکیل شده است که مواد از طریق آن بر روی سطح نشانده میشوند. این فرایند با روشهای اکستروژن مواد مشابه است، با این تفاوت که در این روش نازل می تواند در جهات مختلف حرکت کرده و در یک محور خاص ثابت نیست. به دلیل وجود ماشینهای چهار و پنج محوره، مواد را می توان از هر زاویهای روی سطح نشاند. مواد به شکل پودر یا سیم از نازل خارج شده و همزمان باليزريا يرتو الكتروني ذوب مي شود. هر چند از اين روش می توان برای ساخت قطعات پلیمری و سرامیکی هم استفاده كرد، اما از اين روش بيشتر براى فلزات استفاده مى شود [10].

مهمترین ویژگی کلیدی روشهای ساخت افزایشی مبتنی بر ذوب و انجماد و همچنین فرآیندهای حالت جامد، استفاده از دانش بنیادی است که طی چندین دهه پژوهش در زمینه متالورژی جوشکاری و فن آوریهای مبتنی بر قوس الکتریکی، پرتوهای با چگالی بالا (لیزر و پرتوی الکترونی) و اتصال حالت جامد بدست آمدهاند. از این رو بهره گیری از دانش و تجربه جوشکاری و اتصال مواد می تواند بطور قابل توجهی در درک بهتر فرآیند ساخت افزایشی کمک کند. این درک شامل نحوه اجرای فرآیند، ارتباط پارامترهای فرآیند با ویژگیهای ریزساختاری و مکانیکی قطعات تولیدی و همچنین شناخت عوامل ایجاد عیوب در قطعات می باشد [11].

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Directed Energy Deposition

#### ساخت افزايشي قطعات فلزي

در سالهای اخیر روشهای ساخت افزایشی با قوس الکتریکی ۱۷ (WAAM) به دلیل توانایی ساخت قطعات بزرگ فلزی با نرخ رسوب بالا، هزینه کم تجهیزات و استفاده بهینه از مواد به طور فزایندهای مورد توجه بخشهای تولیدی و صنعتی قرار گرفته و در سالهای اخیر پیشرفتهای مداوم و قابل توجهی در توسعه این فنآوری صورت گرفته است. امروزه WAAM به یک فرایند آینده دار در زمینه ساخت قطعات فلزی مختلف از جمله تیتانیوم، آلومینیوم، آلیاژهای نیکل و فولاد تبدیل شده است. در مقایسه با فرآیند سنتی ساخت، این فرایند قادر است بسته به اندازه قطعه زمان ساخت را به میزان 40 تا 60 درصد کاهش دهد. به عنوان نمونه، پیشرفت های اخیر در فن آوری WAAM امکان ساخت دندههای چرخدندهی فرود هواپیما را با صرفه جویی حدود 78٪ در مواد اولیه در مقایسه با فرآیند ماشینکاری سنتی فراهم کرده است [12].

در میان هفت نوع فن آوریهای AM، فن آوریهای مبتنی بر پرتو، یعنی ذوب بستر پودر (PBF) و لایه نشانی با اعمال مستقیم انرژی (DED) روشهای ذوبی پر کاربرد برای ساخت فلزات و آلیاژهای امروزی هستند. برهمکنش پرتو پر انرژی با پودر یا سیم فلزی باعث پیدایش مجموعهای از فرآیندهای فیزیکی پیچیده از جمله ذوب فلز، جریان پویای مذاب و انجماد سریع میشود. در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در زمینه این فرآیندها انجام شده و شاهد پیشرفتهای چشم گیری در زمینه بهبود ریزساختار و کنترل کیفیت قطعات بودهایم. اگرچه با وجود این پیشرفتها هنوز شکاف قابل توجهی بین آنچه این گونه فنآوریهای پرهزینه و پرانرژی ارائه میدهند و آنچه جامعه و صنعت به آن نیاز دارند وجود دارد. به همین خاطر در سالهای اخیر روشهای ساخت افزایشی حالت جامد توجهات بسیاری را به سمت خود جلب کردهاند [3].

در سالهای اخیر چندین فرآیند ساخت افزایشی حالت جامد بدون پرتو توسعه یافته و برای استفاده گسترده امیدوار کننده هستند. انجمن تحقیقاتی ساخت افزایشی فلز<sup>۱۸</sup> شروع به پذیرش این روشهای جایگزین کرده و همچنین در سالهای اخیر کنفرانسهای متعددی با همین موضوع برگزار شدهاند [13].

در روشهای مبتنی بر ذوب و انجماد احتمال ایجاد عیوب مختلف انجمادی مانند تخلخل و ترک با لا بوده که می تواند بر عملکرد مکانیکی قطعات تولید شده تأثیر گذارد. همچنین ناهمسانگردی و تنشهای باقیمانده و اعوجاج نیز می تواند مسئله ساز شود. از این رو توسعه فن آوری های حالت جامد به منظور جلوگیری از ایجاد این نواقص امر مهم و قابل توجهی است [13].

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wire and Arc Additive Manufacturing

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> The metal AM research community

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Anisotropy

فرآیندهای حالت جامد مبتنی بر اصطکاک از قبیل جوشکاری همزن اصطکاکی (FSW) و سطح کاری اصطکاکی (FS) دو فرایند ساخت افزایشی با دمای پایین و هزینه کم هستند که در سالهای اخیر بخاطر قابلیتهای منحصر به فردشان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند. محصول این فرآیندها دارای ساختار کارشده است که از جهات مختلف بهتر از ساختارهای ریخته گری است. علاوه بر این، با استفاده از این فرآیندها می توان طیف وسیعی از آلیاژهای مهندسی و کامپوزیتها را با سرعت و کیفیت بالا تولید کرد [14]. با این حال، به عنوان یک فناوری جدید که اخیراً مورد توجه عموم قرار گرفته است، تحقیقات آن هنوز در یک وضعیت ابتدایی قرار دارد که جنبههای اساسی آن کاملاً درک نشده است.

### مراجع:

1-

2-

3-