

Документ подписан:

дата:2026.05.07 09:46:31
серийный номер: 78782065
компания:
ПИНФЛ: 31908820270048
фио: KALDIBAYEV SULTAN
email:

дата:2026.05.05 09:27:31
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



89481cb6483911f1bb58fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт банкоматов и инфокиосков,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.04.2026

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	Контрольная плата управления диспенсора S2	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
2	Чековый принтер- Receipte printer	5 220 000.00	1	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00
3	Плата распознавания позиций наличия кассет S2	1 250 000.00	2	2 500 000.00	300 000.00	2 800 000.00
4	Flex circuit S2 Carriage Umbilical 515 long	496 500.00	1	496 500.00	59 580.00	556 080.00
5	S2 DISPENSER CONTROL BOARD - TOP LEVEL	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
6	Антенна для роутера	575 000.00	1	575 000.00	69 000.00	644 000.00
7	Wi-Fi роутер CPE 4G	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
8	Вакуумный фильтр очистки воздуха для модуля выдачи наличных банкомата	98 500.00	1	98 500.00	11 820.00	110 320.00
9	S2 PICKMODULE ASSY FRU	6 071 550.00	1	6 071 550.00	728 586.00	6 800 136.00
10	SHUTTER ASSEMBLY (S59A976A01) GRG	2 675 000.00	1	2 675 000.00	321 000.00	2 996 000.00
11	Вал (трансмиссионный) V-модуля со специальными крепежными фиксаторами	469 000.00	1	469 000.00	56 280.00	525 280.00
12	SSD MICROFORM 512 GB SATA	1 421 000.00	1	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00
13	SNT TLA ASSY	7 305 750.00	1	7 305 750.00	876 690.00	8 182 440.00
14	Проведение профилактических работ эмбосцеров (DataCard)	3 419 600.00	1	3 419 600.00	410 352.00	3 829 952.00

Итого к оплате: Пятьдесят один миллион восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.05.07 09:46:31
серийный номер: 78782065
компания:
ПИНФЛ: 31908820270048
фио: KALDIBAYEV SULTAN
email:

дата:2026.05.05 09:27:31
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



89481cb6483911f1bb58fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

АКТ № 1306
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.04.2026

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	NCR 6623	13-57828700	Контрольная плата управления диспенсора S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	Turonbank Guliston filiali	0368
2	NCR 6623	13-57828700	Чековый принтер- Receipte printer	1	5 220 000.00	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00	Turonbank Guliston filiali	0368
3	NCR 6623	13-57828700	Плата распознавания позиций наличия кассет S2	2	1 250 000.00	2 500 000.00	300 000.00	2 800 000.00	Turonbank Guliston filiali	0368
4	NCR 6623	13-57828710	Flex circuit S2 Carriage Umbilical 515 long	1	496 500.00	496 500.00	59 580.00	556 080.00	"Turonbank" ATB jizzax filiali	0982
5	NCR 6623	13-57828650	S2 DISPENSER CONTROL BOARD - TOP LEVEL	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
6	NCR 6623	13-59981074	Антенна для роутера	1	575 000.00	575 000.00	69 000.00	644 000.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
7	NCR 6623	13-59981074	Wi-Fi роутер CPE 4G	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
8	NCR 6623	13-59981118	Вакуумный фильтр очистки воздуха для модуля выдачи наличных банкомата	1	98 500.00	98 500.00	11 820.00	110 320.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
9	NCR 6623	13-59981118	S2 PICKMODULE ASSY FRU	1	6 071 550.00	6 071 550.00	728 586.00	6 800 136.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
10	NCR 6623	13-57828681	SHUTTER ASSEMBLY (S59A976A01) GRG	1	2 675 000.00	2 675 000.00	321 000.00	2 996 000.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
11	NCR 6623	13-57828719	Вал (трансмиссионный) V-модуля со специальными крепежными фиксаторами	1	469 000.00	469 000.00	56 280.00	525 280.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
12	NCR 6623	13-57828719	SSD MICROFORM 512 GB SATA	1	1 421 000.00	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
13	NCR 6623	13-57828664	SNT TLA ASSY	1	7 305 750.00	7 305 750.00	876 690.00	8 182 440.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
14	Datacard	XD26710	Проведение профилактических работ эмбоссеоров (DataCard)	1	3 419 600.00	3 419 600.00	410 352.00	3 829 952.00	Turonbank bosh ofisi	0446

Итого к оплате: Пятьдесят один миллион восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.05.05 09:27:31
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2026.05.07 09:46:31
серийный номер: 78782065
компания:
ПИНФЛ: 31908820270048
фио: KALDIBAYEV SULTAN
email:



89481cb6483911f1bb58fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 1306 от 30.04.2026
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, SHAYXONTONUR TUMANI, ABAY KO`CHASI 4A-UY
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "Контрольная плата управления диспенсора S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Чековый принтер-Receipt printer"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 220 000.00	5 220 000.00	12%	626 400.00	5 846 400.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Плата распознавания позиций наличия кассет S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	1 250 000.00	2 500 000.00	12%	300 000.00	2 800 000.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Flex circuit S2 Carriage Umbilical 515 long"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	496 500.00	496 500.00	12%	59 580.00	556 080.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "S2 DISPENSER CONTROL BOARD - TOP LEVEL"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Антенна для роутера"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	575 000.00	575 000.00	12%	69 000.00	644 000.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Wi-Fi роутер CPE 4G"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "Вакуумный фильтр очистки воздуха для модуля выдачи наличных банкомата"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	98 500.00	98 500.00	12%	11 820.00	110 320.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "S2 PICKMODULE ASSY FRU"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 071 550.00	6 071 550.00	12%	728 586.00	6 800 136.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "SHUTTER ASSEMBLY (S59A976A01) GRG"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	2 675 000.00	2 675 000.00	12%	321 000.00	2 996 000.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Вал (трансмиссионный) V-модуля со специальными крепежными фиксаторами"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	469 000.00	469 000.00	12%	56 280.00	525 280.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "SSD MICROFORM 512 GB SATA"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 421 000.00	1 421 000.00	12%	170 520.00	1 591 520.00	Оказание услуг
13	Замена зап. части "SNT TLA ASSY"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 305 750.00	7 305 750.00	12%	876 690.00	8 182 440.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 419 600.00	3 419 600.00	12%	410 352.00	3 829 952.00	Оказание услуг
	Итого					45 609 700.00		5 473 164.00	51 082 864.00	

Всего к оплате: Пятьдесят один миллион восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 5 473 164.00 .

Руководитель:
Главный бухгалтер:
Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Получил: